



Datos del vehículo

Marca / Modelo: Chevrolet Cruze
Placas: FR 121322
Año / Color: 2019 · Azul Aqua
VIN: 3GIBE6SM6KS565760
Kilometraje: 194306 km
Combustible: Gasolina
Cliente: Sthep
Teléfono: 8721210543

Servicio en proceso

Tipo de servicio: Reparación cámara trasera
Descripción:
Cámara trasera no da visualización
Técnico: Sergio G
Tiempo de entrega aproximado:
Mismo
Precio: —
Fecha de recepción: 2026-09-15

Hoja de recepción — Inventario del vehículo

Exteriores

Antena: Sí
Espejo lateral: Sí
Cristales: Sí
Emblema: Sí
Tapón de ruedas (4): Sí
Molduras completas: Sí
Tapón de gasolina: Sí

Accesorios

Gato: Sí
Maneral de gato: Sí
Llave de ruedas: Sí
Estuche de herramientas: Sí
Triángulo de seguridad: Sí
Llanta de refacción: Sí
Extinguidor: Sí

Nivel de gasolina: 25%

Notas de daños / observaciones:

Cámara reversa no sirve, tiene reparación golpe trasero facia y arnés principal

Fotos al recibir el vehículo



