

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Parking silo Gare
Adresse	3 place de la Gare, 4131 Esch-sur-Alzette
Annee de construction	2006
Hauteur du batiment	15.0 m
Date d'inspection	27 March 2024
Inspecteur	Ing. P. Schmit, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0110-20240327

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Parking silo Gare, situe 3 place de la Gare, 4131 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 18 ans (hauteur : 15.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Structure

Element	Observation	Localisation	RICS
Dalle de plancher	Fissures de flexion visibles en sous-face, ouverture estimee a 0.3 mm.	Niveau 1, axe A-B	C2
Poutre principale	Deformation excessive visible a mi-portee, fleche mesuree a L/250.	Niveau 2, entre axes 3 et 5	C2

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Isolation thermique	Decollement des panneaux isolants sous membrane, pont thermique potentiel.	Zone centrale, 20 m²	C1
Lanterneau	Joint de vitrage deteriore, condensation entre les vitrages, perte de transparence.	Atrium central	C2

Facade

Element	Observation	Localisation	RICS
Brise-soleil	Ancrage d'un brise-soleil deserre, jeu de 5 mm observe, risque de chute.	Facade ouest, niveau 3	C3

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
Chemin de cables	Chemins de cables surcharges, cables en vrac et non attaches, risque d'echauffement.	Gaine technique verticale	C2

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 1 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. P. Schmit, SECO Luxembourg S.A. Date : 27/03/2024