

COMPTE RENDU CONTRÔLE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT



BUREAU VEOLIA : 1 RUE DES BRUYÈRES, 69330 PUSIGNAN Id DU RAPPORT : 2026234

Titre et Nom du Client :
Adresse de l'abonnement :
Complément d'adresse :
Code postal Nom commune : Coordonnées GPS du
branchement :

Référence :
Arrivée au :
Redevance ASST : OUI
Type de client : Propriétaire

Nom Facturation : Identique au nom du client
Adresse de Facturation : Identique à l'adresse de l'abonnement
Complément d'adresse :
Code postal Nom commune : Identique à l'adresse de l'abonnement

Renseignement complémentaires
Adresse mail : Ac.internetsatho@gmail.com
Tél domicile :
Tél portable : 0672453682
Tél du propriétaire :

Si client locataire, Nom du propriétaire :
Adresse propriétaire :
Complément d'adresse :
Code postal Nom commune :

Rendez-vous pour contrôle :
OUI
Le 1/7/2026 à 38230 CHARVIEU
CHAVAGNEUX

Contrôle effectué le : 1/7/2026
S'agit t'il d'une contre visite NON

Par : VEOLIA
Première visite effectuée le :


CONTRÔLE DE RACCORDABILITÉ :

Réseaux d'assainissement au droit de la parcelle : Séparatif
Raccordé au réseau : OUI
Si non, raccordable au réseau d'assainissement collectif de façon gravitaire :
Si non, présence d'ouvrage de traitement des eaux usées autonome (ANC) :

Commentaire / Remarque

CONTRÔLE DU RACCORDEMENT :

EAUX USÉES :

Boite de Branchement supposée existante :  OUI
Boite de Branchement trouvée physiquement :  OUI
Bon écoulement des eaux usées :  OUI
Présence de syphons et d'évent sur évacuation :  OUI
Risque de retour d'eaux dans les pièces en sous sol :  OUI
Raccordements et tampons étanches :  OUI

Autres constatations :

COMPTE RENDU CONTRÔLE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

EAUX PLUVIALES : Rejet des eaux pluviales :  Infiltration à la parcelle, Raccordé au réseau d'eau pluvial Autres constatations :	
RÉSUMÉ Séparation effectuée :  OUI Inversion Eaux Usées et Eaux Pluviales :  NON Séparation ou inversion déterminée par :  Test au colorant, Test Phonique, Test Visuel Fosse septique :  Raccordement Eaux Usées conforme :  OUI	
CONCLUSIONS DU CONTRÔLE : RACCORDEMENT CONFORME À LA RÉGLEMENTATION (à la date du contrôle) sous réserve de vices cachés (volontaires ou involontaires)	VISA ENTREPRISE VEOLIA EAU TERRITOIRE PORTES DE LYON SERVICE EST LYONNAIS 1 RUE DES BRUYERES 69330 PUSIGNAN
Commentaires, travaux à effectuer pour mise en conformité :	
NÉCESSITÉ D'UNE CONTRE-VISITE : NON Prévu le :	
Information transmise au demandeur et à la collectivité le : Facture au demandeur le :	

Photo de l'enquête :



