

COMPTE RENDU CONTRÔLE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT



BUREAU VEOLIA : 1 RUE DES BRUYÈRES, 69330 PUSIGNAN Id DU RAPPORT : 202441

Titre et Nom du Client :
Adresse de l'abonnement :
Complément d'adresse :
Code postal Nom commune : 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Coordonnées GPS du branchement : 45,7385046, 5,1576858

Référence :
Arrivée au :
Redevance ASST : OUI
Type de client : Propriétaire

Nom Facturation : Identique au nom du client
Adresse de Facturation : Identique à l'adresse de l'abonnement
Complément d'adresse :
Code postal Nom commune : Identique à l'adresse de l'abonnement

Renseignement complémentaires
Adresse mail :
Tél domicile :
Tél portable :
Tél du propriétaire :

Si client locataire, Nom du propriétaire :
Adresse propriétaire :
Complément d'adresse :
Code postal Nom commune :

Rendez-vous pour contrôle :
OUI
Le 11/9/2024 à 38230
CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Contrôle effectué le : 11/9/2024
S'agit t'il d'une contre visite NON

Par : VEOLIA
Première visite effectuée le : 11/9/2024


CONTRÔLE DE RACCORDABILITÉ :

Réseaux d'assainissement au droit de la parcelle : Séparatif
Raccordé au réseau : OUI
Si non, raccordable au réseau d'assainissement collectif de façon gravitaire :
Si non, présence d'ouvrage de traitement des eaux usées autonome (ANC) :

Commentaire / Remarque

CONTRÔLE DU RACCORDEMENT :

EAUX USÉES :

Boite de Branchement supposée existante :  OUI
Boite de Branchement trouvée physiquement :  OUI
Bon écoulement des eaux usées :  OUI
Présence de siphons et d'évent sur évacuation :  NON
Risque de retour d'eaux dans les pièces en sous sol :  NON
Raccordements et tampons étanches :  OUI

Autres constatations :

COMPTE RENDU CONTRÔLE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

EAUX PLUVIALES : Rejet des eaux pluviales : ☒ Raccordé au réseau d'eau pluvial Autres constatations :	
RÉSUMÉ Séparation effectuée : ☒ OUI Inversion Eaux Usées et Eaux Pluviales : ☒ NON Séparation ou inversion déterminée par : ☒ Test au colorant Fosse septique : ☒ Raccordement Eaux Usées conforme : ☒ OUI	
CONCLUSIONS DU CONTRÔLE : RACCORDEMENT CONFORME À LA RÉGLEMENTATION (à la date du contrôle) sous réserve de vices cachés (volontaires ou involontaires)	VISA ENTREPRISE VEOLIA EAU TERRITOIRE PORTES DE LYON SERVICE EST LYONNAIS 1 RUE DES BRUYERES 69330 PUSIGNAN
Commentaires, travaux à effectuer pour mise en conformité :	
NÉCESSITÉ D'UNE CONTRE-VISITE : Prévu le :	
Information transmise au demandeur et à la collectivité le : Facture au demandeur le :	

Photo de l'enquête :

