

Reporte de Mantenimiento Preventivo

FORMATO: FMEC-001 Fecha: 08-Jul-2019

GENERALIDADES:										
No. Maqu	uina:	1	Maq	uina:		RECTA		No_Mantto:	MP-6	
Marca:	arca: TYPICAL		Modelo:		GC61SOM	No.Serie:	991200222			

CUESTIONARIO DE	CHEQUEO:				
1. ACEITE	- 0.1.2.0.2.0.1				
1.1 Sistema de lubricacion	BUENO				
1.2 Filtro de aceite	BUENO				
2. HERRAGES	BOLINO				
2.1 Mueble	MALO				
	MALO				
2.2 Porta conos	MALO				
2.3 Tacones de la maquina 2.4 Pedales					
	MALO				
3. LIMPIEZA					
3.1 Motor	MALO				
3.2 Mueble	MALO				
3.3 Cabezal	MALO				
4. SISTEMA DE SEGURIDAD					
4.1 Cubre banda	BUENO				
4.2 Cubre ojos	BUENO				
4.3 Cubre dedos	BUENO				
4.4 Tira hilos	MALO				
5. SISTEMA ELECTRICO					
5.1 Clavijas y contactos	MALO				
5.2 Termostato	MALO				
5.3 Celenoide	MALO				
5.4 Caja electrica	MALO				
5.5 Terminales	MALO				
6. SISTEMA NEUMATICO					
6.1 Electrovalbulas	MALO				
6.2 Filtros de aire	MALO				
6.3 Mangeras sin orificios	MALO				
7. VERIFICACION					
7.1 Prueba de funcionamiento	MALO				

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR:					
COMENTARIOS:					
La maquina esta en pesimo estado					
CAMBIO DE PIEZAS:					
Bobina					
Cangrejo					
OBSERVACIONES:					
Esta maquina requiere de MP cada 2 meses					

CIERRE:									
El presente Checklist refleja la inpección realizada a cargo del C. XPLOIT, colaborador de la Empresa Hera Apparel S.A. de C.V. perteneciente al Depto: sistemas, mismo checklist deberá funjir como historico para los futuros Mantenimientos Preventivos a realizar.									
TIEMPO:	00:03:00 (HH:MM:SS)								

XPLOIT
Nombre del Inspector