

GENERALIDADES:

No. Maquina:	100	Maquina:	RECTA	No_Mantto:	MP-10
Marca:	JACK	Modelo:	JK-8991DYNH-4SS	No.Serie:	141104627-81

CUESTIONARIO DE CHEQUEO:

1. ACEITE	
1.1 Sistema de lubricacion	BUENO
1.2 Filtro de aceite	BUENO
2. HERRAGES	
2.1 Mueble	BUENO
2.2 Porta conos	BUENO
2.3 Tacones de la maquina	BUENO
2.4 Pedales	BUENO
3. LIMPIEZA	
3.1 Motor	BUENO
3.2 Mueble	BUENO
3.3 Cabezal	BUENO
4. SISTEMA DE SEGURIDAD	
4.1 Cubre banda	BUENO
4.2 Cubre ojos	BUENO
4.3 Cubre dedos	BUENO
4.4 Tira hilos	BUENO
5. SISTEMA ELECTRICO	
5.1 Clavijas y contactos	BUENO
5.2 Termostato	BUENO
5.3 Celenoide	BUENO
5.4 Caja electrica	BUENO
5.5 Terminales	BUENO
6. SISTEMA NEUMATICO	
6.1 Electrovalbulas	BUENO
6.2 Filtros de aire	BUENO
6.3 Mangeras sin orificios	BUENO
7. VERIFICACION	
7.1 Prueba de funcionamiento	BUENO

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR:

COMENTARIOS:

CAMBIO DE PIEZAS:

OBSERVACIONES:

CIERRE:

El presente Checklist refleja la inspección realizada a cargo del C. XPLOIT, colaborador de la Empresa Hera Apparel S.A. de C.V. perteneciente al Depto: sistemas, mismo checklist deberá funjir como historico para los futuros Mantenimientos Preventivos a realizar.

TIEMPO:

00:00:10 (HH:MM:SS)

XPLOIT

Nombre del Inspector