

INFORME DE REPARACIÓN

Orden:	1	Fecha:	2021-12-08 10:10:37
Cliente:	MARCELO VIDAL	Estado:	REVISADO POR EL TALLER
Observaciones:			
PRUEBA			

Detalles del Vehículo

BATERIA	BATERIA
CINTIRUNES	CINTURONES
DIRECCIÓN	DIRECCION
EJE	EJE
ESCAPE	ESCAPE
FILTRO DE AIRE	FILTRO AIRE
FILTRO DE CABINA	FILTRO CABINA
FRENOS	FRENOS
LIQUIDO DE TRANSMICION	LIQUIDO
LUCES	LUCES
PARABRISAS	PARABRISAS
PATRON DE DESGASTE NEUMATICO	PATRON
REFRIGERANTE	REFRIGERANTE
SUSPENCIÓN	SUSPENSION
TIPO DE REPARACIÓN NEUMATICO	NINGUNA

Repuestos usados:

BUJIAS
LLANTAS
BUJIAS
LLANTAS