

 <b>LED SA</b> <small>MARMOLINAS Y CARBONATOS</small>	<h1 style="text-align: center;">INFORME DE ACCIÓN</h1>	<b>X</b>	<b>CORRECTIVA</b>
			<b>PREVENTIVA</b>
<b>Tema /Asunto: Reclamación LAPISA</b>		<b>Ref: 13-2022</b>	
		<b>Fecha inicio: 24/AGO/22</b>	
		<b>Realizado por: JORGE ALVARADO</b>	
<b>1.- Personas que participan en la acción y coordinador:</b> Jorge Alvarado (Gerente de Planta) Felipe Vega (jefe de producción) Gerardo Guerrero (jefe de mantenimiento) Eliseo Ortega (Almacén y Bodega PT)	<b>2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar:</b>  Contaminación por tornillos/metales en sacos de 25kg de materia prima		
<b>3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:</b>  Tenemos electroimanes en todas las bandas transportadoras para evitar contaminación por metales y daño a molinos (fotos en ANEXO 1)			
<b>4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:</b>  <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">1. PRODUCCIÓN.</div> Se le cayó un tornillo al montacargas al momento de posicionar el maxi saco en la tolva de empaque. <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">2. MANTENIMIENTO.</div> Personal de mantenimiento dejó los tornillos sobre un maxi saco y así se llevo a proceso de empaque <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">3. ALMACÉN</div> El empaque se recibió contaminado			
<b>5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:</b>  			
<b>6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:</b>  			
<b>7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:</b>  			
<b>8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:</b>  			
NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES IMPLANTADAS O BIEN SE HAYAN ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE		<b>Firma Responsable de la acción:</b>   <b>Fecha cierre:</b>	