BRASIL
FNB1A77

Vw novo Fox 1.0 8v 76cv

Prata · 2015

HODÔMETRO
109.622 km

CLIENTE
Danilo Pereira Da Silva Rodrigues

DEFEITO RELATADO / SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

Vazamento de óleo e luz do ABS acesa

PEÇAS APROVADAS

28 itens

OK	QTD.	PEÇA / COMPONENTE
☐	2	Peça de teste número 1 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 2 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 3 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 4 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 5 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 6 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 7 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 8 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 9 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço

PEÇAS APROVADAS

28 itens

OK	QTD.	PEÇA / COMPONENTE
☐	2	Peça de teste número 10 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 11 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 12 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 13 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 14 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 15 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 16 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 17 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 18 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 19 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 20 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 21 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 22 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 23 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 24 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço

PEÇAS APROVADAS

28 itens

OK	QTD.	PEÇA / COMPONENTE
☐	2	Peça de teste número 25 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	3	Peça de teste número 26 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	1	Peça de teste número 27 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço
☐	2	Peça de teste número 28 com descrição razoavelmente comprida para ocupar espaço

SERVIÇOS E MÃO DE OBRA APROVADOS

18 itens

OK	QTD.	SERVIÇO A EXECUTAR
☐	1	Serviço 1: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 2: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 3: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 4: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 5: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 6: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 7: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 8: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 9: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 10: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 11: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 12: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto

SERVIÇOS E MÃO DE OBRA APROVADOS

18 itens

OK	QTD.	SERVIÇO A EXECUTAR
☐	1	Serviço 13: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 14: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 15: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 16: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 17: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto
☐	1	Serviço 18: substituição, regulagem e teste funcional do conjunto

ANOTAÇÕES DO MECÂNICO

TESTE DE RODAGEM

- ☐ Realizado
- ☐ Sem anormalidades
- ☐ Retornar à bancada

RODAGEM (KM)

MECÂNICO RESPONSÁVEL

DATA / HORA

CÓDIGOS DE FALHA (SCANNER) E ANOTAÇÕES DE DIAGNÓSTICO

```
2015 Volkswagen Fox 1.0L L4 8V Flex EA111 Date: 05/11/2026 09:09:
Pré-varredura
Vehicle System Report
VEHICLE INFORMATION
MAKE Volkswagen
YEAR 2015
MODEL Fox
ENGINE 1.0L L4 8V Flex EA111
SYSTEM CodeScan
VIN 9BWAA45ZXF4009621
ODOMETER 109622 Km
LICENSE PLATE FNB1A77
CODE SCAN RESULTS
Systems Analyzed: 10
03-Sistema eletrônico do freio: 4
09-Unidade eletrônica central
15-Airbag
17-Painel de instrumentos
25-Imobilizador (separado)
44-Direção assistida (separado): 1
46-Sistemas Comforto
Códigos do OBDII ($03)
```

```
Códigos permanentes do OBDII ($0A)
Códigos OBDII pendentes ($07)
03-Sistema eletrônico do freio
C101D29 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, intervalo/desempenho
C101D07 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, mau funcionamento mecânico
C101D29 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, intervalo/desempenho
C101D29 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, intervalo/desempenho
44-Direção assistida (separado)
U112300 | Valor de erro do barramento de dados recebido
READINESS MONITORS
Testes concluídos
Falha de ignição
Sistema de combustível
Componente abrangente
Catalisador
Sistema evaporativo
Sensor de oxigênio
Aquecedor do sensor de oxigênio
```