

# Reporte de Inspecciones

Placa	Fecha	Kilometraje	Estado	Observaciones	Campos sin marcar
TFP812	2025-05-19 19:33	455899	Incompleto	El freno de mano esta fallando	Funcionamiento del freno de estacionamiento.
YUT456	2025-05-19 21:49	411236	Incompleto	El vehiculo tiene algunos inconvenientes tanto en la parte exterior como interior	Estado de la carrocería. Luces direccionales. Cinturones de seguridad (sin daños y funcionando correctamente). Ajuste de los asientos y espejos (para una buena visibilidad).
TFP812	2025-05-20 02:41	899655	Completo		Todo diligenciado
TFP812	2025-05-20 13:35	856332	Completo		Todo diligenciado
TFP812	2025-05-20 14:49	456332	Incompleto		Faros delanteros. Luces traseras. Luces direccionales. Cinturones de seguridad (sin daños y funcionando correctamente). Ajuste de los asientos y espejos (para una buena visibilidad). Limpiar y ajustar los espejos interiores y exteriores. Panel de instrumentos (verificación de luces de advertencia y errores). Funcionamiento del freno de estacionamiento.
TFP812	2025-05-21 02:01	566322	Incompleto		Estado de la carrocería. Faros delanteros. Luces traseras. Luces direccionales. Panel de instrumentos (verificación de luces de advertencia y errores). Funcionamiento del freno de estacionamiento. cedula de ciudadania Licencia de Conduccion SOAT TecnicoMecanica Realizo esta inspección bajo mi total responsabilidad y declaro que los ítems marcados serán con base en lo observado en el vehículo. Declaro el no consumo de sustancias psicoactivas y/o bebidas embriagantes. Manifiesto que mi estado es óptimo para ejecutar la conducción del vehículo asignado. Verificacion de los niveles de aceite del motor. Nivel de refrigerante del radiador. Nivel del liquido de frenos. Nivel de líquido de dirección hidráulica "Si aplica".
TFP812	2025-05-21 18:49	556332	Completo		Todo diligenciado