

Registrar Nueva Muestra

Registra la información obtenida durante el muestreo de campo.



18 Oct, 2024



Información de la muestra

Código de muestra (Autogenerado)

M-2024-081

Nombre del punto de muestreo

Ej. Río Caimito - Estación Capira

Fecha

18/10/2024



Hora

09:30 AM



Técnico responsable

Ing. Carlos Chen

Técnico responsable

Ing. Carlos Chen

Tipo de Agua

Agua potable

Agua superficial

Agua residual

Agua residual tratada

Parámetros de campo

Se muestran según el tipo de agua y la normativa aplicable (Superficial - COPANIT).

pH

7.4

pH

Temperatura

26.5

°C

Oxígeno disuelto

6.8

mg/L

Turbidez

4.2

NTU

Conductividad

150

µS/cm

Cancelar

Guardar muestra



Ing. Carlos Chen

MINSA - Panamá

Panama Water Monitoring



Watershed overview

3 ONLINE

Live network · Updated 2 min ago



Watershed stations

3 active stations

	Río Pacora pH 7.2	Basin 142 Optimal
	Río Chagres pH 6.5	Basin 115 Warning
	Río La Villa pH 5.8	Basin 128 Critical

← Station Metrics



Water Quality Score

Excellent quality

COPANIT 35-2000 Compliant

Water parameters

Updated 8 min ago



7.2 pH

pH

Normal



6.8 mg/L

Dissolved Oxygen

Good



2.4 NTU

Turbidity

Acceptable



25.3 °C

Temperature

Register New Field Sample



Validated against national standards

×

New Sample Entry

**LIVE GPS POSITION**

9°04'52.1"N 79°17'44.2"W

GPS Locked

Watershed

Río Pacora · Basin 142



pH

7.2

pH

Dissolved Oxygen

6.8

mg/L

Turbidity

2.4

NTU

Temp

25.3

°C

**Attach Sample Photo**

Document water conditions on site

Validate & Upload to SINIA



Sample Registered!

Complies with Panama COPANIT 35-2000
regulations

FOLIO

PA-142-2026-89

 **SYNC STATUS**
MiAMBIENTE Server Connected

[Return to Dashboard](#)

Preservando el Recurso Hídrico de Nuestro País

Sistema avanzado de control, muestreo y evaluación normativa de aguas continentales y residuales según estándares COPANIT.

Acceso al Sistema

Inicie sesión para gestionar las muestras ambientales.

Correo Electrónico Institucional

 carlos.chen@minsa.gob.pa

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)





Iniciar Sesión

Solicitar Creación de Cuenta

Panel General de Control

Bienvenido Ing. Carlos Chen | Resumen nacional de muestreos de agua

Total de Muestras (Mes)

1,248

Registradas a nivel nacional

Muestras que Cumplen

984

Dentro de límites normativos

Muestras que NO Cumplen


184

Parámetros fuera de norma

Pendientes de Laboratorio

80

En proceso de análisis



Últimas Muestras Evaluadas

+ Registrar muestra

Código	Punto de Muestreo	Tipo de Agua	Estado
M-2024-001	Río Chagres - Estación Alajuela	Superficial	Cumple
M-2024-002	Planta Potabilizadora Chilibre	Potable	Pendiente
M-2024-003	Salida Residual - Zona Libre Colón	Residual Tratada	No Cumple

Alertas Críticas Recientes

 pH Fuera de Límites

Muestra M-2024-003 en Colón presenta pH de 5.2 (Fuera del estándar COPANIT).

 Análisis Retrasado

Muestra M-2024-012 en Chame excede las 48 horas de incubación para coliformes.

Registrar Nueva Muestra

Ingrese los datos de campo para iniciar el proceso de seguimiento

Datos de Identificación y Campo

Código de Muestra (Autogenerado)

M-2024-081

Punto de Muestreo / Nombre

Río Caimito - Estación Capira

Fecha de Colecta

18/10/2024

Hora de Colecta

09:30 AM

Tipo de Agua

Potable

Superficial

Residual

Residual Tratada

Parámetros Medidos en Campo

pH

7.4

Temperatura (°C)

26.5

Oxígeno Disuelto (mg/L)

6.8

Conductividad (µS/cm)

150

Cancelar

Guardar Muestra

Normativa de Referencia

Al seleccionar "Superficial", el sistema cargará los límites estipulados en la norma nacional COPANIT para aguas continentales.



Ing. Carlos Chen
M. Ambiente

Ingreso de Resultados de Laboratorio

Especifique y valide los resultados físico-químicos recibidos

🔍 Buscar por código: M-2024-002

Buscar Muestra

Valores de Laboratorio - Muestra M-2024-002

Tipo de agua: Potable | Origen: Planta Potabilizadora Chilibre

Turbidez (UNT)

Máx: 5.0 UNT

1.2

Cloro Libre Residencial (mg/L)

Límite: 0.8 a 2.0 mg/L

1.5

Coliformes Totales (UFC/100mL)

Límite: 0

0

Escherichia coli (UFC/100mL)

Límite: 0

0

Cargar Certificado Firmado (PDF)



certificado_lab_chilibre_1810.pdf (Adjuntado)

Guardar y Enviar a Evaluación

Siguiente Estado del Flujo

Estado Posterior

Listo para evaluación



Ing. Carlos Chen
M. Ambiente

Evaluación Automática

Comparación automática contra normas sanitarias de Panamá

Muestra M-2024-003

Normativa Aplicada: COPANIT 35-2019 (Aguas Residuales Tratadas)

MUESTRA FUERA DE NORMA

Resultados vs Límites Permitidos

Parámetro	Resultado Muestra	Límite COPANIT	Estado
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	180 mg/L	Máx: 100 mg/L	No Cumple
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	25 mg/L	Máx: 35 mg/L	Cumple
Aceites y Grasas	4 mg/L	Máx: 10 mg/L	Cumple

Historial y Reportes

Consulte el registro histórico y exporte informes normativos

Filtros de Búsqueda

Tipo de Agua

Rango de Fechas

Estado de Evaluación

Continental/Superficial

01/10/2024 - 18/10/2024

Todos

Muestras Encontradas

Generar reporte PDF

Código	Punto de Muestreo	Ubicación	Estado
M-2024-001	Río Chagres - Estación Alajuela	Colón	Cumple
M-2024-002	Planta Potabilizadora Chilibre	Panamá	Pendiente
M-2024-003	Salida Residual - Zona Libre Colón	Colón	No Cumple

Mapa de Puntos de Muestreo

Visualiza la ubicación y el estado de las muestras registradas.

 Dashboard

 Registrar Muestra

 Resultados Lab

 Evaluación Normativa

 Mapa de Muestreos

 Historial y Reportes

Tipo de agua

Estado


Fecha

Cumple

No cumple

Pendiente de laboratorio

Muestra reciente



Puntos registrados

4 muestras visibles

- M-2024-001

Cumple

Río Chagres
- M-2024-002

Pendiente

Planta Potabilizadora Chilibre
- M-2024-003

No cumple

Zona Libre Colón
- M-2024-004

Cumple

Río Cabra