

REGISTRO DE ATENDIMENTO

- ☒ Ocorrência nº 227/2019 ☐ Relatório de Campo
☐ Retorno da Ocorrência nº _____/____ ☐ Auto de Constatação ☒ Fotos
☐ Vistoria Preventiva ☐ Outro: _____

Endereço:

Rua 3122, n.º 75

Bairro:

Centro

Descrição:

Queda de materiais de edifício em construção

Origem:

DESCRIÇÃO DOS FATOS

No Vistoria ao local constatamos que, a partir do relato do, recentemente, o edifício em construção constantemente deixa cair partículas de materiais usados no revestimento externo. Em imagens mostradas por ele vemos carros e pessoas pingos de arranhadura sobre a lataria. Com relação a edificação em si, notamos que existe o esqueleto de proteção, mas a tela que deveria recobrir toda a área de trabalho se encontra parcialmente instalada. Inclusive no momento da presente vistoria uma transeunte também relatou que parte de materiais quase o atingiu. Em suma, vemos que falta um pouco de cuidado com relação a segurança por parte do construtor. Desse modo, será lavrada a notificação p/ exigir-se a melhoria neste quesito.


BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DATA: 10 / 05 / 2019

HORA: _____

Identificação:

Nome: EDUARDO AMORIM
CPF: 586.150.400-87
Telefones: (47) 99151-6745


Assinatura

Engenheiro da Claudinei Triches
Nome: _____ Eng.º Civil - CREA/SC 029863-0
CPF/Matr./Reg. Classe: Defesa Civil

Nome: _____
CPF/Matr./Reg. Classe: _____

Assinatura

Assinatura