

Example Report


Report # 134157

Format # 1E

Date 21/10/2017

Lab technician	Department	Location	Requester	Req. Dep.	Req. Location
John Doe	Metrology	Lab 3C	Jane Doe	Engineering	Room 2A

Drawing



Sample	Measuring tool	Batch	Material	A	B	C	Result
1	Leica 1	31543	MF-01	21,04	10,05	7,02	OK
2	Leica 1	31543	MF-01	21,06	10,06	7,01	OK
3	Leica 1	31543	MF-01	21,07	10,07	7,00	OK
4	Leica 1	31544	MF-02	21,10	10,05	6,99	FAIL
5	Leica 1	31544	MF-02	21,07	10,04	6,98	OK
6	Leica 1	31544	MF-02	21,02	10,04	7,00	OK