LOGO

Fluxo Técnico (Tablet 1280x800)

Fluxo Engenheiro (Desktop 1440x900)

TABLET VIEW (1280x800) - LOGIN

LOGO

Campo de usuário

Campo de senha

LOGIN

TABLET VIEW (1280x800) - MAIN MENU

MENU PRINCIPAL

X Buscar equipamento por Tag

Tarefas do dia

X

X Diagnóstico rápido

X Registrar evidências

X Histórico resumido

LOGO

Fluxo Técnico (Tablet 1280x800)

Fluxo Engenheiro (Desktop 1440x900)

TABLET VIEW (1280x800) - SEARCH EQUIPMENT

BUSCAR EQUIPAMENTO POR TAG		Voltar
Digite a TAG do equipamento	Resultados da Busca	
Ex: BC-001, ME-045 BUSCAR EQUIPAMENTO	BC-001 - Bomba Centrífuga Operacional	
	BC-002 - Bomba Centrífuga Manutenção	$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$
	ME-045 - Motor Elétrico Operacional	$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$

LOGO

TABLET VIEW (1280x800) - TASK LIST

LISTA DE TAREFAS

Voltar

Bomba Centrífuga BC-001

Status: Pendente

Motor Elétrico ME-045

Status: Em execução

Compressor CP-012

Status: Concluído

Válvula de Controle VC-089


Status: Pendente

Adicionar nova tarefa

TABLET VIEW (1280x800) - QUICK DIAGNOSIS

DIAGNÓSTICO RÁPIDO		Voltar
Equipamento Selecionado BC-001 - Bomba Centrífuga		
Checklist Rápido Vibração Normal OK	Recomendações da IA • Verificar origem do ruído no mancal traseiro	
Temperatura Normal OK Ruído Operacional Alerta	Programar inspeção detalhada em 7 dias Considerar lubrificação preventiva Manitarar tandância de vibração	
Vazamentos OK Pressão Adequada OK	Monitorar tendência de vibração	
REGISTRAR EVIDÊNCIA	VER DETALHES	

TABLET VIEW (1280x800) - REGISTER EVIDENCE



TABLET VIEW (1280x800) - HISTORY SUMMARY

TÓRICO RESUN	MIDO			Vo
tros				
eríodo	Equipar	mento		Status
tividades Recente	BC-001	Manutenção Preventiva	Concluído	Estatísticas 15
27/03/2024	ME-045	Inspeção Visual	Concluído	Concluídas
	ME-045 CP-012	Inspeção Visual Troca de Filtro	Concluído Em Andamento	Concluídas 3 Em Andamento