



CUT N.º 166029-2020

Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL













| Uniformizació | - | reo históricos y fuentes contaminantes identificadas Locumba (U.H. 1316) |
|---------------|--|---|
| Proyecto | Elaboración del Diagnóstico de la Hidrográfica Locumba | Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales en la Unidad |
| Organizado | AAA I Caplina-Ocoña, DCERH y PO | GIRH |
| Objetivo | Uniformizar la red histórica de punt Cuenca Locumba (U.H. 1316) | os de muestreo y fuentes contaminantes identificadas en la |
| | Profesional | Cargo |
| | Blga. Melissa Salbatier Portugal | Profesional Especialista de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos – DCERH / ANA |
| | Ing. Roland Jesús Valencia Manchego | Director Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña |
| | Ing. Jacqueline L. Figueroa Zavala | Profesional Responsable en Calidad de Recursos Hídricos – Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña / ANA |
| Participantes | Ing. Sixto Celso Palomino García | Administrador Administración Local de Agua Caplina - Locumba |
| | Blgo. José Alberto Calizaya Anco | Especialista en Calidad del Agua de la ALA Caplina Locumba |
| | Ing. Lourdes Escobar Quispe | Coordinadora de calidad de los recursos hídricos del PGIRH |
| | Lic. Luz Luyo Campoverde | Locadora del PGIRH |
| | Bach. Eder Sánchez Romero | Locador SIG PGIRH |
| | Ing. Elvia Y. Aragón León | Locadora – Elaboración de Diagnóstico / AAA I C-O |
| | Ing. Ångel J. Velarde Frías | Locador SIG – Apoyo en Diagnostico / AAA I C-O |

1. ANTECEDENTES

www.minagri.gob.pe

- 1.1. La Resolución Jefatural Nº 072-2019-ANA, que aprueba el Plan Estratégico Institucional, PEI 2019-2024, establece en los lineamientos generales fortalecer el sistema de información integrado, oportuno y confiable sobre los recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión.
- 1.2. La Resolución Jefatural Nº 165-2019-ANA, que aprueba la actualización del Manual de Operaciones del Proyecto "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas", contempla el Subcomponente I.A Fortalecimiento de la generación de información para Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y el Subcomponente I.B Mejoramiento de la Planificación y Toma de Decisiones en GIRH. Asimismo, es uno de los objetivos del fortalecimiento contar con una base de datos robusta y de calidad sobre la GIRH a través de la digitalización de información y el desarrollo de mecanismos de control de calidad.
- 1.3. En el marco del proceso de Elaboración del Diagnóstico de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales en la Unidad Hidrográfica Locumba, y objetivos del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) de la ANA, que cuenta con el Módulo de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (Módulo de la DCERH), se debe registrar los resultados de los monitoreos de calidad de recursos hídricos realizados hasta el año 2019.







CUT N.º 166029-2020


Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 2.1. Con fecha 15 de setiembre del año en curso, se inicia la uniformización de puntos de muestreo históricos de la calidad de los recursos hídricos en el ámbito de la Cuenca Locumba (U.H. 1316).
- 2.2. La consolidación de puntos de muestreo histórico y fuentes contaminantes, es un trabajo coordinado que se llevó a cabo con el profesional especialista de calidad de la ALA Caplina Locumba, en conjunto con la coordinación y supervisión de la coordinación del PGIRH, profesional responsable de calidad de recursos hídricos de la AAA I Caplina Ocoña, profesional especialista de la DCERH y profesionales especialistas a cargo del diagnóstico.
- 2.3. El desarrollo de reuniones para llevar a cabo el proceso de uniformización de puntos de muestreo históricos, ha permitido la revisión de la información histórica proveniente de las acciones de vigilancia en el ámbito de la Cuenca Locumba (U.H. 1316). Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:

Fecha: 28/09/2020 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Fecha: 02/10/2020 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Fecha: 07/10/2020 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Fecha: 09/10/2020 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Fecha: 15/10/2020 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.


2.4. El archivo documental empleado para el proceso de uniformización de puntos de muestreo históricos, está conformado por los informes técnicos (y anexos) de monitoreo de calidad de recursos hídricos superficiales y los informes de ensayo de laboratorio; archivos brindados por la ALA Caplina Locumba (Cuadro 1).



| N° | Informe Técnico | Fecha del Informe Técnico | Fecha del Monitoreo | Período |
|----|---|---------------------------------|------------------------|----------|
| 1 | 1185-2011-ANA-DGCRH/RGC | 8/03/2012 | Set-11 | 2011-I |
| 2 | 001-2012-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/LGEQ | 14/03/2012 | Oct-11 | 2011-II |
| 3 | 002-2012-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/LGEQ | 7/04/2012 | Dic-11 | 2011-III |
| 4 | 006-2012-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/LGEQ | 28/06/2012 | Mar-12 | 2012-I |
| 5 | 007-2012-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/CHL | 23/10/2012 | Ago-12 | 2012-II |
| 6 | 002-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/CHL | 8/01/2013 | Dic-12 | 2012-III |
| 7 | 004-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/CHL | 8/03/2013 | Feb-13 | 2013-I |
| 8 | 005-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/CHL | 1/07/2013 | Abr-13 | 2013-II |
| 9 | 009-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA LOCUMBA-TACNA/CHL | 31/07/2014 | Oct a Nov- 13 | 2013-III |
| 10 | 002-2014-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA-TACNA/CHL | 10/10/2014 | Feb-14 | 2014-I |
| 11 | 004-2014-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA LOCUMBA-TACNA/CHL | 10/10/2014 | Abr-14 | 2014-II |
| 12 | 008-2014-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA LOCUMBA-TACNA/CHL | 22/12/2014 | Ago-14 | 2014-III |
| 13 | 011-2014-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA LOCUMBA-TACNA/CHL | 11/11/2014 | Nov-14 | 2014-IV |
| 14 | 031-2016-ANA-AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA | 6/08/2016 | Set-15 | 2015-I |











CUT N.º 166029-2020

Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL

| an Close |
|---|
| NO. SUTTO CHISO PALIGNACT VÁRCIA ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR |















Fuente: Archivo físico y/o digital de informes técnicos de monitoreo de calidad de agua superficial de la ALA Caplina-Locumba y DCERH.

2.5. El desarrollo de reuniones para llevar a cabo el proceso de uniformización de fuentes contaminantes, ha permitido la revisión de la información histórica proveniente de las acciones de vigilancia en el ámbito de la Cuenca Locumba (U.H. 1316). Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:

Fecha: 13/10/2020
 Fecha: 03/11/2020
 Fecha: 03/11/2020
 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
 Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.

- 2.6. El archivo documental empleado para el proceso de uniformización de fuentes contaminantes, está conformado por los informes técnicos (y anexos) de la identificación de fuentes contaminantes activas relacionadas con los recursos hídricos superficiales; archivos brindados por la AAA I Caplina- Ocoña y la ALA Caplina-Locumba.
- 2.7. En el Cuadro 2, se detalla la información brindada por la AAA I Caplina- Ocoña y la ALA Caplina-Locumba para el análisis de códigos y coordenadas de las fuentes contaminantes identificadas en el ámbito de la Cuenca Locumba (U.H. 1316).

Cuadro 2: Informes de identificación de fuentes contaminantes, Cuenca Locumba (U.H. 1316), 2011 al 2019

| N° | Informe Técnico | Fecha del Informe Técnico | Fecha de Intervención |
|----|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 0177-2011 ANA-DGCRH_RGC-HTV | 28/02/2011 | nov / dic-2010 |









CUT N.º 166029-2020

Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL



| N° | Informe Técnico | Fecha del Informe Técnico | Fecha de Intervención |
|----|--|---------------------------|--------------------------|
| 2 | 008-2013-ANA-PMGRH-CUENCA CAPLINA- TACNA/CHL/JACA | 30/12/2013 | oct-13 |
| 3 | 006-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA | 02/2017 | feb / mar-16 |
| 4 | 015-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA | 30/03/2017 | mar-17 |
| 5 | 009-2018-ANA.AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA | 27/06/2018 | may / jun-18 |
| 6 | 003-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA | 27/03/2019 | mar-19 |

Fuente: Archivo físico y/o digital de informes técnicos de identificación de fuentes contaminantes de AAA I Caplina- Ocoña y la ALA Caplina-Locumba.


La información indicada en los **Cuadros 1 y 2** se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1Z4cc6nzlhYLxD2GevEvx-fissUTJ_39D?usp=sharing

ACUERDOS



 En consenso se uniformiza los códigos y coordenadas de 38 puntos de muestreo históricos de la Cuenca Locumba (U.H. 1316), los mismos que serán registrados y empleados para la carga de información en el Módulo de la DCERH. El cuadro de puntos de muestreo se detalla en el Anexo 1 de la presente acta, asimismo se precisa lo siguiente:



- En base a la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, la red de monitoreo de calidad de recursos hídricos superficiales de la Cuenca Locumba (U.H. 1316), presenta 24 puntos de muestreo clasificados en las Categorías 3 y 4, según la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. En tanto que, 14 puntos de muestreo se encuentran clasificados transitoriamente según la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N.º 004-2017-MINAM).
- 3.2. En consenso se uniformiza y consolida los códigos y coordenadas históricas identificados en 27 informes técnicos de monitoreo de calidad de recursos hídricos superficiales de la Cuenca Locumba (U.H. 1316). La consolidación de estos datos se detalla en el Anexo 1, y el resumen histórico de códigos y coordenadas se detalla en el **Anexo 2**, asimismo se precisa lo siguiente:
 - Se actualizó la descripción de los puntos de muestreo con codificación "LSuch4S", "QCara1" y "QAchi1".
 - Se actualizó la codificación del punto de muestreo "1316RSala1" a "RJaru1", en base a la Carta Nacional 1: 100 000 (versión digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), la cual indica que este punto se ubica en el río denominado Jaruma. Asimismo, se procedió a actualizar la descripción del punto en mención "Rio Jaruma, a 150 m aguas arriba de la sección hidrométrica la Yesera.".














CUT N.º 166029-2020

Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL



- Se actualizó la codificación del punto de muestreo "1316RLocu2" a "RSala2", en base a la Carta Nacional 1: 100 000 (versión digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), la cual indica que este punto se ubica en el río denominado Salado.
- Se actualizó la descripción de 20 puntos de muestreo: RJaru1, RCall1, RCall2, RCall3, RCuri1, RCuri2, Rllab1, Rllab2, RSala1, RSala2, RLocu3, RLocu4, RLocu5, QHond1, RCalu1, RCint1, QBoro1, CVent1, RCali1 y RLocu6.
- Se actualizó la codificación del punto de muestreo "1316QColo" a "RCalu1", en base a la Carta Nacional 1: 100 000 (versión digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU), la cual indica que este punto se ubica en el río denominado Calumbraya.
- Se actualizó la ubicación de los puntos de muestreo de la Laguna Aricota; consensuando 8 puntos de muestreo: LAric1S, LAric1F, LAric2S, LAric2F, LAric3S y LAric3F como puntos activos; LAric4S y LAric4P como puntos inactivos.
- Las coordenadas asignadas a los puntos de muestreo LAric1 y LAric2, corresponden al informe técnico 007-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA.
- Se actualizó la ubicación de los puntos de muestreo de la Laguna Suches; consensuando 7 puntos de muestreo: LSuch1S, LSuch1F, LSuch2S, LSuch2F, LSuch3S, LSuch3F y LSuch4S
- Las coordenadas asignadas a los puntos de muestreo LSuch1 y LSuch2, corresponden al informe técnico 007-2019-ANA-AAA.CO-ALA.CL-AT/CAJA.
- Se actualizó la descripción del punto de muestreo "RHuay1" toda vez que se le había asignado el tipo "arroyo"; sin embargo, según la Carta Nacional 1: 100 000 (versión digital al 2002 automatizada por INRENA, MINEDU) el tipo de cuerpo de agua es "río".
- El punto de muestreo "1316CVent1" con descripción "Canal Ventana 1, salida proveniente de la laguna Aricota" y coordenadas "este 359 738 norte 807 7914", no se ha incluido en la red de monitoreo de calidad de recursos hídricos superficiales de la Cuenca Locumba (U.H. 1316); debido a que corresponde a un tipo de infraestructura hidráulica. Adicionalmente, se precisa que el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, define los criterios para el establecimiento de la red de puntos de muestreo, basados en cuerpos de agua natural (río, quebrada, cocha, manantial, laguna, lago, embalse, mar, bahía, estuario, manglar o marisma)
- 3.3. Se uniformiza la clasificación (Origen, Naturaleza y Tipo) y descripción de 17 fuentes contaminantes identificadas en el ámbito de la Cuenca Locumba (U.H. 1316), según el Lineamiento para la Identificación y Seguimiento de Fuentes Contaminantes relacionadas con los Recursos Hídricos aprobado mediante R.J. N.° 136-2018-ANA. El detalle se encuentra en el **Anexo 3**.
- 3.4. Para el consenso de la actualización y uniformización de la información se ha empleado las siguientes normas y documentación base:
 - Resolución Ministerial N.º 033-2008-AG, que aprueba la Metodología de Codificación de Unidades Geográficas de Pfafstetter, Memoria Descriptiva y el Plano de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú.
 - Resolución Jefatural Nº 319-2015-ANA, que aprueba la Guía para Realizar Inventarios de Fuentes Naturales de Agua Superficial.
 - Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.























CUT N.º 166029-2020

Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL

- Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, que aprueba la Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales.
- Resolución Jefatural Nº 136-2018-ANA, que aprueba los Lineamientos para la Identificación y Seguimiento de Fuentes Contaminantes relacionadas con los Recursos Hídricos.
- Carta nacional 1/100 000 (formato Shape), versión digital al 2002 automatizada por INRENA MINEDU.
- Carta nacional 1/100 000 escaneadas, Geovisor de Cartas Topográficas, Instituto Geográfico Nacional. https://www.idep.gob.pe.
- Mapa Base del Perú 1:100 000, que contiene Información visual de vectores clasificados por Capas; estos vectores son: Transporte y Comunicaciones, Cultural, Hidrografía y Fisiografía, Instituto Geográfico Nacional.
 - https://portalgeo.idep.gob.pe:8443/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/8619d17a-3810-4b7c-9f02-25da971ff3bd

El contenido de la presente acta ha sido aceptado, por lo que los asistentes proceden a firmarla en señal de conformidad, con fecha 17 de noviembre de 2020 a las 18:00 hrs.

De la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos:

Lic. Melissa Salbatier Portugal

Profesional Especialista AESFRH – DCERH Autoridad Nacional del Agua

De la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña:

Ing. Roland Jesús Valencia Manchego

Director
Autoridad Administrativa del Agua I Caplina ocoña
Autoridad Nacional del Agua

100 mg

Ing. Sixto Celso Palomino Garcia

Administrador
Administrador Local de Agua Caplina Locumba
Autoridad Nacional del Agua







CUT N.º 166029-2020

Acta Nº 01-2020- ANA-AAA.CO-ALA.CL

Ing. Jacqueline L. Figueroa Zavala

Profesional Responsable en Calidad de Recursos Hídricos Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña Autoridad Nacional del Agua Blgo. José Alberto Calizaya Anco

Blgo José A. Calizaya Anco Especialista calidad de agua ALA Caplina Locumba

Especialista de Calidad de Agua Administración Local de Agua Caplina Locumba Autoridad Nacional del Agua

Ing. Elvia Y. Aragón León

Locador - Elaboración de Diagnóstico / AAA I C-O

Ing. Angel J. Velarde Frías

Locador SIG - Apoyo en Diagnóstico / AAA I C-O

Del Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas:

vo Campoverde

Ing. Lourdes Escobar Quispe

Coordinadora de Calidad de Recursos Hídricos del PGIRH

Lic. Luz Luyo Campoverde

Profesional Especialista del PGIRH

Eder David Sánchez Romero

Profesional Especialista del PGIRH







ANEXO 1

Red de puntos de muestreo de calidad de recursos hídricos superficiales de la Cuenca Locumba (U.H. 1316), 2011 al 2019

| | Autoridad J° Administrativa | Administració n Local de | Tipo de UH cuenca ó | Pfafstette | Nombre | Tipo del Recurso | Nombre del Recurso | Código | Código | DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO | Departa. | Provincia | Distrito | Coo | rdenadas UT | M WGS 84 | Altitud | Ag Clasificación de Cuerpos | ua Tercera Disposición | Estado |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---------|---|--------------|-------------------|------------|------|-------------|-----------|----------|------------------------------------|---|----------|
| | del Agua - AAA | Agua - ALA | intercuenc a | Г | UH (159) | Hídrico | Hídrico | anterior | final | (Recurso hídrico/ubicación) | Борини. | riomida | Biodino | Zona | Este | Norte | m.s.n.m. | de Agua (R.J. 056-2018- ANA) | Complentaria (D.S.N° 004- 2017-MINAM) | Lollado |
| | 1 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch1 | LSuch4S | Laguna Suches, en la orilla cerca al campamento minero SPCC. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 352 051 | 8 126 740 | 4 467 | Cat. 4 | | Inactivo |
| 138 | 2 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Quebrada | Caracara | 1316QCara1 | QCara1 | Quebrada Caracara, de afloramiento geotermal a la margen izquierda del rio Callazas. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 365 426 | 8 117 322 | 4 369 | | Cat. 4 | Inactivo |
| a la | 3 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Quebrada | Azufre Chico | QAzuch1 | QAchi1 | Quebrada Azufre Chico, de afloramiento geotermal a la margen derecha del rio Callazas. | | Candarave | Cairani | 19 | 362 913 | 8 107 426 | 4 120 | | Cat. 4 | Inactivo |
| (3/8) | 4 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Jaruma | 1316RSala1 | RJaru1 | Rio Jaruma, a 150 m aguas arriba de la sección hidrometrica la Yesera. | Tacna | Candarave | Quilahuani | 19 | 369 860 | 8 083 353 | 2 826 | Cat. 4 | | Activo |
| | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Callazas | 1316RCall1 | RCall1 | Rio Callazas, aguas abajo de la confluencia con la quebrada Azufre Chico. | Tacna | Candarave | Cairani | 19 | 362 966 | 8 107 343 | 4 103 | Cat. 4 | | Activo |
| 1 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Callazas | 1316RCall2 | RCall2 | Rio Callazas, aguas abajo del vertimiento del centro poblado Aricota. | Tacna | Candarave | Quilahuani | 19 | 368 042 | 8 082 813 | 2 787 | Cat. 4 | | Inactivo |
| | 7 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Callazas | 1316RCall3 | RCall3 | Rio Callazas, aguas abajo de la confluencia con el rio Jaruma antes del ingreso de la Laguna Aricota. | Tacna | Candarave | Quilahuani | 19 | 367 762 | 8 082 277 | 2 763 | Cat. 4 | | Activo |
| . | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Curibaya | 1316RCuri1 | RCuri1 | Rio Curibaya aguas abajo del campamento Chintari de la Central Hidroelectrica Aricota II. | Tacna | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 350 918 | 8 073 033 | 1 710 | Cat. 3 | | Inactivo |
| GSRECUR R | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Curibaya | 1316RCuri2 | RCuri2 | Rio Curibaya aguas arriba de la confluencia con el rio Ilabaya. | | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 336 264 | 8 067 225 | 1 087 | Cat. 3 | | Activo |
| \$05 Mg 1 | 0 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | llabaya | 1316Rllab1 | Rllab1 | Rio Ilabaya, a 1 km aguas arriba del puente Chejaya. | Tacna | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 341 249 | 8 076 463 | 1 516 | Cat. 3 | | Inactivo |
| 1 | 1 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | llabaya | 1316Rllab2 | Rllab2 | Rio llabaya, aguas abajo del vertimiento de la PTAR de llabaya. | Tacna | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 339 745 | 8 072 879 | 1 340 | Cat. 3 | | Activo |
| 1 | 2 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Salado | 1316RLocu1 | RSala1 | Rio Salado, aguas debajo de confluencia de los rios llabaya con Curibaya. | Tacna | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 336 235 | 8 066 984 | 1 096 | Cat. 3 | | Inactivo |
|) 1 | 3 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Salado | 1316RLocu2 | RSala2 | Rio Salado, aguas abajo del Puente Francisco Antonio de Zela. | Tacna | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 334 329 | 8 065 112 | 1 010 | Cat. 3 | | Activo |
| | 4 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Locumba | 1316RLocu3 | RLocu3 | Rio Locumba, aguas abajo de los vertimientos de Villa Locumba y E.T. PNP Locumba. | Tacna | Jorge Basadre | Locumba | 19 | 311 927 | 8 050 854 | 537 | Cat. 3 | | Activo |
| | 5 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Locumba | 1316RLocu4 | RLocu4 | Rio Locumba, aguas abajo del puente Camiara. | Tacna | Jorge Basadre | Ite | 19 | 304 543 | 8 043 654 | 403 | Cat. 3 | | Inactivo |
| / 1 | 6 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Locumba | 1316RLocu5 | RLocu5 | Rio Locumba, aguas arriba de la bocatoma de ITE. | Tacna | Jorge Basadre | Ite | 19 | 300 080 | 8 036 872 | 282 | Cat. 3 | | Activo |
| 1 | 7 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Quebrada | Honda | 1316QHond | QHond1 | Quebrada Honda, aguas arriba del centro poblado Pampa Sitana (km. 15). | Moquegu a | Mariscal Nieto | Moquegua | 19 | 303 871 | 8 061 222 | 892 | | Cat. 3 | Inactivo |
| 1 | 8 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Calumbraya | 1316QColo | RCalu1 | Calu1 Rio Calumbraya, aguas arriba de su confluencia con el rio llabaya. | | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 339 356 | 8 073 158 | 1 388 | | Cat. 3 | Inactivo |
| 1 | 9 Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Cinto | 1316RCint | RCint1 | Cint1 Rio Cinto, aguas arriba del puente Higuerani. | | Jorge Basadre | llabaya | 19 | 335 223 | 8 081 244 | 2 425 | Cat. 3 | _ | Inactivo |
| 2 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Quebrada | Boroqueña | 1316RBoro | QBoro1 | Boro1 Quebrada Boroqueña, sector Ancocruz, aguas arriba del puente Boroqueña. | | Candarave | Camilaca | 19 | 347 738 | 8 085 234 | 2 812 | | Cat. 3 | Inactivo |
| \ \ \[2 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Calientes | 1316RCali | RCali1 | RCali1 Rio Calientes, aguas arriba de la bocatoma Chiquitoma. | | Candarave | Candarave | 19 | 379 668 | 8 109 167 | 4 396 | Cat. 4 | | Inactivo |





Clasificación de Cuerpos de





















"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

| | "Año de la universalización de la salud" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|----------|------------------|------------|------|-------------|-----------|----------|------------------------------------|--|----------|
| | Autoridad Administrativa | Administració n Local de | Tipo de UH cuenca ó | Pfafstette | Nombre | Tipo del Recurso | Nombre del Recurso | Código | Código final | DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO | Departa. | Provincia | Distrito | Coo | rdenadas UT | TM WGS 84 | Altitud | | de Cuerpos de gua Tercera Disposición | Estado |
| | del Agua - AAA | Agua - ALA | intercuenc a | r | UH (159) | Hídrico | Hídrico | anterior | Tinai | (Recurso hídrico/ubicación) | | | | Zona | Este | Norte | m.s.n.m. | de Agua (R.J. 056-2018- ANA) | Complentaria (D.S.N° 004- 2017-MINAM) | |
| 22 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Callazas | 1316RCall0 | RCall0 | Río Callazas, antes de la confluencia con el río Caracara. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 365 411 | 8 117 342 | 4 369 | Cat. 4 | | Inactivo |
| 23 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Locumba | 1316RLocu6 | RLocu6 | Rio Locumba, ingreso a humedales de Ite (puente Costanera). | | Jorge Basadre | Ite | 19 | 292 594 | 8 019 040 | 9 | Cat. 3 | | Activo |
| 24 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch1 S | LSuch1S | Laguna Suches, al interior parte media a 1,5 km del campamento en dirección al muelle, nivel superficie. | | Candarave | Candarave | 19 | 350 673 | 8 127 271 | 4 460 | Cat. 4 | | Activo |
| 25 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch1F | LSuch1F | Laguna Suches, al interior parte media a 1,5 km del campamento en dirección al muelle, nivel fondo. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 350 673 | 8 127 271 | 4 460 | Cat. 4 | | Activo |
| 26 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch2 S | LSuch2S | Laguna Suches, cerca tributarios y bofedal Huaytire, nivel superficie. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 352 715 | 8 128 900 | 4 460 | Cat. 4 | | Activo |
| 27 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch2F | LSuch2F | Laguna Suches, cerca tributarios y bofedal Huaytire, nivel fondo. | | Candarave | Candarave | 19 | 352 715 | 8 128 900 | 4 460 | Cat. 4 | | Activo |
| 28 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch1 S | LSuch3S | Laguna Suches, al interior a 1 km del muelle en linea recta, nivel superficie. | | Candarave | Candarave | 19 | 350 288 | 8 128 433 | 4 459 | Cat. 4 | | Inactivo |
| 29 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Suches | 1316LSuch1F | LSuch3F | Laguna Suches, al interior a 1 km del muelle en linea recta, nivel fondo. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 350 288 | 8 128 433 | 4 459 | Cat. 4 | | Inactivo |
| 30 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Río | Huaytire | 1316RHuay1 | RHuay1 | Río Huaytire, tributario a Laguna Suches. | Tacna | Candarave | Candarave | 19 | 352 540 | 8 133 815 | 4 519 | | Cat. 4 | Activo |
| 31 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric1S | LAric1S | Laguna Aricota, cerca de las jaulas flotantes, nivel superficie. | Tacna | Candarave | Curibaya | 19 | 360 597 | 8 079 983 | 2 734 | | Cat. 4 | Activo |
| 32 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric1F | LAric1F | Laguna Aricota, cerca de las jaulas flotantes, nivel fondo. | Tacna | Candarave | Curibaya | 19 | 360 597 | 8 079 983 | 2 734 | | Cat. 4 | Activo |
| 33 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric2S | LAric2S | Laguna Aricota, región central, nivel superficie. | Tacna | Candarave | Curibaya | 19 | 363 130 | 8 080 455 | 2 734 | | Cat. 4 | Activo |
| 34 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric2F | LAric2F | Laguna Aricota, región central, nivel fondo. | Tacna | Candarave | Curibaya | 19 | 363 130 | 8 080 455 | 2 734 | | Cat. 4 | Activo |
| 35 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric3S | LAric3S | Laguna Aricota, cerca de ingreso del río Callazas, nivel superficie. | Tacna | Candarave | Quilahuani | 19 | 364 768 | 8 081 585 | 2 734 | | Cat. 4 | Activo |
| 36 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric3F | LAric3F | LAric3F Laguna Aricota, cerca de ingreso del río Callazas, nivel fondo. | | Candarave | Quilahuani | 19 | 364 768 | 8 081 585 | 2 734 | | Cat. 4 | Activo |
| 37 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric1S | LAric4S | LAric4S Laguna Aricota, cerca de caseta de bombeo EGESUR, nivel superficie. | | Candarave | Quilahuani | 19 | 361 716 | 8 079 136 | 2 734 | | Cat. 4 | Inactivo |
| 38 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | Cuenca | 1316 | Locumb a | Laguna | Aricota | 1316LAric2F | LAric4F | Aric4F Laguna Aricota, cerca de caseta de bombeo EGESUR, nivel fondo. | | Candarave | Quilahuani | 19 | 361 716 | 8 079 136 | 2 734 | | Cat. 4 | Inactivo |

























ANEXO 2 (Parte 1 de 5)

Identificación de códigos y coordenadas históricas de los puntos de muestreo de calidad de recursos hídricos superficiales monitoreados en el periodo 2011 a 2019, de la Cuenca Locumba (U.H. 1316)

| 24.11 | 1) 1185-2011-AI | | /RGC | 2) 001-2012-PMGRI | H-CUENCA C. A/LGEQ | APLINA- | 3) 002-2012-PMGRH TACNA | | CAPLINA- | 4) 006-2012-PMGRI | H-CUENCA C A/LGEQ | CAPLINA- | 5) 007-2012-PMGRH TACN | | CAPLINA- | 6) 002-2013-ANA-PMG | GRH-CUENC/ NA/CHL | A CAPLINA- |
|-----------------|------------------|---------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------------|--|------------|
| Código final | | Coor | denada | | | lenada | | | rdenada | | | denada | | | denada | | _ | rdenada |
| IIIIai | Código histórico | Este | Norte | Código histórico | | Norte | Código histórico | Este | Norte | Código histórico | Este | Norte | Código histórico | Este | Norte | Código histórico | Este | Norte |
| LSuch4S | LSuch1 | 362 026 | 8 126 707 | LSuch1 | | 8 126 707 | LSuch1 | 352 026 | 8 126 707 | LSuch1 | | 8 126 707 | LSuch1 | 352 051 | 8 126 740 | LSuch1 | 352 284 | 8 128 112 |
| QCara1 | V1-Q | 365 426 | 8 117 322 | V1-Q | | 8 117 322 | V1-Q | 365 426 | 8 117 322 | QCara1 | 365 426 | 8 117 322 | | | | | | |
| QAchi1 | V2-Q | 362 913 | 8 107 426 | V2-Q | 362 913 | 8 107 426 | V2-Q | 362 913 | 8 107 426 | QAzuch1 | 362 913 | 8 107 426 | | | | | | |
| RJaru1 | RSala1 | 369 860 | 8 083 353 | RSala1 | 369 860 | 8 083 353 | RSala1 | 369 860 | 8 083 353 | RSala1 | 369 860 | 8 083 353 | RSala1 | 369 921 | 8 083 372 | RSala1 | 369 921 | 8 083 372 |
| RCall1 | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | RCall1 | 362 962 | 8 107 345 |
| RCall2 | RCall2 | 368 123 | 8 082 970 | RCall2 | 368 123 | 8 082 970 | RCall2 | 368 123 | 8 082 970 | RCall2 | 368 123 | 8 082 970 | RCall2 | 368 042 | 8 082 813 | RCall2 | 368 049 | 8 082 938 |
| RCall3 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 | RCall3 | 367 068 | 8 082 365 | RCall3 | 367 290 | 8 082 372 |
| RCuri1 | RCuri1 | 350 918 | 8 073 033 | RCuri1 | 350 918 | 8 073 033 | RCuri1 | 350 918 | 8 073 033 | RCuri1 | 350 918 | 8 073 033 | | | | | | |
| RCuri2 | RCuri2 | | 8 067 218 | RCuri2 | | 8 067 218 | RCuri2 | 336 260 | | RCuri2 | | 8 067 218 | RCuri2 | 336 260 | 8 067 218 | RCuri2 | 336 264 | 8 067 225 |
| Rllab1 | Rllab1 | | 8 076 463 | Rllab1 | | 8 076 463 | Rllab1 | | 8 076 463 | Rllab1 | | 8 076 463 | | | | | | |
| Rllab2 | Rllab2 | | 8 072 844 | Rllab2 | | 8 072 844 | Rllab2 | 339 735 | | Rllab2 | | 8 072 844 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 |
| RSala1 | RLocu1 | | 8 066 984 | RLocu1 | | 8 066 984 | RLocu1 | 336 235 | | RLocu1 | | 8 066 984 | | | | | | |
| RSala2 | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | 334 329 | | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | | 8 065 113 |
| RLocu3 | RLocu3 | | 8 050 919 | RLocu3 | | 8 050 919 | RLocu3 | 312 037 | | RLocu3 | ! | 8 050 919 | RLocu3 | 311 927 | 8 050 854 | RLocu3 | 311 935 | 8 050 858 |
| RLocu4 | RLocu4 | | 8 043 654 | RLocu4 | | 8 043 654 | RLocu4 | | 8 043 654 | RLocu4 | | 8 043 654 | | | | | | |
| RLocu5 | RLocu5 | | 8 036 872 | RLocu5 | | 8 036 872 | RLocu5 | 300 080 | | RLocu5 | | 8 036 872 | RLocu5 | | 8 036 864 | RLocu5 | | 8 036 874 |
| QHond1 | Qhond | 303 871 | 8 061 222 | Qhond | 303 871 | 8 061 222 | Qhond | 303 871 | 8 061 222 | Qhond | | 8 061 222 | QHond | 303 871 | 8 061 222 | QHond | 303 871 | 8 061 228 |
| RCalu1 | | | | | | | | | | QColo | 339 356 | 8 073 158 | | | | | | |
| RCint1 | | | | | | | | | | | | | RCint | | 8 081 258 | RCint | | 8 081 252 |
| QBoro1 | | | | | | | | | | | | | RBoro | | 8 086 000 | RBoro | | 8 086 000 |
| RCali1 | | | | | | | | | | | | | 1316RSala | | 8 109 167 | 1316RCali | | 8 109 166 |
| RCall0 | | | | | | | | | | | | | RCall0 | 365 411 | 8 117 342 | RCall | 365 416 | 8 117 354 |
| RLocu6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch1S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch1F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch2S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch2F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch3S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch3F | | | | | | | | | | | - | | | | | | + | |
| RHuay1 | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| LAric1S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric1F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric2S | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| LAric2F | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| LAric3S | | | | | | | | | | | - | | | | | | + | + |
| LAric3F | | | | | | | | | | | - | | | | | | + | + |
| LAric4S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric4F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |























ANEXO 2 (Parte 2 de 5)

Identificación de códigos y coordenadas históricas de los puntos de muestreo de calidad de recursos hídricos superficiales monitoreados en el periodo 2011 a 2019, de la Cuenca Locumba (U.H. 1316)

| | | | A CAPLINA- | | | A CAPLINA- | 9) 009-2013-ANA-PMG | | | 10) 002-2014-AN/ | | | 11) 004-2014-ANA-PMC | | | 12) 008-2014-AN | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| Código | TACN | | | TACN | NA/CHL | | LOCUMBA- | | | CAPLINA- | TACNA/CHL | | LOCUMBA- | | | CAPLINA LOCU | _ | |
| final | Código histórico | Coor Este | rdenada Norte | Código histórico | Coor Este | denada Norte | Código histórico | Coor Este | rdenada Norte | Código histórico | Coor Este | denada Norte | Código histórico | Coor Este | denada Norte | Código histórico | Coor Este | denada Norte |
| LSuch4S | LSuch1 | 352 051 | 8 126 740 | LSuch1 | 352 056 | 8 126 723 | LSuch1 | 352 051 | 8 126 740 | LSuch1 | 352 051 | 8 126 740 | LSuch1 | 352 051 | 8 126 740 | LSuch1 | 352 051 | 8 126 740 |
| QCara1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QAchi1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RJaru1 | RSala1 | 369 844 | 8 083 338 | RSala1 | 369 847 | 8 083 335 | RSala1 | 369 844 | 8 083 338 | RSala1 | 370 001 | 8 083 407 | RSala1 | 370 001 | 8 083 407 | RSala1 | 370 001 | 8 083 407 |
| RCall1 | RCall1 | 362 964 | 8 107 324 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | RCall1 | | 8 107 326 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 |
| RCall2 | RCall2 | 368 133 | 8 082 958 | RCall2 | 368 086 | 8 082 915 | RCall2 | 368 042 | 8 082 813 | RCall2 | 368 042 | 8 082 813 | | | | | | |
| RCall3 | RCall3 | 367 206 | 8 082 359 | RCall3 | 366 712 | 8 082 588 | RCall3 | 367 068 | 8 082 365 | RCall3 | 367 272 | 8 082 363 | RCall3 | 367 272 | 8 082 363 | RCall3 | 367 272 | 8 082 363 |
| RCuri1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCuri2 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 223 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 |
| Rllab1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rllab2 | Rllab2 | 339 735 | 8 072 873 | Rllab2 | 339 727 | 8 072 820 | Rllab2 | 339 707 | 8 073 087 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 |
| RSala1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSala2 | RLocu2 | | 8 065 101 | RLocu2 | | 8 065 107 | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | | 8 065 112 | RLocu2 | | 8 065 112 |
| RLocu3 | RLocu3 | 311 957 | 8 050 864 | RLocu3 | 311 996 | 8 050 915 | RLocu3 | 311 927 | 8 050 854 | RLocu3 | 311 882 | 8 050 814 | RLocu3 | 311 837 | 8 050 771 | RLocu3 | 311 882 | 8 050 814 |
| RLocu4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RLocu5 | RLocu5 | | 8 036 868 | RLocu5 | 1 | 8 036 877 | RLocu5 | 300 093 | 1 | RLocu5 | | 8 036 864 | RLocu5 | | 8 036 864 | RLocu5 | | 8 036 864 |
| QHond1 | QHond | 303 880 | 8 061 223 | QHond | 303 896 | 8 061 223 | QHond | 303 871 | 8 061 222 | QHond | 303 871 | 8 061 222 | QHond | 303 871 | 8 061 222 | QHond | 303 871 | 8 061 222 |
| RCalu1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCint1 | RCint | | 8 080 953 | RCint | | 8 081 244 | | | | | | | | | | | | 1 |
| QBoro1 | RBoro | | 8 085 234 | RBoro | | 8 085 234 | RBoro | 347 794 | 8 086 000 | | | | | | | | | |
| RCali1 | 1316RCali | | 8 109 182 | 1316RCali | ! | 8 109 189 | 1316RCali | 379 668 | 1 | | | | | | | | | |
| RCall0 | RCall | 365 415 | 8 117 352 | RCall | 365 414 | 8 117 345 | RCall | 365 541 | 8 117 342 | | | | | | | | | 1 |
| RLocu6 | | | | | | | 1316RLocu6 | 292 581 | 8 019 118 | 1316RLocu6 | 292 586 | 8 019 116 | 1316RLocu6 | 292 586 | 8 019 116 | 1316RLocu6 | 292 586 | 8 019 116 |
| LSuch1S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch1F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch2S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch2F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch3S | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| LSuch3F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RHuay1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric1S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric1F LAric2S | | | | | 1 | | | - | | | 1 | | | + | | | | |
| LAric2S LAric2F | | | | | 1 | | | - | | | 1 | | | + | | | | |
| LAric2F LAric3S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric3S LAric3F | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| LAric3F LAric4S | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| LAric45 LAric4F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ncuentran en la zona 19 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |










ANEXO 2 (Parte 3 de 5)

Identificación de códigos y coordenadas históricas de los puntos de muestreo de calidad de recursos hídricos superficiales monitoreados en el periodo 2011 a 2019, de la Cuenca Locumba (U.H. 1316)

| | Código | 13) 011-2014-ANA-PM0 LOCUMBA- | | | 14) 031-2016-ANA-AA | A.CO-ALA.C | CL-AT/CAJA | 15) 048-2016-ANA-AA | A.CO-ALA.C | CL-AT/CAJA | 16) 057-2016-ANA-AA | A.CO-ALA.C | L-AT/CAJA | 17) 007-2017-ANA-AA | A.CO-ALA.(| CL-AT/CAJA | 18) 059-2016-ANA-AAA | A.CO-ALA.C | L-AT/CAJA |
|---------|------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|
| | final | Código histórico | Coor Este | denada Norte | Código histórico | Coor Este | rdenada Norte | Código histórico | Coor Este | denada Norte | Código histórico | Coor | denada Norte | Código histórico | Cooi Este | denada Norte | Código histórico | Coor Este | rdenada Norte |
| | LSuch4S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | QCara1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QAchi1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RJaru1 | RSala1 | | 8 083 407 | RSala1 | | 8 083 371 | | | | RSala1 | | 8 083 353 | | | | RSala1 | | 8 083 353 |
| 8 - | RCall1 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | | | | RCall1 | 362 962 | 8 107 345 | | | | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 |
| F)_ | RCall2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65/_ | RCall3 | RCall3 | 367 272 | 8 082 363 | RCall3 | 367 068 | 8 082 365 | 1316RCall3 | 367 290 | 8 082 372 | RCall3 | 367 762 | 8 082 970 | 1316RCall3 | 367 290 | 8 082 372 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 |
| | RCuri1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | RCuri2 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | | | | RCuri2 | 336 264 | 8 067 225 | | | | RCuri2 | 336 260 | 8 067 218 |
| | Rllab1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rllab2 | Rllab2 | 339 742 | 8 072 904 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | | | | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | | | | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 |
| 34 | RSala1 | DI 0 | 004000 | 0.005.444 | DI 0 | 004000 | 0.005.440 | | | | Di o | 004007 | 0.005.440 | | | | DI 0 | 004000 | 0.005.440 |
| // _ | RSala2 | RLocu2 | | 8 065 144 | RLocu2 | | 8 065 112 | | | | RLocu2 | | 8 065 113 | | | | RLocu2 | | 8 065 112 |
| _ | RLocu3 | RLocu3 | 311 882 | 8 050 814 | RLocu3 | 311 927 | 8 050 854 | | | | RLocu3 | 311 935 | 8 050 858 | | | | RLocu3 | 312 037 | 8 050 919 |
| L | RLocu4 | DI | 200.002 | 0.000.004 | DI | 200.002 | 0.000.004 | | | | DIF | 200,000 | 0.000.074 | | | | DI | 200.000 | 0.000.070 |
| | RLocu5 | RLocu5 | 300 093 | 8 036 864 | RLocu5 | 300 093 | 8 036 864 | | | | RLocu5 | 300 082 | 8 036 874 | | | | RLocu5 | 300 080 | 8 036 872 |
| | QHond1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URSOS - | RCalu1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCint1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| _ | QBoro1 RCali1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCall0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | RLocu6 | | | | 1316RLocu6 | 202 504 | 8 019 040 | | | | 1316RLocu6 | 202 586 | 8 019 112 | | | | | | |
| \ - | LSuch1S | | | | 13 TOTALOGGO | 232 334 | 0 013 040 | 1316LSuch1S | 350 673 | 8 127 271 | 13 TOTALOCGO | 232 300 | 0 013 112 | 1316LSuch1S | 350 673 | 8 127 271 | | | |
| | LSuch1F | | | | | | | 1316LSuch1F | | 8 127 271 | | | | 1316LSuch1F | | 8 127 271 | | | |
| | LSuch2S | | | | | | | 1316LSuch2S | | 8 128 900 | | | | 1316LSuch2S | | 8 128 900 | | | |
| 10 | LSuch2F | | | | | | | 1316LSuch2F | | 8 128 900 | | | | 1316LSuch2F | | 8 128 900 | | | |
| | LSuch3S | | | | | | | 10 10 20 00 121 | 002110 | 0 120 000 | | | | TOTOLOGORIZI | 002710 | 0 120 000 | | | |
| | LSuch3F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | RHuay1 | | | | | | | 1316RHuay1 | 352 540 | 8 133 811 | | | | 1316RHuay1 | 352 540 | 8 133 811 | | | |
| | LAric1S | | | | | | | 1316LAric1S | | 8 079 983 | | | | 1316LAric1S | | 8 079 983 | | | |
| | LAric1F | | | | | | | 1316LAric1F | | 8 079 983 | | | | 1316LAric1F | | 8 079 983 | | | |
| | LAric2S | | | | | | | 1316LAric3S | | 8 080 680 | | | | | | | | | |
| | LAric2F | | | | | | | 1316LAric3F | 363 239 | 8 080 680 | | | | | | | | | |
| | LAric3S | | | | | | | 1316LAric4S | 365 218 | 8 081 928 | | | | | | | | | |
| | LAric3F | | | | | | | 1316LAric4F | 365 218 | 8 081 928 | | | | | | | | | |
| | LAric4S | | | | | | | 1316LAric2S | 361 732 | 8 079 454 | | | | | | | | | |
| | LAric4F | - | | | | | | 1316LAric2F | 361 732 | 8 079 454 | | | | | | | | | |













ANEXO 2 (Parte 4 de 5)

Identificación de códigos y coordenadas históricas de los puntos de muestreo de calidad de recursos hídricos superficiales monitoreados en el periodo 2011 a 2019, de la Cuenca Locumba (U.H. 1316)

| Composition | | 0.4 11 | 19) 041-2017-ANA-AA | A.CO-ALA.C | L-AT/CAJA | 20) 054-2017-ANA-AA | A.CO-ALA.C | CL-AT/CAJA | 21) 006-2018-ANA-AA | A.CO-ALA.C | CL-AT/CAJA | 22) 016-2018-ANA-AA | A.CO-ALA.CL-/ | AT/CAJA | 23) 008-2019-ANA-AA | A.CO-ALA.C | CL-AT/CAJA | 24) 007-2019-ANA-AA | A.CO-ALA.CL | -AT/CAJA |
|--|------------|---------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| Color Colo | | | Oádina biatárias | Coor | denada | O á dima hiatánias | Coor | denada | Of disco biotósico | Coor | denada | O á dima biatánias | Coorder | nada | Oádina hiatárian | Coor | denada | O á aliana hi atá vica | Coord | enada |
| Content Cont | | IIIIai | Codigo historico | Este | Norte | Codigo nistorico | Este | Norte | Codigo nistorico | Este | Norte | Codigo historico | Este | Norte | Codigo nistorico | Este | Norte | Codigo nistorico | Este | Norte |
| Checket Chec | | LSuch4S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roard Roard Roard Roard See 291 8083 372 Roard 386 291 8083 372 Roard 8082 372 Roard 8083 372 Roard 8083 372 Roard 8082 373 Roard 8082 373 Roard 8082 374 Roard | | QCara1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Real | | QAchi1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realis Security | | RJaru1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCall 1316RCall 367 162 6082 369 RCall 367 260 6082 372 RCall 367 260 8082 372 RCall 367 260 RCal | | RCall1 | | | | RCall1 | 362 962 | 8 107 345 | RCall1 | 362 962 | 8 107 345 | | | | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 | | | |
| Rount Roun | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rouriz Rouriz September Rouriz 336 264 8 067 225 Rouriz 34 877 Rouriz 34 877 Rouriz 339 731 8 072 873 Rouriz 334 337 8 065 113 Rouriz Rou | | RCall3 | 1316RCall3 | 367 162 | 8 082 369 | RCall3 | 367 290 | 8 082 372 | RCall3 | 367 290 | 8 082 372 | 1316RCall3 | 367 162 8 | 3 082 369 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 | 1316RCall3 | 366 569 | 8 082 572 |
| Rish2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ribar Riba | | | | | | RCuri2 | 336 264 | 8 067 225 | RCuri2 | 336 264 | 8 067 225 | | | | RCuri2 | 336 264 | 8 067 225 | | | |
| Risales Risa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rabia2 RLocu2 334 337 8 065 113 RLocu2 334 337 8 065 113 RLocu3 311 935 8 050 858 RLocu3 312 937 8 050 919 RLocu5 RLocu5 | 1 | | | | | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | | | | Rllab2 | 339 731 | 8 072 873 | | | |
| RLocu3 RLocu3 311 935 8 050 858 RLocu3 311 935 8 050 858 RLocu3 311 935 8 050 858 RLocu3 312 937 8 050 919 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ricous R | 1) | | | | | | ! | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Robust R | / | | | | | RLocu3 | 311 935 | 8 050 858 | RLocu3 | 311 935 | 8 050 858 | | | | RLocu3 | 312 037 | 8 050 919 | | | |
| Chinate Chin | | | | | | | 200.000 | 0.000.0=4 | | 222.222 | 0.000.0=4 | | | | | | | | | |
| RCalul RChit1 RChit1 RCalil R | | | | | | RLocu5 | 300 082 | 8 036 874 | RLocu5 | 300 082 | 8 036 874 | | | | | | | | | |
| RCint | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QBoro1 RCall* R | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCalif R | <u>s</u>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCall0 RLocu6 R | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RLocu6 LSuch1S 1316LSuch2S 351 740 8 127 461 RLocu6 292 586 8 019 112 1316LSuch2S 351 740 8 127 461 RLocu6 292 594 8 019 040 RLocu6 292 594 8 019 040 RLocu6 292 594 8 019 040 RLocu6 RLocu6 292 594 8 019 040 RLocu6 RLocu6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch15 1316LSuch25 351 740 8 127 461 | | | | | | | | | DI cout | 202 506 | 0.010.110 | | | | DI agué | 202 504 | 0.010.040 | | | |
| LSuch1F 1316LSuch2F 351 740 8 127 461 1316LSuch2F 351 740 8 127 461 1316LSuch2F 351 978 8 128 675 1316LSuch2F 351 978 8 128 675 1316LSuch1F 350 278 1316LSuch1F 350 278 8 128 433 1316LSuch1F 350 278 8 128 448 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 1316LSuch1F 350 278 8 128 428 1316LSuch1F 350 278 | ļ | | 12161 Cueh2C | 251 740 | 0 107 461 | | | | KLUCUO | 292 300 | 0 0 19 1 12 | 12161 Cuah20 | 251 740 0 | 107.464 | RLUCUO | 292 394 | 0 0 19 040 | | | |
| LSuch2S LSuch2F LSuch3S 1316LSuch1S 350 288 8 128 433 1316LSuch1S 350 288 8 128 433 1316LSuch1S 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 278 8 128 448 1316LSuch1F 350 278 8 133 815 1316LSuch1F 350 278 8 133 815 1316LAric1F 360 719 8 079 452 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 758 364 751 364 | · - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch2F Such3S 1316LSuch1S 350 288 8 128 433 Such3T | <u> </u> | | 13 TOLOUGIZI | 331740 | 0 127 401 | | | | | | | 13 IOLOUGIZI | 331740 0 | 121 401 | | | | 1316L Queh2Q | 351 078 | 8 128 675 |
| LSuch3S 1316LSuch1S 350 288 8 128 433 1316LSuch1S 350 288 8 128 433 1316LSuch1S 350 573 8 128 448 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSuch3F 1316LSuch1F 350 288 8 128 433 1316LSuch1F 350 573 8 128 448 RHuay1 1316RHuay1 352 540 8 133 815 1316RHuay1 352 550 8 133 815 1316LAric1S 360 719 8 079 452 1316LAric2S 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric3S 364 951 8 081 721 1316LAric3S 364 951 8 081 721 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 1316LAric3F 364 951 8 081 721 1316LAric3F 364 768 8 079 136 1316LAric3F 364 768 8 079 136 1316LAric3F 364 951 8 081 721 1316LAric3F 364 951 8 081 721 1316LAric3F 364 768 8 079 136 1316LAric3F 364 951 8 081 721 1316LAric3F 364 951 8 081 951 1316LAric3F 364 951 8 081 951 | | | 1316LSuch1S | 350 288 | 8 128 433 | | | | | | | 1316LSuch1S | 350 288 8 | 3 128 433 | | | | | | |
| RHuay1 1316RHuay1 352 540 8 133 815 1316RHuay1 352 552 8 133 812 LAric1S LAric2S LAric2S 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 LAric2F 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 LAric3S LAric3S 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric1S LAric1F 1316LAric1S 360 719 8 079 452 LAric2S 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 LAric2F 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 LAric3S LAric3S 1316LAric3S 364 768 8 081 585 1316LAric3S 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 361 716 8 079 136 8 081 721 | | | I . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric1F 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 LAric2F 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 LAric3F 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric3F 364 951 8 081 721 | _ | | 10 for a laay i | 002 010 | 0 100 0 10 | | | | | | | 10 for a rady i | 002010 | 7 100 0 10 | | | | | | |
| LAric2S 1316LAric2S 364 333 8 080 721 1316LAric2S 363 130 8 080 455 LAric2F 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 LAric3S 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3S 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 361 716 8 079 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric2F 1316LAric2F 364 333 8 080 721 1316LAric2F 363 130 8 080 455 LAric3S LAric3S 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 361 716 8 079 136 | | | 1316LAric2S | 364 333 | 8 080 721 | | | | | | | 1316LAric2S | 364 333 8 | 3 080 721 | | | | | | |
| LAric3S 1316LAric3S 364 768 8 081 585 1316LAric3S 364 951 8 081 721 LAric3F 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 361 716 8 079 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric3F 1316LAric3F 364 768 8 081 585 1316LAric3F 364 951 8 081 721 LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric3F 364 951 8 081 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAric4S 1316LAric1S 361 716 8 079 136 1316LAric1S 361 716 8 079 136 | | LAric3F | 1316LAric3F | 364 768 | 8 081 585 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LAric4S | 1316LAric1S | | | | | | | | | 1316LAric1S | | | | | | | | |
| | | LAric4F | 1316LAric1F | | | | | | | | | 1316LAric1F | | | | | | | | |











ANEXO 2 (Parte 5 de 5)

Identificación de códigos y coordenadas históricas de los puntos de muestreo de calidad de recursos hídricos superficiales monitoreados en el periodo 2011 a 2019, de la Cuenca Locumba (U.H. 1316)

| | | 25) 021-2019-AN | NA-AAA.CO-ALA.CL-AT/C | AJA | 26) 022-2019-A | NA-AAA.CO-ALA.CL-AT/C | CAJA | 27) 032- <u>201</u> 9- <i>i</i> | NA-AAA.CO-ALA.CL-AT/C | AJA |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| | Código final | | | ordenada | | | ordenada | | | ordenada |
| | miai | Código histórico | Este | Norte | Código histórico | Este | Norte | Código histórico | Este | Norte |
| LS | Such4S | | | | | | | | | |
| | QCara1 | | | | | | | | | |
| | QAchi1 | | | | | | | | | |
| | RJaru1 | | | | RSala1 | 369 844 | 8 083 338 | RSala1 | 369 860 | 8 083 353 |
| F | RCall1 | | | | RCall1 | 362 964 | 8 107 326 | RCall1 | 362 966 | 8 107 343 |
| | RCall2 | | | | | | | | | |
| | RCall3 | | | RCall3 | 367 068 | 8 082 365 | RCall3 | 367 762 | 8 082 277 | |
| | RCuri1 | | | | | | | | | |
| F | RCuri2 | | | RCuri2 | 336 266 | 8 067 226 | RCuri2 | 336 264 | 8 067 225 | |
| | Rllab1 | | | | | | | | | |
| | Rllab2 | | | | Rllab2 | 339 751 | 8 072 873 | Rllab2 | 339 745 | 8 072 879 |
| | RSala1 | | | | | | | | | |
| 1 | RSala2 | | | | RLocu2 | 334 329 | 8 065 112 | RLocu2 | 334 329 | 8 065 112 |
| 1 | RLocu3 | | | | RLocu3 | 311 927 | 8 050 854 | RLocu3 | 312 037 | 8 050 919 |
| | RLocu4 | | | | | | | | | |
| | RLocu5 | | | | RLocu5 | 300 093 | 8 036 864 | RLocu5 | 300 080 | 8 036 872 |
| | (Hond1 | | | | | | | | | |
| ! | RCalu1 | | | | | | | | | |
| | RCint1 | | | | | | | | | |
| | QBoro1 | | | | | | | | | |
| | RCali1 | | | | | | | | | |
| | RCall0 | | | | | | | | | |
| | RLocu6 | | | | RLocu6 | 292 594 | 8 019 040 | | | |
| | Such1S | 1316LSuch2S | 351 740 | 8 127 461 | | | | | | |
| | Such1F | 1316LSuch2F | 351 740 | 8 127 461 | | | | | | |
| | Such2S | | | | | | | | | |
| | Such2F | 404010 140 | 0.50.000 | 0.400.400 | | | | | | |
| | Such3S | 1316LSuch1S | 350 288 | 8 128 433 | | | | | | |
| | Such3F | 1316LSuch1F | 350 288 | 8 128 433 | | | | | | |
| | RHuay1 | 1316RHuay1 | 352 540 | 8 133 815 | | | | | | |
| | Aric1S | | | | | | | | | |
| | Aric1F | 4040444 | 224.000 | 0.000 =04 | | | | | | |
| | Aric2S | 1316LAric2S | 364 333 | 8 080 721 | | | | | | |
| | Aric2F | 1316LAric2F | 364 333 | 8 080 721 | | | | | | |
| | Aric3S | 1316LAric3S | 364 768 | 8 081 585 | | | | | | |
| | Aric3F | 1316LAric3F | 364 768 | 8 081 585 | | | | | | |
| | Aric4S | 1316LAric1S | 361 716 | 8 079 136 | | | | | | |
| L | .Aric4F | 1316LAric1F | 361 716 | 8 079 136 | | | | | | |


A











ANEXO 3 (Parte 1 de 2)

Fuentes Contaminantes de la Cuenca Locumba (U.H. 1316), ámbito de la ALA Caplina Locumba













| | | I. De la Ubicación y Ambito de la Fuente Contaminante | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---------|-----------|-------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | N° | (1.1) Georreferenciación - UTM WGS 84 Zona Este Norte Altitud (msnm) | | | | (1.2) Autoridad Administrativa del Agua | (1.3) Administración Local de Agua | (1.4) Código Pfafstetter de la Unidad Hidrográfica Mayor o Tramo | (1.5) Nombre del Recurso Hidrico | (1.6) Departamento | (1.7) Provincia | (1.8) Distrito | (1.9) Localidad | |
| | 1 | 19 | 365 426 | 8 117 322 | 4 374 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Caracara en la confluencia con el río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | | |
| \ | 2 | 19 | 362 913 | 8 107 426 | 4 121 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Azufre chico | Tacna | Candarave | Cairani | | |
| | 3 | 19 | 367 129 | 8 089 916 | 3 429 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 4 | 19 | 367 144 | 8 089 901 | 3 424 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 5 | 19 | 367 190 | 8 089 871 | 3 417 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 6 | 19 | 367 392 | 8 089 820 | 3 373 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 7 | 19 | 367 411 | 8 089 821 | 3 371 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 8 | 19 | 367 101 | 8 089 934 | 3 427 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 9 | 19 | 367 046 | 8 089 958 | 3 415 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada Río Seco afluente al río Callazas | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 10 | 19 | 371 350 | 8 090 129 | 3 371 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada no nominada tributaria a quebrada Chuluncayane | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
|) | 11 | 19 | 371 945 | 8 088 124 | 3 352 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada no nominada a 5 Km de la confluencia con el río Jaruma | Tacna | Candarave | Candarave | Candarave | |
| | 12 | 19 | 368 265 | 8 087 111 | 3 266 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Ladera con pendiente hacia el río Callazas | Tacna | Candarave | Quilahuani | Quilahuani | |
| | 13 | 19 | 359 544 | 8 084 206 | 3 462 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Quebrada no nominada que tributa a la quebrada Huanuara | Tacna | Candarave | Huanuara | Huanuara | |
| | 14 | 19 | 363 011 | 8 080 460 | 2 733 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Laguna Aricota | Tacna | Candarave | Curibaya | Curibaya | |
| | 15 | 19 | 339 736 | 8 073 046 | 1 357 | Caplina Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Río llabaya | Tacna | Jorge Basadre | llabaya | Ilabaya capital | |
| | 16 | 19 | 313 013 | 8 051 152 | 563 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Río Locumba | Tacna | Jorge Basadre | Locumba | Villa Locumba | |
| | 17 | 19 | 312 020 | 8 050 929 | 544 | Caplina - Ocoña | Caplina Locumba | 1316 | Río Locumba | Tacna | Jorge Basadre | Locumba | Villa Locumba | |























ANEXO 3 (Parte 2 de 2)

Fuentes Contaminantes de la Cuenca Locumba (U.H. 1316), ámbito de la ALA Caplina Locumba

| II. Identificación, clasificación y caracteristicas de la fuente contaminante | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | (2.1) Fech de ldentificacion de la Fuente Contamina | (2.2) Epoca de identificaci | (2.3) Por el origen de la Fuente Contaminante | (2.4) Por la naturaleza de la Fuente Contaminante | (2.5) Por el tipo de la Fuente Contaminante | (2.6) Actividad productora de la Fuente Contaminante | (2.7) Código de la Fuente Contaminante | (2.8) Ubicación respecto al cuerpo receptor | (2.9) Distancia aproximada (m) de la fuente contaminante al cuerpo hidrico receptor | (2.10) Régimen de Descarga de las Aguas Residuales | (2.11) Caudal aproximad o de descarga (I/s) | (2.12) Volumen aproximado en caso de Residuos sólidos (m³) | (2.13) Observaciones |
| | 1 11/03/2019 | Avenida | Natural | Aguas Naturales | Agua Minero - Medicinal (Termo-Mineral) | | 1316ANTM01 | Margen izquierda (quebrada) | | Descarga contínua | 120 | | Proviene de los afolramientos geotermales de las zonas volcánicas. Tienen un pH de 3,1. |
| ′ | 2 11/03/2019 | Avenida | Natural | Aguas Naturales | Agua Minero - Medicinal (Termo-Mineral) | | 1316ANTM02 | Margen izquierda (quebrada) | | Descarga contínua | 70 | | Proviene de los afolramientos geotermales de las zonas volcánicas. Tienen un pH de 3,15. |
| | 3 11/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO01 | Margen Derecha (quebrada) | 1,5 | Descarga contínua | 1 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe del Distrito Candarave. |
| | 4 11/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO02 | Margen Derecha (quebrada) | 1,3 | Descarga contínua | 2 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe del Distrito Candarave. |
|) | 5 11/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO03 | Margen Derecha (quebrada) | 1,4 | Descarga contínua | 1 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe del Distrito Candarave. |
| | 6 12/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO04 | Margen Izquierda (quebrada) | 2,3 | Descarga contínua | 1,5 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe del Distrito Candarave. |
| ۱. | 7 12/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO05 | Margen Izquierda (quebrada) | 1,5 | Descarga contínua | 0,5 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe del Distrito Candarave. |
| | 8 12/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Industrial | Camales o mataderos (beneficio) | 1316ARIN01 | Margen Derecha (quebrada) | 10 | Descarga continua | 1,8 | | Agua residual industrial no tratado, proviene de las actividades de faenado del canal municipal. |
| | 9 12/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Residuos Sólidos | De Gestión Municipal | Uso poblacional | 1316RSGM01 | Margen Derecha (quebrada) | | | | 22 | Residuos sólidos de origen municipal, dispuestos en la parte alta de la Quebrada Río Seco. |
| | 13/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Residuos Sólidos | De Gestión Municipal | Uso poblacional | 1316RSGM02 | Margen Izquierda (quebrada) | | | | 15 | Residuos sólidos de origen municipal, dispuestos en la Quebrada no nominada, tributario a quebrada Chuluncayane, en la parte alta de la Quebrada. |
| | 13/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Residuos Sólidos | De Gestión Municipal | Uso poblacional | 1316RSGM03 | Margen Izquierda (quebrada) | | | | 30 | Residuos sólidos de origen municipal, dispuestos en la Quebrada no nominada, tributario a quebrada Chuluncayane, en la parte alta de la Quebrada. |
| | 12/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Residuos Sólidos | De Gestión Municipal | Uso poblacional | 1316RSGM04 | Margen Izquierda (quebrada) | | | | 20 | Residuos sólidos de origen municipal, dispuestos en la parte alta de las quebradas aledañas a la Quebrada Río Seco. |
|) | 13/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Residuos Sólidos | De Gestión Municipal | Uso poblacional | 1316RSGM05 | Margen Izquierda (quebrada) | | | | 20 | Residuos sólidos de origen municipal, dispuestos en la Quebrada no nominada, tributario al río callazas, ubucado en la parte alta de la Quebrada. |
| | 13/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Sustancias descargadas "In situ" | Piscicultura de trucha intensiva | Sustancias dispuestas: alimento para trucha | 1316ISPI01 | Espejo interior | | | | | Actividad de piscicultura, crianza de truchas al interior de la laguna Aricota. |
| | 15 22/05/2018 | Estiaje | Antropogénica | Aguas Residuales | Municipal | Uso poblacional | 1316ARMU01 | Margen Izquierda (río) | 2 | Descarga contínua | 2 | | Vertimieno de agua residual doméstica con tratamiento, proviene de la PTAR llabaya y llega al río llabaya. |
| | 13/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO06 | Margen Izquierda (río) | 1,5 | Descarga contínua | 8,2 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe del Distrito Locumba. |
| | 13/03/2019 | Avenida | Antropogénica | Aguas Residuales | Doméstica | Uso poblacional | 1316ARDO07 | Margen Izquierda (río) | 6 | Descarga contínua | 4,8 | | Agua residual doméstica sin tratamiento, proviene de la red de desagüe de la Escuela Técnica de la Policia Nacional del Perú. |

