



Municipalidad
de
San Isidro

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON
NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGUN LA MATRIZ DE RIESGOS
N° 0937-2021-SDE-GACU/MSI**

El órgano ejecutante de la Municipalidad de San Isidro, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

TOWER AND TOWER S.A.

(Nombre Comercial)

Ubicado en Calle. GONZALES OLAECHEA, Manuel N° 0462
(Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.)

Distrito SAN ISIDRO

Provincia LIMA Departamento LIMA

Solicitado por: TOWER AND TOWER S.A.
(Nombre del propietario, representante legal, apoderado, constructor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: 47 (CUARENTA Y SIETE) PERSONAS

Giro o actividad: OFICINA ADMINISTRATIVA

Expediente N°: 09405-2021 Resolución N°: 2114-2021-1220-SDE-GACU/MSI

VIGENCIA: 2 AÑOS* LUGAR: SAN ISIDRO

FECHA DE EXPEDICIÓN : 16/08/2021

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACION: 04/07/2023
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : 16/08/2023

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad.

NOTA:

EL PRESENTE CERTIFICADO FUE CALIFICADO COMO **RIESGO MEDIO**, PARA UN ÁREA DECLARADA DE **749.96m²**
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°
002-2018-PCM. EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE
ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
CUALQUIER TACHA O ENMIENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO