

TRAMER360 ARAÇ HASAR SORGU RAPORU

VF7RD9HD8FL502664

11.06.2025 22:36:28

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka/Şasi No:	VF7RD9HD8FL502664
Araç Marka ve Modeli:	CITROEN C5 1.6 e-HDI 115 CONFORT MCP
Trafığe Çıkış Tarihi:	30.04.2015

KASKO BİLGİLERİ

Yürürlükteki Kasko:	Yok
Kaskolu Süre (gün):	2327
Kaskosuzluk Süresi (gün):	1367
Kaskosuz Dönem Bilgileri (Kaskosuz Başlangıç - Bitiş Tarihi)	
	22.05.2023 - 11.06.2025
	01.01.2022 - 20.05.2022
	12.06.2019 - 13.08.2020
	01.05.2018 - 11.06.2018
	04.07.2017 - 03.07.2017
	30.04.2015 - 07.05.2015

SAHİPLİK BİLGİLERİ

Sahiplik Değişim Listesi (Sahiplik Sıra No, Türü / Süresi (gün))

- 1,Firma / 1103
- 2,Firma / 0
- 3,Şahıs / 731
- 4,Şahıs / 97
- 5,Şahıs / 0
- 6,Firma / 0
- 7,Şahıs / 505
- 8,Şahıs / 73
- 9,Şahıs / 0
- 10,Şahıs / 10
- 11,Şahıs / 25
- 12,Şahıs / 0
- 13,Şahıs / 1042

PLAKA VE ARAÇ DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Plaka Değişim:	Var
Plaka İl Değişim Listesi (Plaka Sıra No, İli / Kodu)	
	1, İSTANBUL / 034
	2, TOKAT / 060
	3, KONYA / 042
Araç Tür Değişim:	Yok
Araç Tür Değişim Listesi (Grup Sıra No, Adı)	
	1, OTOMOBİL

1. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	ERP-Carpma
Hasar Tutarı:	45.250,00 TL
Kaza Tarihi:	17.11.2024
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	12.000,00 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	33.250,00 TL
Kilometre:	212.938
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	Eşdeğer, STOP SOL / 1 Eşdeğer, ARKA TAMPON BAĞL.PLASTİKC5 X7 / 1 Eşdeğer, ARKA TAMPON REFLEKTÖRÜ SOL / 1 Eşdeğer, STOP BRAKETİ / 1 Eşdeğer, ARKA PANEL IZGARASI / 1 Eşdeğer, PARK SENSÖRÜ ARKA / 1 Eşdeğer, ARKA TAMPON ALT KROM / 1 Eşdeğer, SEKMAN / 1

2. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Park Halinde Çarpılma
Hasar Tutarı:	395,30 TL
Kaza Tarihi:	05.09.2017
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

3. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Çarpılma
Hasar Tutarı:	595,91 TL
Kaza Tarihi:	27.07.2017
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

4. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Çarpma
Hasar Tutarı:	277,30 TL
Kaza Tarihi:	10.01.2017

Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

5. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Park Halinde Çarpılma
Hasar Tutarı:	70,80 TL
Kaza Tarihi:	25.12.2016
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

6. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Çarpma
Hasar Tutarı:	246,94 TL
Kaza Tarihi:	15.05.2016
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

Bu rapor, 11.06.2025 22:36:28 tarihinde oluşturulmuştur. 2 saat süreyle geçerlidir.

YASAL UYARI: Rapor da yer alan veriler, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilmiş sigortacılık verilerinden ibarettir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Resmi bir belge niteliği taşımamaktadır. Raporun tamamı ya da herhangi bir bölümü, amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Raporun kullanımıyla ilgili tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Detaylı bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

BELGE DOĞRULAMA: Bu belgenin doğruluğunu <https://online.sbm.org.tr/sbm-belge/public/belgeDogrulama/sorgu.sbm> adresinden teyit edebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: **K5O0GL4PD9YW9GM8ZPRH**



sigortam
360

