



Spett. le

Hiscox Ltd
1 Great St. Helel's EC3A 6HX
UK V London

Genoa, 12 Luglio 2017

- **Rif. Cliente MOT15L/S37**
- **Binder n°. B03129700433G**
- **Our. Ref. 10456/16**
- **Ref. Broker: 844/2016**
- **Policy n°. A7MOT00433F**

Object:	Assicurata: DALMEC S.p.A. – sinistro del 08/11/2016 – danneggiamento trattore stradale marca IVECO modello Stralis tg. DS660SZ immatricolato il 16/01/2009 – avente nr. di telaio WJMM1VUH404366302 – valore ass.to: € 29.000,00 – Polizza
----------------	--

A seguito del gradito incarico conferitoci in data 10/11/2016 abbiamo provveduto ad effettuare i dovuti accertamenti peritali, come qui di seguito dettagliatamente riportato.

Prendevamo quindi contatto con il sig. Giorgio Dallago della ditta Assicurata onde apprendere in via preliminare l'esatta dinamica degli avvenimenti occorsi.

Venivamo così informati che in data 07/11/2016 il sig. Gianni Mezzena (Autista e dipendente della ditta DALMEC) alla guida del complesso veicolare composto da trattore stradale marca IVECO mod. Stralis tg. **DS660SZ** e da semirimorchio tg. AE99563 mentre si trovava a percorrere Via Grandi del Comune di Pioltello (MI), durante una svolta a sinistra veniva colpito sullo stesso lato da un altro autocarro (tg. DC802TX) condotto dal sig. Chopov Boyko.

L'Autista della ditta DALMEC prima della svolta, azionava l'indicatore direzionale segnalando al veicolo che lo precedeva il cambio di direzione, al contrario il conducente dell'altro autocarro incurante della segnaletica stradale (linea continua), sorpassava l'autoarticolato ancora in fase di manovra, urtando contro la parte laterale sinistra della cabina del trattore IVECO.



I conducenti dei due veicoli in seguito alla collisione provvedevano a redigere apposito modulo di constatazione amichevole riportando graficamente la dinamica dell'incidente (come da allegato) .

La ditta DALMEC, in seguito ai danneggiamenti subiti dal trattore stradale tg. **DS660SZ** , contattava la Carrozzeria PALLANCH di Mezzo Lombardo (TN) presso la quale sarebbero avvenute le successive riparazioni .

Ci mettevamo pertanto in contatto con il Sig. Nicola della ditta sopra menzionata, potendo così constatare che il veicolo di nostro interesse corrispondeva ad un trattore stradale marca IVECO modello Stralis AS440ST immatricolato il 16/01/2009 avente nr. di telaio WJMM1VUH404366302 e nr. di targa DS660SZ

Anomalie riscontrate: danneggiamento parte anteriore sinistra della cabina, con interessamento della portiera, del parafrangente, paraurti; rottura specchio retrovisore sinistro, parabrezza, cofano motore, modanatura, pneumatico anteriore sinistro , ect..

Al momento del nostro accertamento il sig. della ditta PALLANCH ci forniva una copia del preventivo relativo agli interventi necessari al ripristino del mezzo , il cui importo complessivo era stato calcolato per **euro 10.484,30** (IVA esclusa)

Prima di dare il nostro assenso alle riparazioni comunicavo al sig. Nicola che alcuni componenti indicati nel loro conteggio (es. sostituzioni pneumatici) non sarebbero stati inclusi nel nostro conteggio di danno e che la sostituzione della portiera anteriore della cabina non era necessaria in quanto sarebbe bastato ripristinarla e verniciarla .

Attendevamo pertanto dalla ditta PALLANCH di ricevere copia del consuntivo finale delle riparazioni e allo stesso tempo contattavamo l'Assicuratore Allianz della copertura RCA della ditta DALMEC dal quale attendevamo di ricevere il nominativo del perito dal loro incaricato senza ricevere alcun riscontro .

All'inizio del mese corrente ricevevamo (attraverso il Broker di Polizza) copia della fattura di riparazione del mezzo emessa dalla Carrozzeria Pallanch S.n.c. nei confronti della ditta DALMEC per un importo pari ad **euro 9.993,00 (+IVA)** come qui di seguito riportato :

FATTURA di riparazione nr. 15 del 31/01/2017

- Totale ricambi	€ 7.782,57
- Manodopera carrozzeria tot ore: c.ca 38 ore x € 50,00 h	€ 1.890,00



- Materiale di consumo	€ 284,43
- Smaltimento rifiuti (1,20 %) su totale imponibile	€ 36,00

Totale fattura	€ 9.993,00 (IVA Esclusa)

In considerazione dell'importo delle riparazioni di cui sopra, qui di seguito provvediamo a riportare il corretto calcolo d'indennizzo :

Condizioni di polizza : scoperto del 10% - con minimo euro 2.500,00

Indennizzo: € 9.993,00 - € 1.000,00 = **€ 8.993,00** (IVA ESCLUSA*)

Nota: L'importo dell'IVA rimane completamente a carico della ditta Ass.ta

A riguardo della liquidazione sopra indicata evidenziamo che la ditta DALMEC (come documentato da quietanza allegata) riceveva dai propri Ass.tori RCA (Spett.le Allianz S.p.A.) un risarcimento pari ad Euro 8.000,00

Sulla base di quanto sopra rileviamo pertanto che presente posizione sarà da ritenersi **chiusa come senza seguito** assicurativo

Nel restare comunque a Vostra completa disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti

Salomone & Associati S.r.l.

Allegati

- Documentazione fotografica
- Copia preventivo di riparazione
- Copia fattura di riparazione
- Copia denuncia di sinistro inviata dalla ditta DALMEC al proprio Broker
- Copia libretto di circolazione del mezzo
- Copia modulo di "contestazione amichevole" compilato e firmato da entrambe le Parti
- Copia quietanza di pagamento Allianz sottoscritta e firmata dal legale Rappresentante della ditta DALMEC S.p.A.



- Avviso di danno Eurorisk S.r.l.
- Vs pregiato incarico conferitoci

The present survey certificate is issued without any detriment whatsoever against the rights of our Mandates.

The writers reserve the right to enlarge upon/modify the present certificate whenever new/different information might make itself available.