

I. MUNICIPIO DE QUITO
DIRECCION DE PLANIFICACION

FOTOS

CODIGOS

FW 03A

PLAN MAESTRO DE
REHABILITACION DE LAS AREAS
HISTORICAS DE QUITO
INVENTARIO DE ARQUITECTURA
CIVIL DEL C.H.Q.

CLAVE CATASTRAL

CLAVE A.I.Q.

Nº HOJA

Mz.

Lote

330100812

30201

15

11

ENCUESTADOR 01

CALLE

HORALES

Nº

222

INFORMACION EXISTEN.

P

C

F

OTROS

FECHA:

5-10-90

1. DATOS GENERALES

1.1.3 OCUPACION DE PATIO%

1.1. USOS DEL SUELO %

TEMPORAL

PERMANENTE

1.1.2. TIPO

ADMINISTRAC.

BODEGA

CAFETERIA

COMERCIO

CULTO

EDUCACION

HOTEL/REST.

RECREACION

SALUD

TALLER

VIVIENDA

OTROS

1.1.4 USO DE AREAS LIBRES

JARDINES

BODEGAS

ESTACIONA

MIXTOS

1.1.5 OCUPACION DE ZAGUAN

TEMPORAL

PERMANENTE

Nº DE PREDIOS POR CASA

1.1.6. AGRUPACION ORIG. PREDIOS

DERECHA

IZQUIERDA

1.1.7. Nº DE COMERCIOS

PROPIO

ALQUILADO

MIXTO

1.2. NIVEL DE SERVICIOS

TIENE AGUA DE LA RED PUBLICA

SIEMPRE

X

POR HORAS

DE REPENTE

EL DESAGUE A LAS CALLES ES:

NORMAL

X

SE TAPA

SIN SIFON

LOS SERVICIOS HIGIENICOS SON

PRIVADOS

X

COMUNAL

NOTIENE

LAVANDERIAS

PRIVADAS

X

COMUNAL

NOTIENE

SERVICIO DE LUZ

NORMAL

X

BAJATENS.

NOTIENE

SUS HIJOS ESTUDIAN EN:

BARRIO

X

OTRO BARRIO

FUERA C.H.

LOS DOMINGOS SE RECREAN EN:

BARRIO

X

OTRO BARRIO

FUERA C.H.

LE GUSTA SU BARRIO

SI

X

MEDIANAM

NO

PIENSA CAMBIARSE

BARRIO

X

OTRO BARRIO

FUERA C.H.

PORQUE RAZON

FEO

X

PELIGROSO

FALTA EQU.

1.3. FORMA DE OCUPACION

1 FAMILIA

Nº FAMILIAS

X

PROPIA

MIXTA

6

X

ALQUILADA

VACIA

VIVE EN CASA SU PROPIETARIO

SI

NO

1.4. ESTADO DE LA EDIFICACION

ACTUAL

RECOMENDABLE

GDO. INTERVN.

NINGUNA

RELATIVA

MEDIANA

TOTAL

TIPO MANTEN

CON MANTEN

EN INTERVN.

RIESG/OCUP

NULO

LEVE

MEDIANO

ALTO

CATALOGACION

PROPUESTA

POSIB.INTER

NINGUNA

LEVE

MEDIANA

ALTA

PROTEC. PROP

DEMOLICION


RESTAURAC.

REHABILIT.

NUEV. EDIF. O.

LOCALIZACION

X2



OBSERVACIONES:

"LA LOMA"

NO TUVO
ACCESO

Area de lote 384m.

Fronte de lote 16m.

FOTO	CODIGO	DATOS DE AVALUOS Y CATASTROS																
		TIPOLOGIA POR SU UBICACION		INTERIOR 1	EN CALLE- JON 2	INTERME- DIO 3	FRENTE A 2 CALLES 4	ESQUINE- RO 5	EN CABE- CERA 6	MANZA- NERO 7								
		Nº DE PISOS		BLOQUE 0	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	BLOQUE 5	AREA								
		DOMINIO POR		COMPRA- VENTA A	SUCESION HEREN- B	DONACION REG. C	OCCUPACION D	ADJUDICA- CION E	PRESCRIP- CION F	CESSION G	EXPROPIA- CION H	PERMUTA I						
				COMODATO J	RELLENO QUEB. K	CONTRIL COMUN. L	PERMANENTE MAS M	REESTUR- PARCE N	CAMBO PROY. VAL O	BEN MOS- TRENCO P	DISOLUCION CONY. Q							
		TIPO DE PROPIETARIO		PERSONA NAT. 0		PERSONA JUR. 1		ENTIDAD MU- NICIP. 2		ENTIDAD PU- BLICA 3		ENT. SEMI PUB- LICA 4						
		RELIGIOSA 5		DIPLOMATICA 6		COOPERATIVA 7		BENEFICENCIA 8		CAMARAS 9								
RESUMEN				BLOQUE 1		BLOQUE 2		BLOQUE 3		BLOQUE 4		BLOQUE 5						
		1 AREA		P.S. 160														
		2 TIPO		A														
		3 VALOR BASE		30														
		4 FACT. RSLT (F1 F2)		63.28														
CROQUIS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION																		

CARACTERISTICAS DE INTERVENCION														
PRECIO BASE 1990				COEF. CALID.		ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS							COSTOS POR DANOS	
UBICACION	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE ACTUACION M2 %		COIFAC I1		E	F	P	C	A	S	TODO	EMERGENT	ACONSEJ.
TODO														
CU														
P3														
P2														
P1														
PB														
USO					COSTO		11. COEF. DE INTERVENCION POR FALLAS CONSTRUCT COIFAC				COEFICIENTE DE CALIDAD		USOS DEL SUELO	
	ANTERIOR	PROPUESTO	SUPERFICIE M2 %		GRAIC I2	COSTO POR CAMBIO DE USO	COSTO TOTAL	L	LEVE	0.25	CALIDAD CONSTRUCTIVA GENERAL DEL EDIFICIO SOBRE EL QUE SE VA A INTERVENIR			
TODO								M	MEDIO	0.50	B	BAJA	0.75	ADMINISTRACION 1 BODEGA 2 CAFETERIA 3 COMERCIO 4 CULTO 5 EDUCACION 6 HOTEL / REST. 7 RECREACION 8 SALUD 9 TALLER 10 VIVIENDA 11
CU								A	ALTO	0.75	M	MEDIA	1	
P3								R	RECON / DEMOL	1.30	A	ALTA	1.25	
P2												12. GRADO DE INTERVENCION POR CAMBIO DE USO GRAIC		
P1								E	ESTRUCTURA	20%	L	LEVE	0.2	
PB								F	FACHADA	10%	M	MEDIO	0.3	
								P	PATIOS	5%	A	ALTO	0.5	
								C	CUBIERTA	20%				
								A	ACABADOS	35%				
								S	SERVICIOS	10%				
								T	TODO	100%				

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS				EVALUACION FISICA DE LA EDIFICACION																													
INGRESO	CENTRAL			MATERIALES										DEFECTOS										UBICACION			ESTAD						
	LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO		ESQUINA	cubierta																												
CALL	NIVEL	NIVEL DESNIVEL		LADRILLO / BLOQUE	TAPIAL / BAHAREQUE	ADOBE / TIERRA	MADERA	HORMIGON / CEMENTO	HIERRO	PIEDRA	TEJA	ASBESTO	ZINC	DEFORMADO	DESPRENDIDO	PUDRICION	SOCAVAMIENTO	ASENTAMIENTO	OXIDACION	APOLILLADO	HUMEDAD	RAJADURAS	PLANTAS	MUSGOS	SUBSUELO / BAJO NIVEL CALLE	PLANTA BAJA	1º PISO	2º PISO	3º PISO	BUENO	REGULAR	MALO	
																																	LD
PATIO	Nº DE CUARTOS POR PATIOS	SIN PATIO																															
		1º PATIO																															
		2º PATIO																															
		3º PATIO																															
		HUERTA																															
		TOTAL																															
	Nº DE PATIOS	0																															
		1º																															
		2º																															
		3º																															
+ HUERTA																																	
TIPO DE CUBIERTA	LIGERA																																
	PESADA																																
GALE	TIPO DE GALERIA	ABIERTA																															
		CERRADA																															
FACHADAS	TIPO	PANO LISO																															
		CON MOLDURAS																															
		DECORACION																															
		PORTADA																															
	BALCONES	EMPOTRADOS																															
		SOBRESALIDOS																															
	VANOS	RECTOS																															
		CON ARCOS																															
		DINTEL																															
		CHAFLAN																															
OTROS																																	
REMATES	ALERO																																
	ANTEPECHO																																
	CORNISA																																
		BALAUSTRADA																															
GUIA DE CODIGOS			LD	TP	AD	MD	HC	H	PD	TJ	AS	ZN	DF	DS	PU	SC	AT	OX	AP	HD	RJ	PL	MS	SB	PB	1	2	3	B	R	M		
ESTRUCTURA	ENTREPISO																																
	MUROS																																
	COLUMNAS																																
	VIGAS																																
	ARCOS																																
	CUBIERTA																																
	ESCALERA																																
ACABAD.	PISOS																																
	TECHOS																																
	PUERTAS																																
	VENTANAS																																

RELACION CON EL ENTORNO	3	INTEGRADO EN TRECHO DE VALOR	
	2	NO INTEGRADA, TRECHO SIN VALOR	
	0	NO INTEGRADA, TRECHO CON VALOR	
	0	INTEGRADA, TRECHO SIN VALOR	
		TOTAL	

Esquema de planta

Esquema de corte

DATAACION

1534 - 1830

1830 - 1870

1870 - 1930

1930 EN ADELANTE

VALORACION DE LA EDIFICACION

ESTADO DE CONSERVACION DE LA EDIFICACION

3 BIEN CONSERVADA + 70 %

2 CONSERVACION MEDIA > 30 % < 70 %

1 RUINOSA < 30 %

0 SOLAR O RUINA TOTAL ()

TOTAL

REVISADO POR :