


02 План помещения и смежных зон

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба




Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.
Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.

Геометрия нормирована по `img.png`; это фрагмент этажа, а не полный поэтажный план.
Сверху и снизу по вертикали: помещения не установлены. Номера соседей не присваивались.
Толщины стен и размеры проёмов показаны условно; обмеры отсутствуют.

03 Мебель и технические средства

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.


ПР — место у доски; ПП — стол приёма работ; Ш — шкаф; П — проектор; ЛУ — установка.

Количество ПК показано по различным мониторам; это не инвентаризационная ведомость.

По уточнению пользователя: 6 рядов по 2 совмещённые парты и отдельный стол ПП.

04 Электропитание и кабельные каналы

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.


Сплошная красная линия — видимый кабель-канал; состав кабелей внутри не установлен.

Красные прямоугольники — зоны розеток, без утверждения их точного количества.

Пунктир — предполагаемая связь для проверки, не подтверждённая электрическая трасса.

05 Освещение и потолочное оборудование

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.


Светильники размещены регулярными рядами; сетка на плане условная, не точный подсчёт.

И — видимые потолочные устройства, предположительно пожарные извещатели.

Проводка за потолком не видна; её трасса и привязки устройств требуют натурной проверки.

06 Связь и охранно-пожарная сигнализация

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.

Пунктиром показаны только функциональные связи, подлежащие проверке.

И — предполагаемые извещатели; подтверждения типа и работоспособности нет.

Кабель-канал сам по себе не доказывает наличие ЛВС или телефонной линии.

07 Отопление

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.


Радиатор различим на фото 980; наличие радиаторов под другими окнами не подтверждено.

Принадлежность вертикальной коммуникации к отоплению требует осмотра.

Стояки, подача/обратка, проходы через перекрытия и тепловой пункт не установлены.

08 Вентиляция и кондиционирование

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.


Вентканал за решёткой не прослеживается; сечение, шахта и ближайшие выходы неизвестны.

Сплит-система не подтверждает наличие приточной вентиляции.

Пунктир у КД — необходимость проверки прохода; это не установленная трасса.

09 Водоснабжение и водоотведение

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.


ДР? — зона проверки отвода конденсата кондиционера, не точка подключения к канализации.

Раковины, краны и сантехнические приборы на предоставленных ракурсах не видны.

Проверить скрытые участки за мебелью и в 1-333а; трассы без данных не нанесены.

10 Маршрут осмотра и контрольные зоны

Аудитория 1-333 • реконструкция по фотографиям • без масштаба



Д1 — вход из коридора; Д2 — предполагаемый проход в 1-333а.

Связь Д2 с 1-333а и направления открывания требуют проверки.

1 — Д1/шкаф; 2 — доска/экран; 3 — окна/радиатор/КД; 4 — установка; 5 — Д2.

6 — решётка и ПК; 7 — коробка/каналы; 8 — столы. Затем потолок и доступные смежные зоны.

Нумерация определяет последовательность осмотра, а не точки обнаружения закладок.