

고소작업대

작업 중 추락



☀ 재해개요

2025. 07. 11. (금) 10:56 경 고양시 소재
근린생활시설 건설현장에서 지붕층
철골보 설치작업을 위해 고소작업대
위에서 작업 중 작업 위치를 옮기는
과정에서 중심을 몸의 중심을 잃고
고소작업대 하부 차대 사다리코
추락하여 사망함



1

🔍 발생원인

고소작업대 추락방지조치 미흡

- 고소작업대 작업 시 작업자가 추락하는 것을 방지하기 위한 추락방호조치(출입문 닫음, 안전대 체결 등) 미실시

작업계획서 미작성

- 고소작업대를 사용하는 철골작업 시 고소작업대의 운행경로, 작업위치, 작업방법 및 추락 위험에 대한 예방대책을 수립 등의 포함된 작업계획서 미작성

2

💡 예방대책

① 고소작업대 추락방호조치 철저

- 고소작업대로 추락 위험이 높은 철골 조립 작업 시, 개구부가 발생하지 않도록 출입문은 반드시 닫은 상태에서 작업하여야 하며,
- 안전대 부착설비 설치 후, 안전대 체결하고 작업하여야 함.

② 작업계획서 수립

- 고소작업대가 사용되는 철골 조립 작업장소의 구조 및 특성을 반영한 운행경로와 작업방법을 수립하고, 해당 작업에 따른 추락 위험예방대책 등을 포함하여야 하며,
- 작업지휘자를 지정하여 작성된 작업계획서에 따라 작업을 관리감독 하여야 함

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.