





배기 설비 수리 중 추락



재해개요

2022. 07. 00.(일) 10:55경 경기 용인시 소재 음식점 0000에서 테이블 상부의 배기 설비 수리를 위해 사다리에 올라 작업 중 바닥으로 떨어져 치료 중 사망함 (높이 : 약 1.3 m)



발생원인

▶ 사고발생 원인

- (불안전한 상태) 방석 위에 불안전하게 놓인 A형 이동식 사다리의 5단 발판(h≒1.3m) 위에서 재해자 단독으로 와이어태엽 교체작업 중 몸의 중심을 잃고 떨어짐
- (개인 보호구 미지급) 안전모가 지급 및 착용되지 않은 상태로 고소작업 실시



예방대책

1 이동식 사다리 작업 시 안전작업 수칙 준수 및 추락 방지 조치 철저

- 사다리를 이용한 고소작업 시에는 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리안전작업 수칙을 준수하고,
- 와이어태엽 교체작업 중 2점 지지 상태가 유발되어 사다리 위에서 추락할 위험이 있는 경우 이동식 비계, 말비계 등의 작업발판을 설치·사용하는 등 추락방지조치를 하여야 함

2 개인보호구 지급과 착용 철저

- 고소 작업 시에는 반드시 안전모를 지급하고 근로자에게 착용토록 하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.