

⚠ 굴착기 버킷에 탑승하여 이동 중 추락 ⚠

재해개요

2024. 06. 00.(수) 14:10경 경북 의성군
소재 OO댐 설치사업 현장에서 수로 측벽
상단 잔디 식재를 하기 위해 재해자와 동료
작업자가 굴착기 버킷에 탑승하여 건너편
장소로 이동하던 중 재해자가 버킷에서
떨어졌고, 병원에서 치료 중 사망함



발생원인

▶ 굴착기의 주용도 외 사용

- 굴착기의 주용도* 외의 사용을 금지하여야 하나, 근로자의 버킷 탑승 및 작업 위치로 이동을 시켜주는 행위로 인해 재해 발생

* 굴착기의 주용도: 토사의 굴착 및 상차, 파쇄, 양중(제작사의 기준에 따라 상이) 등

▶ 이동통로(승강설비) 미설치

- 추락 위험이 있는 수로에서 상하 또는 가로질러 이동할 수 있는 안전한 이동통로 미설치

예방대책

① 굴착기의 주된 용도 외 사용 금지

- 굴착기 버킷에 사람을 탑승시키는 등의 부적합한 행위 금지

② 굴착기 작업계획서 작성 및 관리감독 철저

- 작업 전 굴착기에 의한 작업방법과 안전대책을 수립하고, 관리감독자로 하여금 현장 작업 시 이행 여부를 점검하도록 할 것

③ 안전한 이동통로(승강설비) 설치

- 근로자가 추락 위험이 있는 장소를 가로질러 이동해야할 경우, 견고한 승강시설을 설치하는 등의 안전조치를 할 것

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.