

이동식 크레인 작업 중 떨어짐



☀ 재해개요

2025. 6. 10. (화) 09:30 경 대구시 소재
(주)OOOOO 건축물 해체공사 현장에서
재해자가 이동식 크레인(차량탑재형)에
부착된 작업대에 탑승하여 지붕 부재
해체작업 중,

작업대가 이동식 크레인 붐으로부터
이탈·뒤집히면서 바닥으로 추락하여
사망함



1

🔍 발생원인

작업방법 부적정

- 작업자 탑승이 금지된 이동식 크레인에 작업대를 부착하여 사용
- 연결핀 체결이 불완전한 상태에서 작업하여 작업대가 붐으로부터 이탈
- 고소작업 시 안전대를 착용하지 않거나 안전 고리를 체결하지 않은 상태에서 작업 실시

유해·위험기계 사용기준 미준수

- 안전검사 이후 붐을 임의로 개조하여 작업대를 부착한 상태로 사용

작업계획 미준수

- 고소작업대 사용 계획에도 불구하고 이동식 크레인에 작업대를 부착하여 사용

2

💡 예방대책

① 이동식 크레인 사용기준 준수

- 작업자 탑승을 금지하고, 고소작업 시 고소작업대 등 적합한 장비를 선정하여 사용하여야 함.

② 유해·위험기계 사용기준 준수

- 작업 전 안전검사 합격 여부 및 임의 개조 여부를 확인하고, 기준에 적합한 장비를 사용하여야 함.

③ 작업계획 준수

- 해체작업 시 작업계획을 수립하고, 계획된 작업방법 및 장비 사용 기준에 따라 작업이 이루어지도록 하여야 함.

④ 개인보호구 착용 및 체결

- 고소작업 시 안전대를 착용하고 안전대 고리를 견고한 장소에 체결하여야 함.

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.