




청소 작업 중 저수조 빠짐



재해개요

2025. 09. 00.(화) 13:34경 인천광역시 서구 소재 000에서 고압살수건으로 수처리 시설 청소를 하다 저수조 개구부의 추락방지용 덮개 위에 올라서자 합판으로 된 덮개가 파손되며 빠져 사망함




발생원인

▶ 개구부 덮개 강도 저하

- 합판으로 된 개구부 덮개는 후면의 보강 각재가 탈락하고, 습기 및 곰팡이에 노출되어 부식 되는 등 원래의 강도를 유지하지 못하여 재해자 하중에 의해 파손

▶ 개구부 점검 및 관리 상태 미흡

- 사업장 내 개구부를 체계적으로 점검 및 관리하지 못하여 근로자가 추락할 수 있는 위험을 사전에 방지하지 못함



예방대책

1 개구부 덮개 교체

- 사업장의 개구부 덮개는 적절한 강도를 가지고, 사용하는 환경에 적합한 것으로 설치하고 개구부 표시를 확실하게 해야 함

2 사업장 내 개구부 점검 및 관리

- 사업장 내 개구부를 체계적으로 점검하고 관리하여, 변형 및 파손 발생 시 즉각 조치할 수 있도록 해야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.