

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Data da Vistoria:
27/08/2026 às 10:00

1 DADOS CADASTRAIS DA INFRAESTRUTURA

SITE / IDENTIFICAÇÃO	SMBGP1M	TÍTULO	Relatório fotográfico para registro.
EMPRESA	Engemon Opservices	CONTATO TÉCNICO	Claudevani Pereira
TELEFONE	(11) 94741-4606	EMAIL	claudevani.pereira@engemon.com.br

2 REGISTRO FOTOGRÁFICO E EVIDÊNCIAS




CHEGADA DO TRATOR

Descrição Técnica:
N/A



PORTÃO DE ENTRADA

Descrição Técnica:
N/A



PONTO 1 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:

N/A



PONTO 2 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:

N/A



PONTO 3 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:


N/A



PONTO 4 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:


N/A



PONTO 5 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:


N/A



PONTO 6 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:

N/A



PONTO 7 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:

N/A



PONTO 8 DEMARCADO COM ESTACA

Descrição Técnica:

N/A

Claudevani de Araújo Pereira

Claudevani de Araújo Pereira

Responsável CRT | 247.625.xxx.xx

