Carberk

11111111-1111-4111-8111-000000000001 / RU

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Это не реальный осмотр.
Синтетический образец

Отчёт осмотра

Центр: Тестовый центр Ашхабада
Автомобиль: Toyota Camry 2018
VIN: **********1234
Номер осмотра: 11111111-1111-4111-8111-000000000001
Дата осмотра: 2026-10-17T00:00:00.000Z
Зафиксированный пробег: 123456 km
Версия шаблона: 11111111-1111-4111-8111-000000000003
Отчёт осмотра: 11111111-1111-4111-8111-000000000001

Объём осмотра

Синтетический образец
Синтетический образец
Отчёт фиксирует наблюдения на момент осмотра. Это не гарантия и не сертификат общей безопасности.

Результаты

1. Синтетический образец [brakes]

Норма / 11111111-1111-4111-8111-000000000010
Пояснение: Observation 1: äçňöşüýž ÄÇŇÖŞÜÝŽ Кириллица Latin
Измерение: 2.5 mm; Caliper; Неопределённость: ±0.1 mm
Нет фотографий

2. Панель 1 [panel_1]

Норма / 11111111-1111-4111-8111-000000000011
Пояснение: Observation 2: äçňöşüýž ÄÇŇÖŞÜÝŽ Кириллица Latin
Панель 1 [panel_1] / Спереди / 0.35, 0.44999999999999996
Нет фотографий

Carberk

11111111-1111-4111-8111-000000000001 / RU

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Это не реальный осмотр.
Синтетический образец

Схема кузова

Условная схема. См. названия панелей и полную таблицу результатов.

Спереди



Сзади



Слева



Справа



Carberk

11111111-1111-4111-8111-000000000001 / RU

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Это не реальный осмотр.
Синтетический образец
Сверху



Текущая запись

/diagnostics/reports/11111111-1111-4111-8111-000000000001
Скачанные копии не отражают последующие изменения. Проверяйте текущую запись.