TIPOS DE ESTRUCTURA

DETALLES APROBADOS

DETALLE 01 - TENSION

DETALLE 02 - SUSPENSION


DETALLE 03 - DERIVACION

DETALLE 04 - EMPALME

DETALLE 05 - OTROS

DIAGNOSTICO_NO_VERIFICADO
Componentes dibujados: 493 / Aristas: 0


SIMBOLOS ESQUEMATICOS - MATERIALES NO HOMOLOGADOS - REVISION HUMANA PENDIENTE



NOTA:
LA PRESENTE INFORMACION DE DELEGACIONES, ES AQUELLA AUTORIZADA POR EL CABILDO DEL XVII AYUNTAMIENTO, EL CUAL HASTA LA FECHA NO HA SIDO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL.

ORIENTACION

N



NORTE

UBICACION DE ZONA

SIMBOLOGIA

POSTE - SIMBOLO GENERICO

CAJA DE EMPALME

EXCEDENTE DE FIBRA

RUTA CONFIRMADA

RAMAL CONFIRMADO

DATRA

AUDITORIA DE INFRAESTRUCTURA - CFE

NOMBRE DEL PLANO

PENDIENTE

AUDITORIA / SUBRUTA

PENDIENTE

ZONA

TIJUANA, B.C.

FECHA DE AUDITORIA

PENDIENTE

ELABORO

PENDIENTE

REVISO

PENDIENTE

CRS VALIDADO

POR VALIDAR

RESUMEN DE ELEMENTOS UNICOS

POSTES	414
CAJAS	20
EXCEDENTES	59

ESTADO DE REVISION	PRELIMINAR
ESCALA / No. PLANO	S/E 01/01

DATRA - PLANO DE AUDITORIA CFE