TIPOS DE ESTRUCTURA

DETALLES APROBADOS

DETALLE 01 - TENSION

DETALLE 02 - SUSPENSION

DETALLE 03 - DERIVACION


DETALLE 04 - EMPALME

DETALLE 05 - OTROS

DIAGNOSTICO_NO_VERIFICADO
Componentes dibujados: 493 / Aristas: 0

SIMBOLOS ESQUEMATICOS - MATERIALES NO HOMOLOGADOS - REVISION HUMANA PENDIENTE

P-428462930352



ORIENTACION

N

NORTE

UBICACION DE ZONA

SIMBOLOGIA

- POSTE - SIMBOLO GENERICO
- CAJA DE EMPALME
- EXCEDENTE DE FIBRA
- RUTA CONFIRMADA
- RAMAL CONFIRMADO

DATRA

AUDITORIA DE INFRAESTRUCTURA - CFE

NOMBRE DEL PLANO

PENDIENTE

AUDITORIA / SUBRUTA

PENDIENTE

ZONA

TIJUANA, B.C.

FECHA DE AUDITORIA

PENDIENTE

ELABORO

PENDIENTE

REVISO

PENDIENTE

CRS VALIDADO

POR VALIDAR

RESUMEN DE ELEMENTOS UNICOS

POSTES	414
CAJAS	20
EXCEDENTES	59

ESTADO DE REVISION PRELIMINAR

ESCALA / No. PLANO S/E 01/01

DATRA - PLANO DE AUDITORIA CFE