TIPOS DE ESTRUCTURA

DETALLES APROBADOS

DETALLE 01 - TENSION

DETALLE 02 - SUSPENSION

DETALLE 03 - DERIVACION

DETALLE 04 - EMPALME

DETALLE 05 - OTROS

DIAGNOSTICO_NO_VERIFICADO
Componentes dibujados: 493 / Aristas: 0

SIMBOLOS ESQUEMATICOS - MATERIALES NO HOMOLOGADOS - REVISION HUMANA PENDIENTE

32.91112106N 117.03653616W

32.5931278N 117.0386165W
32.5862115N 117.0394888W
32.5817697N 117.0392683W


32.5527905N 117.4227928W

32.528667N 117.93421W
32.5237430N 117.94593W

32.51920973N 117.3367623W
32.5146294N 117.3324482W

32.52299854N 117

32.41567N 117.02887W



NOTA:
LA PRESENTE INFORMACION DE DELEGACIONES, ES AQUELLA AUTORIZADA POR EL CABILDO DEL XVII AYUNTAMIENTO, EL CUAL HASTA LA FECHA NO HA SIDO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL.

ORIENTACION

N

NORTE

UBICACION DE ZONA

SIMBOLOGIA

- POSTE - SIMBOLO GENERICO
- CAJA DE EMPALME
- EXCEDENTE DE FIBRA
- RUTA CONFIRMADA
- RAMAL CONFIRMADO

DATRA

AUDITORIA DE INFRAESTRUCTURA - CFE

NOMBRE DEL PLANO

PENDIENTE

AUDITORIA / SUBRUTA

PENDIENTE

ZONA

TIJUANA, B.C.

FECHA DE AUDITORIA

PENDIENTE

ELABORO

PENDIENTE

REVISO

PENDIENTE

CRS VALIDADO

POR VALIDAR

RESUMEN DE ELEMENTOS UNICOS

POSTES	414
CAJAS	20
EXCEDENTES	59

ESTADO DE REVISION PRELIMINAR

ESCALA / No. PLANO S/E 01/01