

**Información del cliente**

**Tipo de Cliente:** ASSURANT  
**Nombre:** Chavez Maria  
**Razon Social:** -  
**RFC:** -  
**Calle:** Av. Hidalgo  
**Num. exterior:** 455  
**Num. Interior:** -  
**Tel. Casa:** -  
**Tel. Trabajo:** -  
**Referencias:** 300-137020

**Num. Cliente:** paola.montesdeoca@agiotech.com  
**Email:** paola.montesdeoca@agiotech.com  
**Colonia:** -  
**Ciudad:** Zapopan  
**Estado:** Jalisco  
**País:** Mexico  
**C.P.:** -  
**Horario Rec.:** -  
**Celular:** -

**Información del equipo [ REINCIDENCIA ]**

**Clase Producto:** Equipo  
**Modelo:** K43U  
**Numero de parte:** K43U-MD1  
**Numero de serie:** B9N0CJ077856389  
**Clase servicio:** Reparación


**Tipo Producto:** LAPTOP  
**Marca:** ASUS  
**Descripción:** ASUS K43U  
**Revisión:**

**Falla presentada:**

El equipo se envia por segunda reincidencia la batería dura poco menos de 40m. despues de haber sido cargada \\ Sucia, rayones, li\_geras marcas, desgastes de uso. Ingresa con batería, cable de luz y adaptador. \_

**Inspección Visual:**


Vista Frontal Derecha




Vista Inferior



Vista Superior



Vista Frontal Izquierda


**Observaciones Estado Físico:**

SUCIA RAYONES LIGERAS MARCAS DESGASTES DE USO

**Observaciones Accesorios / Documentos:**

BATERIA ADAPTADOR Y CABLE DECORRIENTE

**Firma Cliente:**
**Firma Agiofix**

**Información del cliente**

**Tipo de Cliente:** ASSURANT  
**Nombre:** Chavez Maria  
**Razon Social:** -  
**RFC:** -  
**Calle:** Av. Hidalgo  
**Num. exterior:** 455  
**Num. Interior:** -  
**Tel. Casa:** -  
**Tel. Trabajo:** -  
**Referencias:** 300-137020

**Num. Cliente:** paola.montesdeoca@agiotech.com  
**Email:** paola.montesdeoca@agiotech.com  
**Colonia:** -  
**Ciudad:** Zapopan  
**Estado:** Jalisco  
**País:** Mexico  
**C.P.** -  
**Horario Rec.** -  
**Celular:** -

**Información del equipo [ REINCIDENCIA ]**

**Clase Producto:** Equipo  
**Modelo:** K43U  
**Numero de parte:** K43U-MD1  
**Numero de serie:** B9N0CJ077856389  
**Clase servicio:** Reparación


**Tipo Producto:** LAPTOP  
**Marca:** ASUS  
**Descripción:** ASUS K43U  
**Revisión:**

**Falla presentada:**

El equipo se envia por segunda reincidencia la batería dura poco menos de 40m. despues de haber sido cargada \\\ Sucia, rayones, li\_geras marcas, desgastes de uso. Ingresa con batería, cable de luz y adaptador. \_

**Inspección Visual:**

Vista Frontal Derecha




Vista Inferior



Vista Superior



Vista Frontal Izquierda


**Observaciones Estado Físico:**

SUCIA RAYONES LIGERAS MARCAS DESGASTES DE USO

**Observaciones Accesorios / Documentos:**

BATERIA ADAPTADOR Y CABLE DECORRIENTE

**Firma Cliente:**
**Firma Agiofix**