

# Formato de Recepción-Inspección AS300-000010-01

Notificación de Servicio: 00005 Fecha: 23/07/2013 11:22:07 a.m.

### Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social:

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229 Tel. Trabajo 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com

Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA

Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: JALISCO País: **MÉXICO** C.P. 45606

Horario Rec.

Celular: 3333629696

## Información del equipo [ REINCIDENCIA ]

Clase Producto: Equipo Modelo: Pavilion dv4 Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88 Clase servicio: Reparación

**Tipo Producto: LAPTOP** 

Marca: HP

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Falla presentada:

FALLA TECLADO \\ ORDEN DE PRUEBA. IMPRESION\_

#### Inspección Visual:









	Observaciones Estado Físico:
ĺ	FALTA TECLA F2
I	
I	
l	
I	
l	
l	
I	
l	
_	Observaciones Accesorios / Documentos:
ſ	ADAPTER

Observaciones Accesorios / Documentos:	
ADAPTER	

Firma Cliente:	Firma Agiotech



# Formato de Recepción-Inspección AS300-000010-01

Notificación de Servicio: 00005 Fecha: 23/07/2013 11:22:07 a.m.

### Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social:

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229 Tel. Trabajo 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com

Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA

Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: JALISCO País: **MÉXICO** C.P. 45606

Horario Rec.

Celular: 3333629696

## Información del equipo [ REINCIDENCIA ]

Clase Producto: Equipo Modelo: Pavilion dv4 Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88 Clase servicio: Reparación

**Tipo Producto: LAPTOP** Marca: HP

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

### Falla presentada:

FALLA TECLADO \\ ORDEN DE PRUEBA. IMPRESION\_

#### Inspección Visual:









	Observaciones Estado Físico:
ſ	FALTA TECLA F2
l	
l	
l	
l	
l	
l	
L	
	Observaciones Accesorios / Documentos:

bservaciones Accesorios / Documentos:	
DAPTER	

Firma Cliente:	Firma Agiotech