

Formato de Recepción-Inspección AS300-000008-01

Notificación de Servicio: 00003 Fecha: 23/07/2013 11:09:23 a.m.

carlosbarreto@outlook.com

TLAQUEPAQUE

JALISCO

MÉXICO

3333629696

45606

BALCONES DE SANTA MARIA

Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social:

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229

Tel. Trabajo 3627 7575 Referencias TIENDA EN LA ESQUINA

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto: Equipo Modelo: Pavilion dv4 Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88

Clase servicio: Reparación

Tipo Producto: Laptop Marca:

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Num. Cliente:

Email:

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Celular:

Horario Rec.

País:

C.P.

Falla presentada:

FALLA TECLADO. NO FUNCIONA EL F2 \\ ORDEN DE PRUEBA. IMPRESION AUTOMATICA2_

Inspección Visual:









Observaciones Estado Físico:
FALTA TECLA F2
Observaciones Accesorios / Documentos:
ADAPTER

Firma Cliente:	Firma Agiotech



Formato de Recepción-Inspección AS300-000008-01

Notificación de Servicio: 00003 Fecha: 23/07/2013 11:09:23 a.m.

Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social:

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229

Tel. Trabajo 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com

Laptop

Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA

Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: **JALISCO** País: **MÉXICO** C.P. 45606

Horario Rec.

Celular: 3333629696

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto: Equipo Modelo: Pavilion dv4 Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88 Clase servicio: Reparación

Marca: Descripción:

Tipo Producto:

Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Falla presentada:

FALLA TECLADO. NO FUNCIONA EL F2 \\ ORDEN DE PRUEBA. IMPRESION AUTOMATICA2_

Inspección Visual:









Observaciones Estado Físico:
FALTA TECLA F2
Observaciones Accesorios / Documentos:
ADAPTER

Firma Cliente:	Firma Agiotech