

Formato de Recepción-Inspección AS300-137020-01

Notificación de Servicio: AS300-137020-01

Fecha: 16/07/2013

Información del cliente

Tipo de Cliente:ASSNum. Cliente:paola.montesdeoca@agiotech.comNombre:Chavez MariaEmail:paola.montesdeoca@agiotech.com

Razon Social:-Colonia:-RFC:-Ciudad:Zapopan

Calle:Av. HidalgoEstado:JaliscoNum. exterior:455País:MexicoNum. Interior:-C.P.-

Tel. Casa: - Horario Rec. - Tel. Trabajo - Celular: -

Referencias 300-137020

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto:EquipoTipo Producto:LAPTOPModelo:K43UMarca:ASUSNumero de parte:K43U-MD1Descripción:ASUS K43U

Numero de serie: B9N0CJ077856389 Revisión:

Clase servicio: Reparación

Falla presentada:

El equipo se envia por segunda reincidencia la bateria dura poco menos de 40m. despues de haber sido cargada \\ Sucia, rayones, li_geras marcas, desgastes de uso. Ingresa con bateria, cable de luz y adaptador. _

Inspección Visual:









Firma Agiofix

Observaciones Estado Físico:

Firma Cliente:

Observaciones Accesorios / Documentos:	J
Observaciones Accesorios / Documentos:	٦
	╛