

Formato de Recepción-Inspección AS300-137020-01

Notificación de Servicio: AS300-137020-01

Fecha: 16/07/2013

Información del cliente

Tipo de Cliente:ASSNum. Cliente:paola.montesdeoca@agiotech.comNombre:Chavez MariaEmail:paola.montesdeoca@agiotech.com

Razon Social: - Colonia: RFC: - Ciudad:

RFC: - Ciudad: Zapopan
Calle: Av. Hidalgo Estado: Jalisco
Num. exterior: 455 País: Mexico

Num. Interior: - C.P. - Tel. Casa: - Horario Rec. - Tel. Trabajo - Celular: -

Referencias 300-137020

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto:EquipoTipo Producto:LAPTOPModelo:K43UMarca:ASUSNumero de parte:K43U-MD1Descripción:ASUS K43U

Numero de serie: B9N0CJ077856389 Revisión:

Clase servicio: Reparación

Falla presentada:

El equipo se envia por segunda reincidencia la bateria dura poco menos de 40m. despues de haber sido cargada_

Inspección Visual:









Firma Agiofix

Observaciones Estado Físico:

Firma Cliente:

Observaciones Accesorios / Documentos:	