

Formato de Recepción-Inspección AS300-000012-01

Notificación de Servicio: 00007 Fecha: 23/07/2013 11:46:57 a.m.

Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social:

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229 Tel. Trabajo 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com

Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA

Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: **JALISCO** País: **MÉXICO** C.P. 45606

Horario Rec.

Celular: 3333629696

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto: Equipo Modelo: Pavilion dv4 Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88 Clase servicio: Reparación

Tipo Producto: LAPTOP Marca: HP

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Falla presentada:

FALLA TECLADO \\ ORDEN DE PRUEBA. IMPRESION_

Inspección Visual:









	Observaciones Estado Fisico:
ſ	FALTA TECLA F2
l	
l	
l	
l	
l	
l	
L	
	Observaciones Accesorios / Documentos:

Observaciones	Accesorios	/ Documentos:

Observaciones Accesorios / Documentos:
ADAPTER

Firma Cliente:	Firma Agiotech



Formato de Recepción-Inspección AS300-000012-01

Notificación de Servicio: 00007 Fecha: 23/07/2013 11:46:57 a.m.

Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social:

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229 Tel. Trabajo 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com

Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA

Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: **JALISCO** País: **MÉXICO** C.P. 45606

Horario Rec.

Celular: 3333629696

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto: Equipo Modelo: Pavilion dv4 Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88 Clase servicio: Reparación

Tipo Producto: LAPTOP Marca: HP

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Falla presentada:

FALLA TECLADO \\ ORDEN DE PRUEBA. IMPRESION_

Inspección Visual:









	Observaciones Estado Fisico:
Γ	FALTA TECLA F2
l	
l	
L	
_	Observaciones Accesorios / Documentos:

Onzei	vaciones	ACCESOI 105 /	Documentos.

Observaciones Accesorios / Document	03.	
ADAPTER		

Firma Cliente: Firma Agiotech