

Formato de Recepción-Inspección

AS300-000006-01

Notificación de Servicio: 00001 **Fecha:** 23/07/2013 10:45:52 a.m.

Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social: --

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229 **Tel. Trabajo** 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA

Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com

Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA
Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: JALISCO
País: MÉXICO
C.P. 45606

Horario Rec. --

Celular: 3333629696

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto: Equipo
Modelo: Pavilion dv4
Numero de parte: VS605LA

Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88

Clase servicio: Reparación

Tipo Producto: Laptop **Marca:** HP

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Falla presentada:

FALLA TECLADO. \\ ORDEN DE PRUEBA PROCESO ASSURANT_

Inspección Visual:









Observaciones Estado Físico:

RAYONES, FALTA TECLA F2

hearvaciones	Accesoring	/ Documentos:

ADAPTER			

Firma Cliente:	Firma Agiotech



Formato de Recepción-Inspección AS300-00006-01

Notificación de Servicio: 00001 **Fecha:** 23/07/2013 10:45:52 a.m.

Información del cliente

Tipo de Cliente: ASSURANT

Nombre: CARLOS GREGORIO BARRETO RADILLO

Razon Social: --

RFC: BARC840824

Calle: PASEO DE LA SERENATA

Num. exterior: 5051 Num. Interior: 42

Tel. Casa: 3331354229 **Tel. Trabajo** 3627 7575

Referencias TIENDA EN LA ESQUINA

Num. Cliente:

Email: carlosbarreto@outlook.com
Colonia: BALCONES DE SANTA MARIA

Ciudad: TLAQUEPAQUE

Estado: JALISCO País: MÉXICO C.P. 45606

Horario Rec. --

Celular: 3333629696

Información del equipo [REINCIDENCIA]

Clase Producto: Equipo

Modelo: Pavilion dv4

Numero de parte: VS605LA

Numero de serie: CND9483P88
Clase servicio: Reparación

Tipo Producto: Laptop **Marca:** HP

Descripción: Notebook de entretenimiento HP Pavilion dv4-2014la

Revisión:

Falla presentada:

FALLA TECLADO. \\ ORDEN DE PRUEBA PROCESO ASSURANT_

Inspección Visual:









Observaciones Estado Físico:

RAYONES, FALTA TECLA F2			

hearvaciones	Accesoring	/ Documentos:

Observaciones Accesorios / Documentos:
ADAPTER

Firma Cliente:	Firma Agiotech