| OPERARIO SERVICIO | |
|----------------------|---------|
| | Aceptar |

OPERARIO: Carolina Colina Zamorano

SERVICIO: Talones

Hora: 17:59

| | | MÁQUINA | MATERIAL | CARROS | UBICACIÓN | DISPONIBLES | CUBIERTAS | FABRICADAS |
|---|----------|---------|----------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | S14 | TM-180 | 4 | RTB-9 | 3 | 10 (900) | 145 |
| [| ▼ | S13 | TM-432 | 3 | RTB-6 | 10 | 20 (300) | 145 |
| [| ▼ | V13 | TM-538 | 2 | RTB-5 | 12 | 50 (300) | 150 |
| | | KB5 | TM-406 | 3 | RTB-2 | 0 | 20 (500) | 130 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CONFIRMAR MATERIAL

