

# ACCUEIL



PRODUIT



ARRIVAGE



INVENTAIRE



RETOURS



EXPEDITION



STATISTIQUES



ATELIER



# ATELIER



INTERVENTION



LISTE



CATALOGUE PIECES



CONVERTISSEUR



## CONVERTISSEUR

Débit



Energie



Force



Longueur



Poids



Pression



Puissance



Superficie



Temps



Vitesse



Volume





## VOLUME

36,0      =      0,04  
cm<sup>3</sup>                      litre

36

cm<sup>3</sup>



litre





## VOLUME

cm<sup>3</sup>

=

0,04

litre

litre

m<sup>3</sup>

hl

cu in

cu ft

cu yard

tonneau

baril de pétrole

pinte

quart (brit.)

gallon (brit.)

bushel (brit.)

.....

litre





## NOUVELLE INTERVENTION

Date

24/05/2024

Réception

Au magasin

Client

Particulier

Enseigne

N° Intervention

INT-P-296

Utilisateur final

M. DUPUIS Henry

Continuer





## NOUVELLE INTERVENTION

Date

24/05/2024

Réception

Au magasin

Client

M.DUPUIS Henry

Enseigne

N° Intervention

INT-P-296

Utilisateur final

M. DUPUIS Henry

Continuer





## LE PRODUIT

Marque

VIKING

Réf. constructeur

MB-448.1-TX

Désignation

Tondeuse à gazon Viking avec moteur Briggs et Stratton 140cc

N° série

0215-TD-3951

Année fabrication

2022

Garantie

Sous garantie

Hors garantie

Continuer







# PHOTOS

Matériel dans son intégralité (?)

---



Continuer





# PHOTOS

## Plaques signalétiques

---



Continuer





# PHOTOS

Gravures moteur

---



Néant

**Continuer**





## DESCRIPTION DE LA PANNE

Ma tondeuse a décidé de partir en vacances sans prévenir : elle coupe l'herbe une fois sur deux et prend des pauses-café à chaque virage.



facture.pdf



bonSAV-CoolGarden.jpg



**Valider**





## NOUVELLE INTERVENTION

Intervention enregistrée.



## NOUVELLE INTERVENTION

Intervention priorisée.



## CREER UN CLIENT

Nom

Green

Prénom

Eva

E-mail

coupeurdefeuilles@gmail.com

Téléphone

+33 6 12 34 56 78

**Continuer**





## ADRESSE

Adresse

5 rue des coquelicots

Complément d'adresse

Code postal

18110

Ville

Pays

France

Valider







RECHERCHER UN CLIENT



Dup|



Annuler

## Suggestions

BOBIN Christian - **Duparquet**

**DUPONTEL** Albert - Paris

**DUPUIS** Henry - Versailles



Valider





RECHERCHER UNE ENSEIGNE



Coo|



Annuler

## Suggestions

CoolGarden-Bourges

CoolGarden-Nevers

GreenStore - **Cookshire** Eaton



Valider





## PHOTOS

Matériel dans son intégralité (?)

Sous plusieurs angles si besoin,  
sur fond uni pour détournage  
facile.



Continuer





## INFORMATIONS PHOTO



### Titre

plaque-signalétique-1.jpg

### Notes

Plaque située sous le réservoir

Valider





## ASSIGNER UN OPERATEUR



**Arnaud**



**Pauline**



**Romain**



**Ajouter**

**Valider**





## CREER UN OPERATEUR

Prénom

Eva

Image



Valider





## CREER UNE ENSEIGNE

Nom société

CoolGarden

SIRET

123456789

SIREN

987654321

Continuer





## ADRESSE

Adresse

51 rue des rosiers

Complément d'adresse

Code postal

18110

Ville

Allogny

Pays

France

**Continuer**







## CONTACT

Nom

Le Jardinier

Prénom

Bob

E-mail

bob.lejardinier@gmail.com

Téléphone

+33 6 12 34 56 78

**Valider**





## INTERVENTION INT-P-296



MODIFIER INFOS



PRIORISEE



ASSIGNER



PROCEDURE



AJOUTER UNE PIECE



LISTE DES PIECES



Terminée





# INTERVENTION INT-P-296



01 : 16

H.

Min.





## INTERVENTION INT-P-296



MODIFIER INFOS



PRIORISEE



Arnaud



PROCEDURE



AJOUTER UNE PIECE



LISTE DES PIECES



Terminée





## AJOUTER UNE PIÈCE

### Catégorie

Châssis

### Nom de la pièce

Cache courroie

### Réf.

5122B

### Notes - Mesures

18cm \* 36cm fissuré

Continuer





## PHOTOS DE LA PIECE



**Continuer**





## VIDEOS DE LA PIECE



Néant

**Valider**





## INFORMATIONS PHOTO



Titre

cache-courroie-1.jpg

Notes

Valider







Pièce enregistrée.



REFERENCER



## LISTE DES PIECES



Annuler

Catégorie	Nom
Châssis	Cache courroie
Châssis	Courroie
Moteur	Bougie



## ANALYSE DE LA PANNE

La courroie de transmission est cassée. Le cache courroie est fissuré.



courroie-1.jpg



cache-courroie-1.jpg



Continuer





## COMPTE-RENDU

### Travaux réalisés

Changement de la courroie de distribution et du cache courroie. Vidange du moteur.

**Continuer**





## COMPTE-RENDU

### Pièces utilisées



Nom	Réf.	Qté
Cache courroie	M-895	1
Courroie	DZ-333-VB	1

Continuer





## AJOUTER PIÈCE UTILISÉE



Code-barre



CATALOGUE PIÈCES

Nom de la pièce

Cache courroie

Réf.

M-895

PU HT

16,12



Quantité

-

1

+

Valider





**Voir infos nécessaires  
à l'ajout d'une pièce  
au catalogue**



## FACTURATION

Facture

Devis

Main d'oeuvre

1,27

Heures

Prix HT

57,15



Continuer







## PIECES A FACTURER

<input checked="" type="checkbox"/>	Nom	PU HT	Qté
<input checked="" type="checkbox"/>	Cache courroie	16,12	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie	9,95	1

Prix HT

26,07



Continuer





## TOTAL

Main d'oeuvre HT

57,15



Pièces HT

26,07



Prix total HT

83,22



TVA %

10%

Prix total TTC

91.54



Continuer





## COMMENTAIRE

### Commentaire

Néant

Huile de vidange offert

**Valider**





Facture enregistrée.



GENERER PDF








E-MAIL CLIENT



# LISTE DES INTERVENTIONS



Annuler

Op.	N°	Date	Produit	Etat (?)
A	P-296	27/05	Tondeuse	
A	E-196	25/05	Rotofil	
	P-295	24/05	Taille haie	
P	P-294	24/05	Taille haie	
R	E-195	24/05	Tondeuse	



# LISTE DES INTERVENTIONS



Tondeu|



Annuler

Op.	N°	Date	Produit	Etat (?)
-----	----	------	---------	----------



Prioritaire



A débiter



En cours



Terminée



# LISTE DES INTERVENTIONS



Tondeu|



Annuler

Op.	N°	Date	Produit	Etat(?)
A	P-296	27/05	Tondeuse	<div><div></div><div></div></div>
R	E-195	24/05	Tondeuse	<div><div></div><div></div></div>