

	Ordem de Serviço de Manutenção	Código:	RQ MI-002-001
	Manutenção Industrial	Data de Emissão:	04/07/2023
		Data da Última Revisão:	
		Página:	1/1

1. DADOS DO SERVIÇO

Nº OS:	72	Data:	04/07/2023
Setor:	Pintura	Hora:	14:54
Solicitante:	004271 - FRANCISCO LUCAS TEIXEIRA TELES	Status:	Em espera
Máquina:	Outros	Parada?	Sim
Problema:	Ponte expedicao ficou presa nas grades da deltec		

2. ATENDIMENTO

Data:		Hora:	
Responsável:			
Divisão:	( ) Mecânica	( ) Elétrica	( ) Predial
Tipo:	( ) Corretiva	( ) Preventiva	( ) Preditiva

3. EXECUÇÃO

Descrição da Atividade	Executor	Data Início	Hora Início	Data Fim	Hora Fim
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:
( ) Serviço ( ) Outro		/ /	:	/ /	:

Descrição do serviço

Materiais Utilizados

Código	Descrição	Almox Retirada	Qty

4. FINALIZAÇÃO

Data:		Hora:	
Responsável Manutenção:			
OK Cliente:			

OBS DO CLIENTE: