

	Ordem de Serviço de Manutenção	Código:	RQ MI-002-001
		Data de Emissão:	
	Manutenção Industrial	Data da Última Revisão:	
		Página:	1/1

1. DADOS DO SERVIÇO

Nº OS:	27	Data:	03/07/2023
Setor:	Solda	Hora:	16:05
Solicitante:		Status:	Finalizada
Máquina:	SO-MS-31	Parada?	Sim
Problema:	Aumentar a manqueira de gás		

2. ATENDIMENTO

Data:		Hora:	
Responsável:			
Divisão:	() Mecânica	() Elétrica	() Predial () Apoio
Tipo:	() Corretiva	() Preventiva	() Preditiva () Apoio

3. EXECUÇÃO

Descrição da Atividade	Executor	Data Início	Hora Início	Data Fim	Hora Fim
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:
() Serviço () Outro_____		___/___/___	:	___/___/___	:

Descrição do serviço

Materiais Utilizados			
Código	Descrição	Almox Retirada	Qty

4. FINALIZAÇÃO

Data:		Hora:	
Responsável Manutenção:			
OK Cliente:			

OBS DO CLIENTE:
