

Rotura en línea — hoja del día

Lunes, 21 de septiembre de 2026

1.075 unidades rotas	190,2 kg · 2 líneas
----------------------	---------------------

Línea 1 · TREN-1

Centro de coste COBAAG3162

MÁQUINA	TURNO A	TURNO B	TURNO C	TOTAL
DESEMPACADORA	5	—	—	5
LAVADORA	—	—	20	20
SALIDA DE LAVADORA	—	43	—	43
PASTEURIZADORA	107	—	—	107
Total unidades	112	43	20	175
Total kg	19,8	7,6	3,5	30,9

Cerrado en CONTROL: turno A por Génesis Visbal (08:05 a. m.)

Línea 2 · TREN-2

Centro de coste COBAAG3163

MÁQUINA	TURNO A	TURNO B	TURNO C	TOTAL
SALIDA DE LAVADORA	900	—	—	900
Total unidades	900	0	0	900
Total kg	159,3	0	0	159,3

Por envase

3500005 · Envase Costeñita 175R	1.070 und	189,3 kg
3500162 · Envase Marron 330R	5 und	0,9 kg

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Nombre: Santiago Leal

Firma

Fecha y hora: ____ / ____ / ____ ____:____

REVISÓ Y APRUEBA — SUPERVISOR

Nombre: _____

Firma

Fecha y hora: ____ / ____ / ____ ____:____