

AQUACHILE



*Informe Diario
Inspección Submarina*

Centro Catalina



Datos

Nombre del Operador	Matus Moedinger José	Empresa Mandante	AquaChile
Equipo Empleado	DTG3	Área	Cisnes
Hora inicio/término	07:01 / 20:10	Centro de cultivo	Catalina
Jefe de Team	Cristian mansilla	Encargado de Centro	Juan rodriguez
Condición del Puerto	Abierto	Ataque lobero	No






Observaciones

Faena Realizada


- ★ Pecera: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Lobera: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Separador: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Adherancia: Sin observación del piloto
- ★ Tensor: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Mortalidad: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto




INSPECCIÓN FONDO LOBERO




INSPECCIÓN LATERAL LOBERO





INSPECCIÓN CABECERAS




INSPECCIÓN DE MAMPAROS



Pecera Pecera 101







*Informe Diario
Inspección Submarina*

Centro Catalina