

AQUACHILE



*Informe Diario
Inspección Submarina*

Centro Amparo grande

Datos


Nombre del Operador	Matus Moedinger José	Empresa Mandante	AquaChile
Equipo Empleado	DTG3	Área	Cisnes
Hora inicio/término	07:01 / 20:10	Centro de cultivo	Amparo grande
Jefe de Team	Cristian mansilla	Encargado de Centro	Juan rodriguez
Condición del Puerto	Abierto	Ataque lobero	No

Observaciones


Faena Realizada

★ No hay observaciones


INSPECCIÓN FONDO LOBERO




INSPECCIÓN LATERAL LOBERO



INSPECCIÓN CABECERAS




INSPECCIÓN DE MAMPAROS




Pecera Pecera 101


frontal




distal




canal




costa




Frontal



Distal





*Informe Diario
Inspección Submarina*

Centro Amparo grande