

AQUACHILE



*Informe Diario
Inspección Submarina*

Centro Catalina

Datos

Nombre del Operador	Matus Moedinger José	Empresa Mandante	AquaChile
Equipo Empleado	DTG3	Área	Cisnes
Hora inicio/término	07:01 / 20:10	Centro de cultivo	Catalina
Jefe de Team	Cristian mansilla	Encargado de Centro	Juan rodriguez
Condición del Puerto	Abierto	Ataque lobero	No




Observaciones

Faena Realizada

- ★ Pecera: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Lobera: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Separador: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Adherancia: Sin observación del piloto
- ★ Tensor: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto, Sin observación del piloto
- ★ Mortalidad: Sin observación del piloto, Sin observación del piloto





*Informe Diario
Inspección Submarina*

Centro Catalina