


Aspectos Generales	
Convenio:	Inchcape Colombia S.A.S.
Sucursal:	AutoXpert
Solicitante:	Ever
Fecha de Inicio:	30 de agosto de 2025
Fecha de Fin:	None
Nombres:	Ever Giraldo Guerrero
Teléfono:	3142608529
Dirección:	kr 27l72a23sur



Datos del Vehículo					
Placa	ABC123	No. Chasis (VIN)	0102010210	Servicio	Particular
Tipo Caja	Automática	No. Serial	2225422552	Color	Rojo
Tipo Pintura	Metalizada	No. Motor	102102202222	Tracción	TRACCIÓN SIMPLE
Cilindraje	2080CC	Código Fasecolda	201201	Nacionalidad	Reino Unido
Modelo	2014	Código Fasec.	201201	Línea	linea
Marca	SUZUKI	Clase	PICKUP DOBLE CAB	Combustible	Diesel
Kilometraje	10.000	Aire Acond.	NA	RTM	2025-08-12
SOAT	2025-08-25	Referencia	Referencia 1	Puertas	No Aplica

Registro RUNT			
Comparendos Propietario	Sí	Vehiculo Registrado	No Aplica
Propietario Registrado	Sí	Prenda	Sí
Embargos	Sí	Limitaciones de propiedad	No Aplica
Garantías mobiliarias	Sí	Estado del vehículo	Sí
PTD	Sí	PPD	Sí
PTH	Sí	RC ENES	Sí
PPH	No Aplica	Otros	No

Malo (50%)

Medio (80%)

Bueno (100%)



Diagrama del vehículo

Vida útil de las llantas			
Del. Izq.	20 %	Del. Der.	20 %
Tras. Izq.	90 %	Tras. Der.	90 %

Fuga de fluidos
Fuga de aceite cárter : Sí
Fuga aceite motor : Sí

Pintura	
Tipo de Pintura :	Metalizada
Estado pintura :	Malo

Carrocería - exterior	
Babero :	Arreglo malo
Capot :	Arreglo malo
Bomper tras :	Rayón
Tapa baúl/comp. :	Sumido
Rin tras Der. :	Rayón
Puerta del Der. :	Rayón
Puerta tras Der. :	Rayón
Marco carrocería Der. :	Rayón
Rin tras Izq. :	Sumido
Costado Izq. :	Sumido
Puerta del Izq. :	Rayón
Puerta tras Izq. :	Sumido
Marco carrocería Izq. :	Sumido
Capota :	Arreglo malo

Novedades
dadads
dadasdasd
548dasdas
dadasd
dadasd
dadasd
sadasd
dadasd

ESTADO GENERAL	
fugas:	81,8%
Latoneria:	60,0%
Luces:	100,0%
Tapiceria:	88,9%
Vidrios:	66,7%

PMV	
Ralenti (inHg) :	01
Constante (inHg) :	02
Fondo (inHg) :	40
Observaciones :	Observacion de PMV