No. 0001 AVALÚO COMERCIAL






Datos del Vehículo

Placa ABC123 **No. Chasis (VIN)** 0102010210 Servicio Particular Tipo Caja Automática No. Serial **Color** Rojo 2225422552 **Tipo Pintura** Metalizada **No. Motor** 102102202222 Tracción 4X2 **Nacionalidad** Suecia Cilindraje 2080CC Código Fasecolda 201201 Modelo Código Fasec. 2014 201201 Línea linea **SUZUKI** Clase PICKUP DOBLE CAB Combustible Gas Marca Kilometraje 10.000 Sí Aire Acond. **RTM** 2025-05-06 **SOAT** 2025-12-25 **Referencia** Referencia 1 **Puertas** 2

Registro RUNT

Comparendos Propietario No Aplica **Vehiculo Registrado** Sí Sí **Propietario Registrado** No **Embargos** Sí Limitaciones de propiedad No Aplica **Garantías mobiliarias** Sí Estado del vehículo Sí **PTD** No Aplica **PPD** Sí Sí **PTH** Sí **RC ENES** Sí **PPH Otros** No



MAIo MEDIO BUENO

Diagrama del vehículo

Vida útil de las llantas				Fuga de fluidos		Pintura		
Del. Izq.	20 %	Del. Der.	30 %	Fuga aceite caja de velocidad : Deficiente		Tipo de Pintura :	Metalizada	
Tras. Izq.	90 %	Tras. Der.	90 %	Fuga combustible : Sí		Estado pintura :	Malo	
Carrocería - exterior								
Babero:					Arreglo regu			
Bomper Del. :					Arreglo regu	Jiar		
Bomper tras :					Sumido			
Tapa baúl/comp. :					Rayón Arreglo regular			
Rin del Der. :					Rayón			
Rin tras Der. :					Malo			
Costado Der. :					Arreglo regular			
Puerta del Der. :								
Rin del Izq. :					Arreglo malo			
Rin tras Izq. :					Arreglo regular Rayón			
Costado Izq. Puerta tras I				Sumido				
Marco carro					Sumido			
Marco carro				Navadadas	Samue			
News				Novedades				
None								
None								
None								
Novedad vist	a posterior							
None								
None								
None								
None								
None								
None								
ESTADO GENERAL								
fugas:					86,7%			
Latoneria:					70,0%			
Luces:					95,0%			
Tapiceria:					88,9%			
Vidrios:					33,3%			
				PMV				
Ralenti (inH	g):			87878				
Constante (inHg):				44554				
Fondo (inHg):				5454				
Observacion	Observaciones: Bien sin novedades							
PMV								
Cilindro 1 (P	esi):			878				
Cilindro 2 (P	esi):			875				
Cilindro 3 (P	esi):			545				
Cilindro 5 (P	esi):			121				

Cilindro 6 (Psi):	212
Cilindro 7 (Psi):	111
Cilindro 8 (Psi):	545
Observaciones :	Prueba sin novedad

Ver términos y condiciones del servicio en www.autosef.com.co o escanee este código QR

😂 Un sello de confianza para su vehículo