

Aspectos Generales	
Convenio:	convenio2
Sucursal:	Fast Drive
Solicitante:	Andrés Felipe Becerra
Fecha de Inicio:	21 de mayo de 2025
Fecha de Fin:	30 de junio de 2025
Nombres:	Ever Giraldo Guerrero
Teléfono:	3142608529
Dirección:	kr 27l72a23sur

Vehículo inspeccionado

Datos del Vehículo					
Placa	ABC123	No. Chasis (VIN)	0102010210	Servicio	Particular
Tipo Caja	Manual	No. Serial	2225422552	Color	Morado
Tipo Pintura	Perlada	No. Motor	102102202222	Tracción	4X4
Cilindraje	2080CC	Código Fasecolda	201201	Nacionalidad	Japón
Modelo	2014	Código Fasec.	201201	Línea	linea Prueba
Marca	CHEVROLET	Clase	PICKUP DOBLE CAB	Combustible	Gasolina
Kilometraje	10.000	Aire Acond.	NA	RTM	2025-11-27
SOAT	2025-06-30	Referencia	Referencia 1	Puertas	2

Registro RUNT			
Comparendos Propietario	Sí	Vehiculo Registrado	No Aplica
Propietario Registrado	Sí	Prenda	No Aplica
Embargos	No Aplica	Limitaciones de propiedad	No Aplica
Garantías mobiliarias	No Aplica	Estado del vehículo	No Aplica
PTD	No Aplica	PPD	No Aplica
PTH	Sí	RC ENES	No Aplica
PPH	Sí	Otros	No

Malo (50%)

Medio (80%)

Bueno (100%)



Diagrama del vehículo

Vida útil de las llantas			
Del. Izq.	40 %	Del. Der.	50 %
Tras. Izq.	80 %	Tras. Der.	80 %

Fuga de fluidos
Fuga aceite caja : Sí
Fuga de aceite cárter : Sí
Fuga combustible : Sí

Pintura	
Estado pintura :	Malo
Tipo de Pintura :	Perlada

Carrocería - exterior	
Bomper Del. :	Arreglo regular
Capot :	Arreglo regular
Tapa baúl/comp. :	Arreglo regular
Rin tras Der. :	Rayón
Costado Der. :	Arreglo regular
Rin del Izq. :	Arreglo regular
Rin tras Izq. :	Golpe fuerte
Costado Izq. :	Sumido
Marco carrocería Izq. :	Golpe fuerte
Capota :	Arreglo regular

Novedades
Novedad de vista General
Novedad de Chasis
Novedad Parte Baja
Novedad Vista Frontal
Novedad vista posterior
Novedad vista derecha
Novedad vista izquierda
Novedad vista inferior
Novedad vista motor
Novedad vista interior
Novedad vista Exteriores

ESTADO GENERAL	
fugas:	80,0%
Latoneria:	65,0%
Luces:	95,0%
Tapiceria:	100,0%
Vidrios:	66,7%

PMV	
Ralenti (inHg) :	10
Constante (inHg) :	20
Fondo (inHg) :	40
Observaciones :	Observacion de PMV

PMV	
Cilindro 1 (Psi) :	20
Cilindro 2 (Psi) :	20
Cilindro 3 (Psi) :	30
Cilindro 5 (Psi) :	40

Cilindro 6 (Psi) :	50
Cilindro 7 (Psi) :	10
Cilindro 8 (Psi) :	10
Observaciones :	observacion de prueba de comprecion de motor

Ver términos y condiciones del servicio en [www.autosef.com.co](http://www.autosef.com.co) o escanee este código QR



Un sello de **confianza** para su vehículo