

#### **DIAGNOSTIC DE VENTE ET CERTIFICATION**

N° 64b276fe61d3c412c68ea5ec Vehicule: Honda CR-V Hybrid

#### **IDENTIFICATION DU L'EXPERT**

N° IDENTIFIANT : 646e04df61d3c412c68ea396

NOM DE L'EXPERT : Slim Berhouma

**TELEPHONE** : 0000000

ADRESSE :,

#### **IDENTIFICATION DU CLIENT**

N° IDENTIFIANT : 6491d57761d3c412c68ea4f5

NOM DU CLIENT : Gharbi Chaima

**TELEPHONE** : 55422694

ADRESSE : Jardin d'el manzah derrière la foire, Ariana

#### **IDENTIFICATION DU VEHICULE**

**VEHICULE** : Honda CR-V Hybrid

RAISON : Diagnostic de vente et certification

**DATE DE RESERVATION**: 27 juillet 2023

#### **Identification Client**

Propriétaire De Véhicule	Me
Immatriculation	123456
Date De Première Mise En Circulation	18 Juillet 2023
Marque	Citroenn
Туре	C4
N° De Série	123
Energie	45
Puissance Fiscale	21
Kilométrage	132

# **Conformité Avec Le Certificat D'immatriculation**

Identifiants De Véhicule

Véhicule Non Identifiable



#### DIAGNOSTIC DE VENTE ET CERTIFICATION

N° 64b276fe61d3c412c68ea5ec Vehicule: Honda CR-V Hybrid

Plaque Du Constructeur

Non Conforme

Certificat D'immatriculation

Ne Correspond Pas Au Véhicule

## **FEUX ET POLLUTION**

Optique Avant	État Moyenne
Feu Arrière	Symétrie Et Éclairage Non-Conforme
Feux De Changement De Direction	Bonne État
Feux De Jour	Mauvaise État
Feu De Brouillard	Bonne État
Autres Feux "Feux De Gabarit"	Mauvaise État
Pollution Résultant De L'essence Ou Du Gasoil	Pollution Légère
Réflecteur Arrière	Bien

## **Chassis Et Suspension**

Châssis	Corrosion Légère Ou Fissure
Réservoir Et Canalisation De Carburant	Absence De Fermeture Étanche Du Réservoir
Circuit D'échappement Résultat	Absence D'un Élément
Pare Chocs	Bon État
Amortisseur	Mauvaise Fixation
Rotule De Suspension	Bonne État



#### DIAGNOSTIC DE VENTE ET CERTIFICATION

N° 64b276fe61d3c412c68ea5ec Vehicule: Honda CR-V Hybrid

Triangle De Suspension

Bonne État

Bras De Suspension

Jeu Ou Déformation

## Carrosserie

Portes Et Capots	Mauvaise Fixation
Sièges	Mauvaise Fixation
Carrosserie	Mauvaise Fixation
Ceinture De Sécurité	Mauvaise Fixation
Rétroviseurs Extérieurs	Bonne État
Rétroviseurs Intérieurs	Bonne État
Pare Brise Et Vitrage	Mauvaise Fixation De Vitrage
Essuie Glace	Mauvaise État

# **Avertisseurs Sonores Et Bruit**

Avertisseur Sonore Et Bruit	Mauvais Fonctionnement
Le Bruit	Niveau De Bruit Élevé

### **Roue Et Direction**

Volant De Direction	Bon Fonctionnement
Colonne De Direction Et Arbre	Bonne État
Mécanisme De Direction	Mauvaise Fixation



#### DIAGNOSTIC DE VENTE ET CERTIFICATION

N° 64b276fe61d3c412c68ea5ec Vehicule: Honda CR-V Hybrid

Rotule Et Direction	Jeu
Crémaillère	Mauvaise Fixation
Silentbloc	Bon Fonctionnement
Roulements	Bon Fonctionnement
Roues Et Pneus	Mauvais État Ou Lisse

## Mécanisme

Hydraulique De Freinage	Corrosion Des Circuits
Boîte De Vitesse Et Levier De Vitesse	Bon Fonctionnement
Système D'embrayage	Fuite
Moteur	Fonctionnement Selon Les Normes

# Mesures De Suspension ,Freinage Et Ripage

Suspension	Efficacité De La Suspention
Frein De Service	Efficacité Frein De Service
Frein À Main	Efficacité De Frein À Main
Ripage	Bon Fonctionnement

# Système Électrique

Batterie Voiture	Batterie Défectueuse
------------------	----------------------

Système De Charge Électrique

Bonne État



#### DIAGNOSTIC DE VENTE ET CERTIFICATION

N° 64b276fe61d3c412c68ea5ec Vehicule: Honda CR-V Hybrid

Système OBD 'On Board Diagnostic'

Erreur Suite Au Diagnostic OBD

Commande Électrique

Bon Fonctionnement

**Importer Des Images**