**NOTA TÉCNICA 02/2026**

# Procedimentos de Campo, Materialização e Tratamento dos Vértices

*Entrega individual de campo · 5 lotes · Chácaras Planalto, Serrado, Campinas, Pantanal e Chapada*

Charles Silva de Araujo
GEÓGRAFO · Esp. Geoprocessamento · Esp. Georreferenciamento de Imóveis · Esp. E. Ambiental
CREA 19430 AM/RN · 041143770-4
Manaus/AM, 16 de outubro de 2026

*Pontos relevantes destacados em verde-claro.*

## 1. SÍNTESE EXECUTIVA

Esta nota apresenta a demanda, os principais resultados e a conclusão técnica sobre os procedimentos executados em campo para os cinco lotes da entrega individual. Todos os marcos foram materializados em campo, à exceção do M-10, cuja posição calculada é interceptada pelo muro existente na Chácara Serrado.

**Atenção.** Os segmentos do Lote 84 M-11 → M-64 e M-64 → M-10 não têm medição direta; foram obtidos por solução matemática para compatibilizar área, perímetro e fechamento. A igualdade entre área registrada e calculada decorre desse ajuste e não constitui prova independente.

**Conclusão.** O produto é urbano e de caráter executivo. Foi executado, implantado e confirmado em campo, com reconstituição cartográfica pelos métodos adotados e confirmação dos dados das certidões cartorárias. Após a correção das discrepâncias listadas no item 4.6, está apto a ser apresentado como carta-imagem de situação.

## 2. CONTEXTUALIZAÇÃO

### 2.1 Origem da solicitação

A entrega reúne cinco imóveis do projeto Rede Amazônica, com vértices implantados e levantados em campo, e um imóvel confrontante, a Chácara Planalto (Lote 82), que se encontra fora do domínio do projeto. A presente nota descreve os procedimentos adotados e o estado dos marcos, para fins de identificação e conferência do levantamento.

### 2.2 Natureza do produto

> O produto é urbano e de caráter executivo. Foi executado, implantado e confirmado em campo, e as informações nele contidas foram obtidas em loco. A reconstituição cartográfica segue os métodos adotados (item 3.4), e os dados foram confirmados com as certidões cartorárias. Não substitui os memoriais descritivos nem o georreferenciamento certificado.

Por se tratar de produto urbano, esta nota não trata de georreferenciamento de imóvel rural.

### 2.3 Documentos examinados

Foram examinados: (a) tabelas de coordenadas de implantação por lote; (b) tabelas de segmentos com azimute, distância, confrontante e situação; (c) memoriais descritivos; (d) índice geral de imóveis, com áreas registradas e calculadas; (e) levantamento georreferenciado do muro sobreposto à Chácara Serrado (arquivo MURO.gdb); e (f) certidões cartorárias dos imóveis, utilizadas para confirmação dos dados.

## 3. METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

### 3.1 Referencial geodésico e base cartográfica

As coordenadas estão referidas ao SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S (EPSG:31980), com fator de escala 0,9996 e meridiano central −63°, adotado pelo IBGE (Resolução PR nº 1/2005). A base cartográfica é a ortofoto de 10 cm de resolução, recortada pelo limite de trabalho. Data do voo da ortofoto: 04/08/2026.

### 3.2 Procedimentos de campo

A equipe executou duas campanhas de campo para implantação e materialização dos vértices, conferência das demarcações e levantamento georreferenciado do muro. Foram realizadas duas execuções de campo, uma em setembro e outra em outubro. Os procedimentos de medição seguiram os métodos adotados pela equipe, e os resultados posicionais devem ser lidos dentro da precisão desses métodos.

### 3.3 Tratamento dos segmentos

Cada segmento recebeu uma situação na tabela de segmentos, conforme o Quadro 1. Os códigos são os adotados nesta nota e devem ser conferidos pela equipe antes da emissão definitiva.

**Quadro 1 – Situação dos segmentos adotada nesta nota**

| Código | Significado adotado | Ocorrência |
|---|---|---|
| LITERAL | Segmento levantado em campo, com distância e azimute compatíveis com o memorial | Lotes 85, 87 e 96 |
| MANTIDO | Segmento mantido conforme o memorial, com conferência de campo | Lote 84: M-6 → M-5, M-5 → M-63, M-63 → M-11 |
| REGISTRO | Segmento de confrontante fora do domínio, mantido conforme o registro | Lote 82 |
| NORMALIZADO | Segmento reconciliado com o da confrontante, sem medição direta própria | Lote 84: M-10 → M-6; Lote 82: M-6 → M-10 |
| AJUSTADO | Distância ou azimute compatibilizados por solução matemática | Lote 84: M-11 → M-64 |
| RECALCULADO | Distância recalculada a partir das coordenadas adotadas | Lote 84: M-64 → M-10 |

*Fonte: tabelas de segmentos por lote (elaboração própria).*

### 3.4 Reconstituição cartográfica e verificação geométrica

A reconstituição cartográfica foi realizada pelos métodos adotados nesta nota, a partir das posições observadas em campo e da confirmação dos dados das certidões cartorárias. Os resultados foram então verificados geometricamente, como descrito a seguir.

O marco M-6 é a origem da projeção dos demais vértices, com coordenadas E 823.762,129 m e N 9.670.292,336 m (SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S, EPSG:31980). Os memoriais descrevem essa coordenada como obtida por reconstituição documental. Em campo, a implantação de marcos no início dos trabalhos confirmou os limites com coordenadas, que definiram os lotes reconstituídos. O M-6 reconstitui, ao mesmo tempo, os lotes da Rádio TV do Amazonas Ltda e os lotes vizinhos, e foi confirmado em campo. Sua coordenada foi levantada com base no limite materializado, representado pelo muro, que coincide com o M-6 (distância de 0,00 m, conforme MURO.gdb).

Os azimutes e as distâncias foram recalculados a partir das coordenadas de implantação e conferidos com os valores das tabelas de segmentos. Os azimutes recíprocos foram verificados entre lotes vizinhos, e as áreas foram recalculadas pela fórmula de Gauss (shoelace) e comparadas com o índice geral de imóveis.

## 4. RESULTADOS E ANÁLISE TÉCNICA

### 4.1 Estado de materialização dos marcos

O Quadro 2 apresenta a situação de cada marco. Os vértices comuns a lotes vizinhos foram tratados como um único ponto em campo.

**Quadro 2 – Situação dos marcos em campo**

| Marco | Lote(s) | Situação em campo | Observação |
|---|---|---|---|
| M-1 | 96 | Materializado | — |
| M-2 | 87 | Materializado | — |
| M-4 | 85, 87 | Materializado | Vértice comum |
| M-5 | 84, 85 | Materializado | Vértice comum |
| M-6 | 82, 84 | Materializado | Vértice comum; origem da projeção. E 823.762,129 · N 9.670.292,336 |
| M-10 | 82, 84 | **Não implantado** | Posição calculada, interceptada pelo muro (item 4.2) |
| M-11 | 84, 96 | Materializado | Vértice comum |
| M-12 | 87, 96 | Materializado | Vértice comum |
| M-13 | 85, 87, 96 | Materializado | Coordenadas de 85 e 87 diferem em 5,7 mm |
| M-63 | 84, 85, 96 | Materializado | Coordenadas de 84 e 85 diferem em 5,7 mm |
| M-64 | 84 | Materializado | — |
| M-7 e M-9 | 82 | Não materializados por esta equipe | Marcos de confrontante fora do domínio (Chácara Planalto) |

*Fonte: tabelas de coordenadas de implantação e informação de campo. A tolerância de 5,7 mm entre pontos comuns é aceita para representação e não altera as conclusões desta nota.*

### 4.2 Marco M-10

**Atenção.** O M-10 não foi materializado porque sua posição calculada é interceptada pelo muro existente na Chácara Serrado. Os trechos dependentes dele estão representados em tracejado na carta-imagem: Lote 84, M-64 → M-10 e M-10 → M-6; Lote 82, M-6 → M-10 e M-10 → M-9. A posição do M-10 é a mesma nos lotes 82 e 84, por se tratar do mesmo vértice comum. A materialização do M-10 depende de autorização e de acesso ao imóvel, que é ocupado e bloqueia o acesso ao ambiente.

### 4.3 Segmentos do Lote 84 sem medição direta

**Atenção.** Os segmentos M-11 → M-64 (22,00 m, AJUSTADO) e M-64 → M-10 (20,92 m, RECALCULADO) foram obtidos por solução matemática adotada para compatibilizar área, perímetro e fechamento, conforme o memorial. Os azimutes verificados (93°30′42″ e 80°16′45″) são consistentes com as coordenadas adotadas, mas essa consistência geométrica não equivale a medição de campo.

### 4.4 Áreas registradas e calculadas

**Quadro 3 – Comparação entre área registrada e área calculada**

| Lote | Imóvel | Área reg. (m²) | Área calc. (m²) | Dif. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Chácara Planalto | 8.882,57 | 8.881,61 | -0,011% |
| 84 | Chácara Serrado | 9.085,12 | 9.085,13 | 0,000% |
| 85 | Chácara Campinas | 7.645,81 | 7.644,82 | -0,013% |
| 87 | Chácara Pantanal | 7.894,97 | 7.894,07 | -0,011% |
| 96 | Chácara Chapada | 6.365,55 | 6.364,46 | -0,017% |

*Fonte: índice geral de imóveis. Dif. (%) = (área calc. − área reg.) ÷ área reg. × 100.*

Para o Lote 84, a igualdade entre área registrada e área calculada decorre da solução matemática dos segmentos ajustados (item 4.3). Por isso, não constitui prova independente da posição dos limites.

### 4.5 Interferência do muro na Chácara Serrado

O muro levantado tem extensão de 216,90 m. Parte dele se projeta sobre a área da Chácara Serrado, conforme o Quadro 4 e a Figura 1.

**Quadro 4 – Indicadores da interferência do muro**

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Extensão total do muro levantado | 216,90 m |
| Trecho dentro da Chácara Serrado (Lote 84) | 211,03 m |
| Trecho fora do perímetro, cruzando a divisa M-64 → M-10 | 5,87 m |
| Marco M-10 | Não implantado; posição interceptada pelo muro |

*Fonte: levantamento georreferenciado do muro (SIRGAS 2000 / UTM 20 S, EPSG:31980). Comprimentos calculados sobre o traçado levantado.*




***Figura 1*** *– Carta-imagem de situação dos 5 lotes, com o traçado do muro e a posição do M-10. Formato original: A3 horizontal (Anexo I).*

### 4.6 Discrepâncias documentais a corrigir

Foram identificados pontos que conflitam com a situação de campo e devem ser atualizados antes da emissão definitiva dos memoriais e das tabelas:

**Atenção.** Os memoriais descrevem as coordenadas como obtidas por reconstituição documental. A descrição deve ser complementada com a informação de implantação e materialização em campo.

Há ainda uma questão de padronização: o Lote 87 consta, em documento anterior, como pendente de georreferenciamento. A situação de campo é de marcos materializados, o que supera essa indicação.

## 5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

### 5.1 Aptidão para averbação e limitações

**Limitação.** Os dados foram georreferenciados para fins de averbação cartorária. Os lotes Campinas (85), Pantanal (87) e Chapada (96) estão materializados e aptos à averbação. O Lote 84 (Chácara Serrado) não foi concluído, em razão do não acesso ao local do marco M-10, e por isso não está apto nesta etapa. A Chácara Planalto (Lote 82) não integra o domínio do projeto e não compõe esta análise. A materialização do M-10 depende de autorização e de acesso ao imóvel. Os resultados não substituem o memorial descritivo nem a certidão de registro.

### 5.2 Conclusão técnica

**Conclusão.** Os cinco lotes estão espacializados com base nos marcos materializados em campo, à exceção do M-10. A interferência do muro sobre a Chácara Serrado está caracterizada, e a carta-imagem representa adequadamente a situação constatada, desde que as discrepâncias do item 4.6 sejam corrigidas e as ressalvas do item 5.1 sejam mantidas.

### 5.3 Recomendações

1) Manter a numeração dos vértices conforme as matrículas em todos os documentos.

## 6. ANEXOS E REFERÊNCIAS

### 6.1 Anexos

Anexo I – Carta-imagem de Situação dos 5 lotes (A3 horizontal). Anexo II – Tabelas de coordenadas de implantação e de segmentos por lote. Anexo III – Índice geral de imóveis. Anexo IV – Síntese cadastral municipal dos BCIs e das áreas registradas.

### 6.2 Referências

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos.

IBGE. Resolução PR nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Adoção do Sistema Geodésico Brasileiro, com o SIRGAS 2000.

*Responsabilidade técnica*

**Charles Silva de Araujo**
GEÓGRAFO · Esp. Geoprocessamento · Esp. Georreferenciamento de Imóveis · Esp. E. Ambiental
CREA 19430 AM/RN – 041143770-4 · (092) 99171-7039 · charles@igeotecnologia.com

*Participação técnica*

**Cleber Mota Damasceno**
Engenheiro Florestal · CREA-AM 2959-D

# ADENDO TÉCNICO – REVISÃO 01

*Manaus/AM, 22 de outubro de 2026*

## A.1 Controle de revisão

**Quadro A1 – Registro das revisões desta nota**

| Rev. | Data | Descrição |
|---|---|---|
| 00 | 16/10/2026 | Emissão original. |
| 01 | 22/10/2026 | Matrícula do Lote 96 (Chácara Chapada) corrigida para 24.449; proprietário identificado como Rádio TV do Amazonas Ltda; data do voo da ortofoto (04/08/2026); valores do quadro de imóveis e do trecho M-64 → M-10 (20,92 m; 80°16′45″) transcritos conforme a base vetorial; numeração dos vértices padronizada conforme as matrículas (M-1, M-2, M-4, M-5, M-6, M-7 e M-9); Figura 1 e Anexo I atualizados; inclusão deste adendo e do Anexo IV (síntese cadastral municipal dos BCIs e das áreas registradas). A padronização da numeração não altera coordenadas, azimutes, distâncias ou áreas. |

*Fonte: elaboração própria.*

## A.2 Azimutes dos segmentos M-11 → M-64 e M-64 → M-10 (Lote 84)

A matrícula 24.437 registra o segmento M-11 → M-64 com azimute de 83°30′59″ e o segmento M-64 → M-10 com 80°16′55″. Esta nota adota 93°30′42″ e 80°16′45″, calculados a partir das coordenadas de implantação (SIRGAS 2000 / UTM 20 S). As distâncias (22,00 m e 20,92 m) coincidem com o registro.

**Quadro A2 – Verificação dos azimutes registrados e adotados**

| Segmento | Matrícula 24.437 | Registro corrigido | Adotado (coordenadas) | Diferença | Efeito lateral |
|---|---|---|---|---|---|
| M-11 → M-64 (22,00 m) | 83°30′59″ | 93°30′59″ | 93°30′42″ | 17″ | ≈ 1,8 mm |
| M-64 → M-10 (20,92 m) | 80°16′55″ | 80°16′55″ | 80°16′45″ | 10″ | ≈ 1,0 mm |

*Fonte: matrícula 24.437 (3º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus) e coordenadas de implantação (elaboração própria).*

Aplicado a partir do M-11, o azimute de 83°30′59″ desloca o M-10 em 3,83 m, o que não fecha o perímetro nem coincide com o vértice comum ao Lote 82. Com 93°30′59″, o M-64 e o M-10 resultam a 2 mm e 3 mm das posições adotadas, e o mesmo alinhamento consta como 93°30′59″ na matrícula 24.449 (Lote 96, trecho M-1 → M-11). Trata-se de erro de transcrição no registro (83 em lugar de 93). As diferenças remanescentes, de 17″ e 10″, correspondem a deslocamentos milimétricos, decorrentes da precisão das coordenadas e do arredondamento ao segundo.

**Encaminhamento.** Mantêm-se os azimutes calculados a partir das coordenadas (93°30′42″ e 80°16′45″). Recomenda-se avaliar a averbação de retificação do erro de transcrição na matrícula 24.437, nos termos do art. 213, inciso I, da Lei nº 6.015/1973. A verificação é geométrica e não substitui a medição de campo do trecho, que depende da materialização do M-10.

# CARTA-IMAGEM DE SITUAÇÃO

Chácaras Planalto, Serrado, Campinas, Pantanal e Chapada

*Entrega Individual de Campo – 5 lotes · produto de apresentação*




## LEGENDA

- Imóvel na Rede Amazônica – levantado em campo
- Imóvel fora do domínio (confrontante)
- Divisa não integralmente levantada
- Muro sobreposto à Chácara Serrado
- Marco materializado em campo
- Marco não implantado (M-10)
- Marco de terceiros (M-7, M-9)

## IMÓVEIS ESPACIALIZADOS (CARIMBO)

| Lote | Imóvel | Matrícula | Área reg. (m²) | Área calc. (m²) | Dif. (%) | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Chácara Planalto | 24.434 | 8.882,57 | 8.881,61 | -0,011% | Externo |
| 84 | Chácara Serrado | 24.437 | 9.085,12 | 9.085,13 | 0,000% | Projeto |
| 85 | Chácara Campinas | 24.438 | 7.645,81 | 7.644,82 | -0,013% | Projeto |
| 87 | Chácara Pantanal | 24.440 | 7.894,97 | 7.894,07 | -0,011% | Projeto |
| 96 | Chácara Chapada | 24.449 | 6.365,55 | 6.364,46 | -0,017% | Projeto |

*Dif. (%) = (área calc. − área reg.) ÷ área reg. × 100*

## APONTAMENTOS

1. Marco M-10 não implantado em campo. Afeta os trechos M-64→M-10 e M-10→M-6 do Lote 84 e M-6→M-10 e M-10→M-9 do Lote 82; os trechos são apresentados tracejados.

2. Marcos M-7 e M-9 pertencem ao Lote 82 (Chácara Planalto), fora do domínio do projeto. Não são marcos de levantamento deste conjunto.

3. Muro sobreposto à Chácara Serrado (Lote 84): 216,90 m, sendo 211,03 m dentro do lote. Os 5,87 m restantes cruzam a divisa M-64→M-10 (lado do igarapé), trecho dependente do M-10.

4. Lote 84: os trechos M-11→M-64 e M-64→M-10 constam no memorial como ajustados/recalculados. Requerem tratamento na nota técnica.

5. Nos lotes 82 e 84, o vértice M-6 é o mesmo ponto para os dois imóveis.

Sistema geodésico: SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S

EPSG:31980 · meridiano central −63° · fator de escala 0,9996

Escala aproximada 1:1450 (impressão A3) · Base: ortofoto recortada, resolução 10 cm

Data do voo: 04/08/2026 · Data da carta: 16/10/2026

Elaboração: Charles Silva de Araujo – Geógrafo – CREA 19430 AM/RN

*Carta de apresentação, sem valor de memorial.*

*Prevalecem os memoriais e a nota técnica.*

**ANEXO IV**

# Síntese Cadastral Municipal

*BCIs das Chácaras Serrado, Campinas, Chapada e Pantanal e comparação com as áreas registradas*

| | |
|---|---|
| **Documento** | Síntese Cadastral Municipal – BCIs e áreas registradas |
| **Órgão cadastral** | Prefeitura de Manaus – SEMEF |
| **Data dos BCIs** | 27 de março de 2026 |
| **Registros confrontados** | Matrículas 24.437, 24.438, 24.440 e 24.449 – 3º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus |
| **Imóveis** | Chácaras Serrado (Lote 84), Campinas (Lote 85), Pantanal (Lote 87) e Chapada (Lote 96) |
| **Páginas** | 4 (paginação própria do documento, reproduzido na íntegra a seguir) |

Este anexo reproduz, na íntegra e sem alterações, a síntese cadastral municipal elaborada a partir dos Boletins de Cadastro Imobiliário (BCIs) da Prefeitura de Manaus. As áreas cadastrais coincidem com as áreas nominais registradas nas quatro matrículas. O documento restringe-se ao cadastro municipal e não avalia poligonais, coordenadas ou fechamento geométrico, tratados no corpo desta nota.

# SÍNTESE CADASTRAL MUNICIPAL

## BCIs das Chácaras Serrado, Campinas, Chapada e Pantanal e comparação com as áreas registradas

| | |
|---|---|
| **Órgão cadastral** | Prefeitura de Manaus - SEMEF |
| **Data dos BCIs** | 27 de março de 2026 |
| **Escopo** | Cadastro municipal e confronto exclusivo das áreas com os registros imobiliários |
| **Imóveis** | Chácaras Serrado, Campinas, Chapada e Pantanal |

**Conclusão principal.** As quatro áreas constantes dos BCIs coincidem exatamente com as áreas descritas nos registros imobiliários, sem diferença nominal. Os principais achados cadastrais concentram-se na identificação do contribuinte da Chapada, na grafia da Serrado, nos endereços de correspondência e na classificação diferenciada da Pantanal como imóvel de esquina.

## 1. Delimitação da análise

Esta síntese examina exclusivamente os dados constantes dos Boletins de Cadastro Imobiliário - BCIs da Prefeitura de Manaus. A consulta aos registros imobiliários é utilizada apenas para confrontar as áreas nominais e verificar a coerência básica da identificação e localização. Não integram o escopo cálculos de poligonal, coordenadas, fechamento vetorial, Shapefiles ou proposta de retificação.

## 2. Quadro cadastral consolidado

| Imóvel | Inscrição municipal | Matrícula PMM | Contribuinte no BCI | Área BCI (m²) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Serrado | 1.61.0113.2.0929.0001.0 | 2178834 | RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | 9.085,12 | Ativo |
| Campinas | 1.61.0113.2.0979.0001.0 | 2178835 | RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | 7.645,81 | Ativo |
| Chapada | 1.61.0113.3.1302.0001.0 | 2178837 | RADIO E TV DO AMAZONAS | 6.365,55 | Ativo |
| Pantanal | 1.61.0113.2.1202.0001.0 | 2178836 | RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | 7.894,97 | Ativo |

Todos os imóveis estão classificados como territoriais tributáveis, categoria PMM, patrimônio particular e situação cadastral ativa. O campo CIB encontra-se sem preenchimento nos quatro BCIs.

## 3. Comparação das áreas municipais com os registros

| Imóvel | Área no BCI (m²) | Área registrada (m²) | Diferença (m²) | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Serrado | 9.085,12 | 9.085,12 | 0,00 | Coincidente |
| Campinas | 7.645,81 | 7.645,81 | 0,00 | Coincidente |
| Chapada | 6.365,55 | 6.365,55 | 0,00 | Coincidente |

| Imóvel | Área no BCI (m²) | Área registrada (m²) | Diferença (m²) | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pantanal | 7.894,97 | 7.894,97 | 0,00 | Coincidente |
| TOTAL | 30.991,45 | 30.991,45 | 0,00 | Coincidente |

**Achado de consistência.** O cadastro municipal reproduz integralmente as áreas nominais dos registros dos quatro imóveis. No plano estritamente cadastral, não foi identificada divergência de área que demande correção no BCI.

A coincidência refere-se aos valores nominais declarados nos documentos. Ela não representa validação de limites físicos, coordenadas ou geometria, matérias que não fazem parte desta síntese.

## 4. Identificação do contribuinte e consistência cadastral

Serrado, Campinas e Pantanal apresentam o mesmo código de contribuinte municipal, 1061799, a razão social “RADIO TV DO AMAZONAS LTDA” e o CNPJ 04.387.825/0001-61.

A Chapada está vinculada ao código 999628, à denominação “RADIO E TV DO AMAZONAS” e não apresenta CPF/CNPJ preenchido. Essa diferença é o principal ponto de atenção cadastral, pois rompe o padrão dos demais imóveis e pode refletir cadastro histórico, razão social desatualizada, ausência de vinculação fiscal ou duplicidade de contribuinte.

**Providência recomendada.** Confirmar perante a SEMEF se os códigos 999628 e 1061799 pertencem ao mesmo sujeito cadastral e, sendo o caso, solicitar unificação ou atualização do contribuinte da Chácara Chapada.

## 5. Endereços dos imóveis e correspondência

| Imóvel | Endereço cadastral do imóvel | CEP | Endereço de correspondência |
|---|---|---|---|
| Serrado | Av. da Vivenda Verde, nº 0 - Chácara “Seerado”, Jardim das Fadas, Tarumã-Açu | 69.022-380 | Av. Rodrigo Otávio, 555 - Distrito Industrial I, Manaus/AM |
| Campinas | Av. da Vivenda Verde, nº 0 - Chácara Campinas, Jardim das Fadas, Tarumã-Açu | 69.022-380 | Av. André Araújo, 1555 - Aleixo, Manaus/AM |
| Chapada | Rua das Codornas, nº 0 - Chácara Chapada, Jardim das Fadas, Tarumã-Açu | 69.022-382 | Av. André Araújo, 1555 - Aleixo, Manaus/AM |
| Pantanal | Av. da Vivenda Verde, nº 0 - Chácara Pantanal, Jardim das Fadas, Tarumã-Açu | 69.022-380 | Av. André Araújo, 1555 - Aleixo, Manaus/AM |

Campinas, Chapada e Pantanal utilizam o mesmo endereço de correspondência na Avenida André Araújo, 1555. A Serrado utiliza endereço distinto na Avenida Rodrigo Otávio, 555. A diferença deve ser confirmada para evitar comunicações tributárias encaminhadas a unidade administrativa desatualizada.

## 6. Grafias e denominações

O BCI da Chácara Serrado contém a grafia “CHÁCARA SEERADO”, enquanto o nome adotado nos demais documentos é “CHÁCARA SERRADO”. Trata-se de provável erro material cadastral, recomendando-se a correção do complemento do endereço.

Também há diferença entre “RADIO TV DO AMAZONAS LTDA”, utilizada em três BCIs, e “RADIO E TV DO AMAZONAS”, utilizada na Chapada. Essa variação é mais relevante que a grafia do imóvel porque está associada a outro código de contribuinte e à ausência de CNPJ.

## 7. Localização e configuração municipal

| Imóvel | Logradouro | Quadra | Frentes | Testada | Profundidade | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrado | Av. da Vivenda Verde | Meio da quadra | 1 | 50,00 m | 221,51 m | Sem ocupação |
| Campinas | Av. da Vivenda Verde | Meio da quadra | 1 | 50,00 m | 169,35 m | Sem ocupação |
| Chapada | Rua das Codornas | Meio da quadra | 1 | 100,00 m | 93,70 m | Sem ocupação |
| Pantanal | Av. da Vivenda Verde | Esquina | 2 | 50,00 m | 172,97 m | Sem ocupação |

Os quatro BCIs indicam área construída de 0,00 m², ausência de unidades no lote, topografia irregular, pedologia normal, terreno não murado e ausência de calçada. O único serviço urbano assinalado é coleta de lixo.

A classificação da Pantanal como imóvel de esquina e com duas frentes é coerente com sua localização entre a Avenida da Vivenda Verde e a Rua das Codornas. A Chapada possui endereço principal na Rua das Codornas, enquanto Serrado e Campinas estão vinculadas à Avenida da Vivenda Verde.

## 8. Valores municipais

| Imóvel | Área (m²) | Valor venal do terreno | Valor venal total | Valor unitário aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Serrado | 9.085,12 | R$ 177.666,33 | R$ 177.666,33 | R$ 19,56/m² |
| Campinas | 7.645,81 | R$ 149.519,67 | R$ 149.519,67 | R$ 19,56/m² |
| Chapada | 6.365,55 | R$ 124.483,62 | R$ 124.483,62 | R$ 19,56/m² |
| Pantanal | 7.894,97 | R$ 169.831,78 | R$ 169.831,78 | R$ 21,51/m² |
| TOTAL | 30.991,45 | R$ 621.501,40 | R$ 621.501,40 | R$ 20,05/m²* |

* Média ponderada pelo conjunto das áreas.

Serrado, Campinas e Chapada apresentam praticamente o mesmo valor unitário municipal, cerca de R$ 19,56/m². A Pantanal apresenta valor superior, aproximadamente R$ 21,51/m², diferença compatível com sua classificação cadastral de esquina e duas frentes, embora o BCI não explicite a fórmula de avaliação.

A alíquota exibida nos quatro BCIs é 2,0000%, categoria 0. O próprio documento ressalva que os valores são condicionais ao lançamento do IPTU; por isso, a informação não deve ser interpretada como comprovação do imposto efetivamente lançado ou devido.

## 9. Principais achados e recomendações cadastrais

**9.1.** As áreas municipais coincidem integralmente com as áreas registradas nos quatro imóveis.

**9.2.** A Chácara Chapada possui contribuinte, código e preenchimento fiscal diferentes dos demais imóveis e requer conferência prioritária.

**9.3.** A grafia “Seerado” deve ser corrigida para “Serrado” no complemento cadastral.

**9.4.** O endereço de correspondência da Serrado difere do endereço utilizado pelos outros três cadastros e deve ser validado.

**9.5.** A configuração da Pantanal como esquina e duas frentes é o principal fator cadastral aparente para seu valor unitário superior.

**9.6.** Todos os imóveis constam sem edificação, sem muro e sem calçada, informação que deve ser atualizada se não corresponder à situação atual.

**9.7.** O CIB está em branco nos quatro BCIs, recomendando-se verificar eventual necessidade de integração ao Cadastro Imobiliário Brasileiro.

## 10. Fontes e ressalva de escopo

Fontes municipais: BCIs das Chácaras Serrado, Campinas, Chapada e Pantanal, emitidos pela Prefeitura de Manaus/SEMEF em 27/03/2026. Fontes registrais usadas exclusivamente para a comparação de áreas: certidões narrativas das matrículas 24.437, 24.438, 24.440 e 24.449, do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus.

Esta síntese não avalia domínio, ônus, limites, coordenadas, fechamento de poligonais ou validade jurídica dos registros. Suas conclusões restringem-se ao cadastro municipal e à coincidência nominal das áreas.